

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

SPITZKE SE NL Leer

Märkische Allee 39/41
 14979 Großbeeren

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	12.08.2025 durch SPITZKE SE NL Leer
Besichtigungsort	26789 Leer, Kupferstraße 4
Besichtigungsdatum	13.08.2025
Referenznummern	60140005

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	TMBJH7NP2K7068774		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Grau / Metallic
Hersteller	Skoda	Nächste HU	07/2026
Typ / Verkaufsbez.	Superb 2.0 TDI Style	Laufleistung abgelesen	312.332 km
Erstzulassung	26.06.2019	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Direktschaltung / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den Angaben am Besichtigungsort übernommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Maxxis	215/55 ZR17 94W	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Maxxis	215/55 ZR17 94W	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/55 ZR17 94W	3 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/55 ZR17 94W	3 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	215/60 R16 99H M+S	4 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Fulda	215/60 R16 99H M+S	4 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Barum	215/60 R16 99H M+S	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Barum	215/60 R16 99H M+S	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 12.02.2025 bei km 284.052. Restlaufstrecke 1800 Kilometer.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✓ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.
 (2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lag keine ZB Teil I vor.

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltenlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Ablagefach für Regenschirm	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Akustikglas Türscheiben vorn
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
Ausstattungs-Paket: Green tec	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
Außenspiegel Wagenfarbe	Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
Leuchtweitenregelung	Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Bremsassistent	Bremsenergieerückgewinnung
Brillenfach	Chromzierleisten an Seitenfenstern
Dachreling eloxiert	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Einparkhilfe hinten	Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fernbedienung für Zentralverriegelung
Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Handschuhfach beleuchtet
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed
Innenausstattung: Dekoreinlagen Grau (Metall-Optik)	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Knieairbag Fahrerseite
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten
Kopfstützen vorn	Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	LM-Felgen
Maxi-DOT Farbdisplay	Mittelarmlehne vorn
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	Notrufsystem
Radioempfang digital (DAB+)	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	Scheibenwischer mit Regensensor
Seitenairbag vorn	Servolenkung
Servolenkung elektronisch (Servotronic)	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
Sitzheizung vorn	Sitzlehne vorn rechts klappbar
Sitzlängsverstellung Beifahrersitz, vom Fond elektr. verstellbar	SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
Sonnenblende links mit Spiegel	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn		Verzurrösen Koffer-/Laderaum	
Wegfahrsperre		Zentralverriegelung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Business-Paket Amundsen	✓	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	✓	Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung	✓
Audio-Navigationssystem Amundsen	✓	Steckdose 230V	✓
USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten	✓	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	✓
Metallic-Lackierung	✓	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style Beige	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren (Bild 30, Bild 31)

Scheinwerfer links Xenon Leuchtmittel Abblendlicht, funktionsuntüchtig, ersetzen (Bild 24, Bild 25)

Dach

Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 28, Bild 29)

Seite links

Tür vorne links Schloss, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 17, Bild 18)

Seite rechts

Tür hinten rechts Schloss, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 22, Bild 23)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren (Bild 26, Bild 27)

Heckwischer Blatt, beschädigt, ersetzen (Bild 32, Bild 33)

Anhängerkupplung Kugelkopf -schwenkbar-, beschädigt, ersetzen (Bild 20, Bild 21)

Schlüssel/Schließanl.

Schließanlage, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 19)

Technik

Motor Motorkontrollleuchte, aktiv, prüfen (Bild 16)

Ohne Zuordnung

Regenschirm, fehlt, ersetzen (Bild 34)

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 36 Fotos.

Meints, Manfred

Der Sachverständige, 21.08.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage

Fahrzeugdaten	
Bestellnummer	TMBJH7NP2K7068774
Bezeichnung	SUP.COM GrtSTY TD110/2.0A7F
Datum der Auslieferung	2019-06-07
Wartung mit Ölwechsel (flexibel)	
Datum	2025-02-12
Leistung	284052 km
Wagnummer	2520461
Durchgeführte Zusatzarbeiten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Staub- u. Pollenfilter ✓ Luftfiltereinsatz ✓ Reduktionsmittel
Durchgeführt von	Autohaus Thieme Im Brink 10 26835 Hesel DE
Zertifizierter SKODA Service-Partner	Nein

Bild 13



Bild 14

Fotoanlage

Anlage A2 / Daten Zulassungsbescheinigung Teil 1

B	26.06.2019	2.1	8004	2.2	APL007023	L	2	9	1	P2/P4	T	209
J	M1	4	AC				18				1	1864
E	TMBJH7NP2K7068774			3	7		20				6	1582
D.1	SKODA					12	-	13	90		Q	-
	3T					V.7	150	F.1	2181		F.2	2181
D.2	NFD7FD7GC0047CNSTN1C7A					7.1	1110	7.2	1100		7.3	-
						8.1	1110	8.2	1110		8.3	-
D.3	SUPERB					U.1	69	U.2	2375		U.3	70
2	SKODA (CZ)					0.1	2000	0.2	750		S.1	5
	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.1	215/55 R17 94W				S.2	-
V.9	Kombilimousine					15.3	-					
5	715/2007*2017/1347AD					R	grau			11	7	
14	EURO6;WLTP;AD;P1/CI; M, N1 I					K	e8*2007/46*0317*05					
P.3	Diesel					6	12.12.2018			1	K	16
						7				7		FK072237
10	0002	14.1	36AD	P.1	1968	21	-					
22	7.2/8.2:+40 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:4181kg*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK lt.EGTG*											

Bild 15




Bild 16 Motor, Motorkontrollleuchte, aktiv, prüfen

Fotoanlage



Bild 17 Tür vorne links, Schloss, funktionsuntüchtig, prüfen



Bild 18 Tür vorne links, Schloss, funktionsuntüchtig, prüfen

Fotoanlage



Bild 19 Schließanlage, funktionsuntüchtig, prüfen



Bild 20 Anhängerkupplung, Kugelkopf -schwenkbar-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Anhängerkupplung, Kugelkopf -schwenkbar-, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Tür hinten rechts, Schloss, funktionsuntüchtig, prüfen

Fotoanlage



Bild 23 Tür hinten rechts, Schloss, funktionsuntüchtig, prüfen




Bild 24 Scheinwerfer links Xenon, Leuchtmittel Abblendlicht, funktionsuntüchtig, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Scheinwerfer links Xenon, Leuchtmittel Abblendlicht, funktionsuntüchtig, ersetzen



Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage




Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren



Bild 28 Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 29 Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 30 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 31 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren



Bild 32 Heckwischer, Blatt, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Heckwischer, Blatt, beschädigt, ersetzen



Bild 34 Regenschirm, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35




Bild 36 Neuer Motor bei 109157 Km am 03.06.2021