

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:



Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Skoda**
Typ: **Fabia Combi**
Fahrgestellnummer: **TMBJC65J783200514**
Erstzulassung: **27.05.2008**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU4**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **150.742 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Schwarz Magic**
Leistung: **63 kW / 86 PS**
Hubraum: **1390 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
3	Bremsassistent
4	Dachreling
5	Getriebe 5-Gang
6	Innenraumleuchte hinten
7	LM-Felgen
8	Nebelscheinwerfer integriert
9	Projektor-Scheinwerfer
10	Reserverad in Fahrbereifung
11	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
12	Servolenkung
13	Türgriffe außen Wagenfarbe
14	Außenspiegel Wagenfarbe
15	Elektron. Differentialsperre (EDS)
16	Gurtstraffer
17	Kopf-Airbag-System
18	Raucher-Paket
19	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
20	3. Bremsleuchte
21	Gepäckraumabdeckung / Rollo
22	Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
23	Stoßfänger Wagenfarbe
24	Textilfussmatten
25	Wegfahrsperre
26	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
27	Karosserie: 5-türig
28	Kühlergrill mit Chromrand
29	Maxi-DOT Display
30	4 Lautsprecher zusätzlich
31	Brillenfach

Nr.	Bezeichnung
32	Fensterheber elektrisch vorn
33	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
34	Klimaanlage
35	Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
36	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
37	Radiovorbereitung
38	Seitenairbag vorn
39	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
40	Zentralverriegelung
41	Ablage-Paket Plus
42	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
43	Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
44	Fernbedienung für Zentralverriegelung
45	Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)
46	Heckscheibenwischer
47	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
48	Reifendruck-Kontrollsystem
49	Türen mit Warnleuchte
50	Anti-Blockier-System (ABS)
51	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
52	Seitenschutzleisten
53	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
54	Ablagefach Türverkleidung hinten
55	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
56	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
57	Kopfstützen hinten (3-fach)
58	Kopfstützen vorn
59	Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
60	Multifunktionsanzeige
61	Sitz vorn links höhenverstellbar
62	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Chic
63	Sitzheizung vorn

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☐ nein: ☒Servicenachweis

Fahrgestellnummer

TMBJC65J783200514

Fahrzeugtyp:

Skoda Fabia Combi 63 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 03/26☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☐ nein ☒

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Dämmmatte Spritzwand	1	zerrissen	
2	Stoßfänger hinten	2, 3, 4	zerkratzt	
3	Dach	5, 6	Delle	
4	Dachholm links	7, 8	Delle	
5	Heckklappe	9, 10, 11	zerkratzt	
6	Tür hinten rechts	12, 13, 14	leicht deformiert und zerkratzt	
7	Tür vorne rechts	15, 16	Kratzer	
8	Wartung	17	fällig	
9	Stoßfänger vorn	18	Kratzer	
10	Motorhaube	19, 20	deformiert	
11	Kotflügel links	21, 22, 23	zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
12	Spiegelkappe links	24	Kratzer	
13	Tür vorne links	25, 26, 27	zerkratzt	
14	Einstieg hinten links	28, 29	Kratzer	
15	Tür hinten links	30, 31, 32	zerkratzt	
16	Seitenteil links	33, 34, 35	leicht deformiert und zerkratzt	
17	Felge vorne rechts	36, 37	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.


8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	195/55 R15 85H	Vredestein	5
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	195/55 R15 85H	Vredestein	5
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	195/55 R15 85H	Vredestein	5
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	195/55 R15 85H	Vredestein	5

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Fulda	5
2 - VR	Winterreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Fulda	5
3 - HL	Winterreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Fulda	5
4 - HR	Winterreifen / Stahl	165/70 R14 81T	Fulda	5



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Dämmmatte Spritzwand zerrissen



Bild 2: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Dach Delle




Bild 6: Karosserie / Dach Delle

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Dachholm links Delle



Bild 8: Karosserie / Dachholm links Delle



Bild 9: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Heckklappe zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 14: Karosserie / Tür hinten rechts leicht deformiert und zerkratzt



Bild 15: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 17: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 18: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Motorhaube deformiert



Bild 20: Karosserie / Motorhaube deformiert



Bild 21: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 24: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt




Bild 28: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 29: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 30: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 31: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 32: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 33: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 34: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Seitenteil links leicht deformiert und zerkratzt



Bild 36: Reifen - Felge / Felge vorne rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

200514

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Reifen - Felge / Felge vorne rechts Kratzer