

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
Hersteller: **Skoda**  
Typ: **Octavia Combi**  
Fahrgestellnummer: **TMBJG7NE9F0117291**  
Erstzulassung: **20.01.2015**  
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 7 Gänge**  
Schadstoffklasse: **EU5**  
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **201.025 km**  
Kraftstoffart: **Diesel**  
Farbe: **Brilliant-Silber**  
Leistung: **77 kW / 105 PS**  
Hubraum: **1598 ccm**  
Anzahl Schlüssel: **2**  
Anzahl Vorbesitzer: **2**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Ausstattungs-Paket: Green tec
3	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
4	Bremsassistent
5	Dachantenne
6	Dachreling
7	Fensterheber elektrisch hinten
8	Knieairbag Fahrerseite
9	Kopfstützen hinten
10	Servolenkung
11	Türenriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
12	Türgriffe außen Wagenfarbe
13	Audiosystem Swing (Radio/CD-Player MP3-fähig)
14	Außenspiegel Wagenfarbe
15	Elektron. Differentialsperre (EDS)
16	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
17	Kopf-Airbag-System
18	Lenkrad (4-Speichen)
19	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
20	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
21	Antriebsart: Frontantrieb
22	Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
23	Mittelarmlehne vorn
24	Mittelkonsole
25	Reifen-Reparaturkit
26	Wegfahrsperr
27	Getränkehalter vorn
28	Karosserie: 5-türig
29	Leseleuchte
30	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
31	Tagfahrlicht abschaltbar
32	Verglasung getönt
33	3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten

Nr.	Bezeichnung
34	Bordcomputer
35	Brillenfach
36	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
37	Fensterheber elektrisch vorn
38	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
39	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
40	Seitenairbag vorn
41	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
42	Zentralverriegelung
43	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
44	Heckscheibenwischer
45	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
46	Mittelarmlehne hinten
47	Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF
48	Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
49	Reifendruck-Kontrollsystem
50	Servolenkung elektronisch (Servotronic)
51	Sonnenblende rechts mit Spiegel
52	Türen mit Warnleuchte
53	Verzurrösen Koffer-/Laderaum
54	Anti-Blockier-System (ABS)
55	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
56	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
57	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
58	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
59	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
60	Frontscheibe getönt
61	Kopfstützen vorn
62	Multifunktionsanzeige
63	Rußpartikelfilter
64	Sitz vorn links höhenverstellbar
65	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
66	Sonnenblende links mit Spiegel
67	Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan  
 Besichtigungsdatum: 19.8.2025  
 Auftragsnummer: 117291

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**Sonderausstattung:**

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Chromzierleisten an Seitenfenstern
3	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
4	* Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
5	* Innenspiegel mit Abblendautomatik
6	* Scheibenwischer mit Regensensor
7	* Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
8	* Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
9	* Außenspiegel mit Abblendautomatik
10	* Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
11	* Bodenleuchte im Außenspiegel

Nr.	Bezeichnung
12	* Außenspiegel elektr. anklappbar
13	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
14	Radioempfang digital (DAB)
15	Einparkhilfe vorn und hinten
16	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
17	* Handschuhfach mit Kühlfunktion
18	* Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
19	Sitzheizung vorn
20	Ablage-Paket
21	* Wendematte Gepäckraum
22	LM-Felgen 6,5x16 (Ilias)

**Zubehör:****3. Ausbaurinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**

Serviceachweis vorhanden ja:  nein:

Serviceachweis

Fahrgestellnummer TMBJG7NE9F0117291  
 Fahrzeugtyp: Skoda Octavia Combi 77 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.11.2024	190876

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja:  nein: Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBJG7NE9F0117291  
 Fahrzeugtyp: Skoda Octavia Combi 77 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.11.2024	190876

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 01/26**

fahrbereit       nicht fahrbereit       rollfähig  
 nicht verkehrssicher       nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Motorhaube 171µm
2	Kotflügel links 498µm
3	Tür vorne links 180µm
4	Dach 171µm
5	Tür hinten links 173µm
6	Tür hinten rechts 166µm
7	Tür vorne rechts 176µm
8	Kotflügel rechts 181µm

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Dachkante vorn	1, 2	Steinschlag mit Korrosion	
2	Motorhaube	3, 4, 5	Steinschläge mit Korrosion	
3	Stoßfänger vorn	6, 7	Kratzer	
4	Kotflügel links	8, 9, 10	zerkratzt	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
5	Tür hinten links	11, 12	Kratzer	
6	Stoßfänger hinten	13, 14	Kratzer	
7	Heckklappe	15, 16	Kratzer	
8	Wartung	17	fällig in 84 Tagen	
9	Reserverad oder Pannenset	18	fehlt	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

## Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Hankook	6
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Hankook	6
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Hankook	6
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91V	Hankook	6

## Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 94V	Goodyear	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 94V	Goodyear	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 94V	Goodyear	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/55 R16 94V	Goodyear	7



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges




Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: null

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

22.01.2015	8004	ANK000763	2	01	77/4000	191
M1	AC		4659-4781		1814	
TMBJG7NE9F0117291			1465-1495		1342	
SKODA				00075		
5E			104	1912	1912	
ACCLHAXD			990	970		
NFD7FD7CW002STVL7			990	970		
			065	2375	069	
OCTAVIA			1500	660	5	
SKODA (CZ)			195/65 R15 91H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91H			
Kombilimousine						
715/2007*136/2014J						
EURO5,3:PI/CI, M, N1			e11*2007/46*0243*11			
Diesel			24.09.14	K	WP133237	
0002	3530	1598				
7.2/B.2:+47 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug Kombination:3412kg*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK 1 t.BGTG*						

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Dachkante vorn Steinschlag mit Korrosion



Bild 2: Karosserie / Dachkante vorn Steinschlag mit Korrosion



Bild 3: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion



Bild 4: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion




Bild 5: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosion



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger vorn Kratzer



Bild 8: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Kotflügel links zerkratzt




Bild 11: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 12: Karosserie / Tür hinten links Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

19.8.2025

Auftragsnummer:

117291



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 14: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 15: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 16: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 17: Wartung-Pflege / Wartung fällig in 84 Tagen



Bild 18: Reifen - Felge / Reserverad oder Pannenset fehlt