

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002012961  
**Besichtigt am:** 09.07.2025 12:08  
**Berichts-Nr:** 8661729  
**FIN:** WAUZZZGY2PA086247



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kleinwagen
<b>Hersteller:</b>	Audi
<b>Modell:</b>	A3
<b>HSN / TSN:</b>	0588 / BWY
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	13.06.2023
<b>Laufleistung:</b>	32.243 km
<b>Farbe:</b>	Ibisweiß
<b>Farbe Dach:</b>	Ibisweiß
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.400 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/ schwarz/stahlgrau
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	06.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	0 KM

## » Fahrzeugausstattung

"Basis"	Datenmodul Europa
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	DC/DC Wandler 3,0 KW
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau
4-Lenker-Hinterachse	Digitaler Radioempfang
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/110 KW Hybrid,TSI, Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: TH8/T9D	ECO-Funktion
6-Gang-Automatikgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Abwahl Audi phone box	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Abwicklung Serie	Elektromechanische Servolenkung
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr.0EC.A / 0EK.A
Aktivkohlebehälter (EVAP)	e-tron Ladesystem kompakt
Akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Fahrersitz elektrisch einstellbar
Aluminiumoptik im Interieur	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambiente-Lichtpaket	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-
Audi AG	Federbereich 71 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi connect Navigation & Infotainment plus	Folienbeklebung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Frontantrieb
Audi drive select	Frontscheibe in Akustikverglasung
Audi pre sense front	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Smartphone Interface	Fußmatten vorn und hinten
Audi Soundsystem	Ganzjahresreifen 225/45 R17 94V
Audi virtual cockpit plus	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Vorbereitung adaptiver Geschwindigkeitsassistent
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	gesetzlicher Notruf
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten
Ausweichassistent und Abbiegeassistent	Halteassistent
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Haushaltsstecker Typ E/F für das e-tron Ladesystem
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Betriebserlaubnis Nachtrag	Industriestecker CEE 16A, 400V, lang undgerade, für das e-tron Ladesystem
Bluetooth-Schnittstelle	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bordliteratur in Deutsch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bordwerkzeug	i-Size und Top Tether für die äußeren Fondsitze
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Kältemittel R1234yf
Businesspaket	Kein Selbstabholer
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dachreling, Entfall	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortöffnung Gepäckraumklappe	Ohne Lichtassistent
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Logoprojektion
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser- Standanzeige
Kopfstützen vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Vorkonditionierung
Ladedose AC Typ 2	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden 11 kW (AC)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ladekabel USB Type-C® für Type-C-Geräte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne zusätzliche Bereifung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus und Schaltwippen	Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Optikpaket schwarz
LED-Scheinwerfer	Ottomotor
LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Licht-/Regensensor	Räder der Serie
Linkslenker	Räder, 5-Arm, 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Radstand
Mittelarmlehne vorn	Rechtsverkehr
MMI Navigation plus mit MMI touch	Regionscode " ECE " für Radio
MMI Radio plus	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Reifendruck-Kontrollanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 5	Reifenreparaturset
Motorabdeckung	Rückfahrkamera
N.N.N. Ausführung 1	Rücksitzlehne umklappbar
Nicht Heissland	S line
Nichtraucherausführung	Schalt-/Wählhebelknopf
Normalsitze vorn	Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)
Ohne Ablagepaket	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Anhängervorrichtung	S-Dachkantenspoiler
Ohne Beledung	Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenschweller Standard
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Serienfahrwerk
Ohne Dekorfolien/Embleme	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serienqualität
Ohne Feuerlöscher	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )
Ohne Frontspoiler	Sitzheizung vorn
Ohne Garagentoröffner	Sondersteuerung I/VP
Ohne Head-up-Display	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
Ohne kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	spezielles Typschild EU
Ohne Kompensator	Sportback
Ohne Lade-Dock	Spurverlassenswarnung

Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und  
Querverkehrsassistent hinten  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standardabgasanlage  
Standard-Klimazonen  
Start-Stop-System  
Steuerungsnummer 8  
Stoff Index  
Stoßfänger S line  
Tagfahrlicht  
Transportschutz (Ausf.1)  
Typprüfland Deutschland  
Umweltbonus Hersteller  
USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variante Grundausstattung  
Verbandmaterial mit Warndreieck  
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
Vorbereitung für Functions on Demand  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrung elektronisch

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

<b>Hersteller</b>	<b>Ort</b>	<b>Position</b>	<b>Typ</b>	<b>Felge</b>	<b>Dimension</b>	<b>Profiltiefe</b>
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 V	2,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 V	2,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 V	4,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 94 V	4,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Motorhaube Dämmmatte	Riss	Ersetzen

**» Gebrauchsspuren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZGY2PA086247

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen



2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

3 - Motorhaube Dämmmatte - Riss - Ersetzen



### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

