

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	55/13/08/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca raportu:	Przemysław Kalużny
Przedmiot raportu:	Mobilny przesiewacz bębnowy Farwick Mustang
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia raportu:	19-08-2025



Treść raportu

W dniu 18-08-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 55/13/08/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Jacek Brzozowski. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest mobilny przesiewacz bębnowy Farwick Mustang, przeznaczony do obróbki materiałów rozdrobnionych i przemysłowych. Wykorzystywany w branżach takich jak gospodarka odpadami, recykling, budownictwo i rolnictwo.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Przedmiot:	Mobilny przesiewacz bębnowy
Producent:	Farwick
Model:	Mustang
Rok budowy:	Brak danych
Nr fabryczny:	Brak danych
Silnik:	Perkins (ON)
Moc silnika:	55kW
Masa własna:	Ok 14 000kg
Wymiary transportowe:	10,95x2,8x3,85m
Średnica bębna:	2000mm
Wydajność: około:	150 m ³ /h

Wynik oględzin

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyłączone z czynnej eksploatacji.

Podczas oględzin stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci zarysowań, śladów korozji perforacyjnej oraz deformacji. A ponadto: widoczna korozja układu hydraulicznego, złuszczenia powłoki lakierowej, brak zbiorników bocznych. Z relacji okazującego wynika, iż w silniku znajduje się woda, co dodatkowo potwierdza jego nienadający się do użytku stan. Bęben przesiewacza jest w znacznym stopniu skorodowany, a przenośniki taśmowe zużyte i nienadające się do dalszej eksploatacji.

Ze względu na sposób przechowywania oraz brak możliwości uruchomienia urządzenia, nie było możliwe przeprowadzenie dokładnej weryfikacji jego stanu technicznego. Istnieje ryzyko występowania dodatkowych wad i braków, które mogą ujawnić się w toku dalszych oględzin lub prób eksploatacji.

Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zostały udokumentowane fotograficznie.

Tabliczka identyfikacyjna podczas oględzin nie została odnaleziona, nie udostępniono również żadnej dokumentacji do przedmiotu. Co nie wyklucza możliwości występowania rozbieżności w zakresie specyfikacji technicznej i wyposażenia.

Z uwagi na znaczny stopień zużycia technicznego, uszkodzenia oraz nieopłacalność ewentualnej naprawy, urządzenie kwalifikuje się jako złom użytkowy.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





























