



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8663376  
vom: 09.07.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002015751  
**Besichtigt am:** 09.07.2025 12:04  
**Berichts-Nr:** 8663376  
**FIN:** VSSZZKJZNR094408



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8663376  
vom: 09.07.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kleinwagen
<b>Hersteller:</b>	Seat
<b>Modell:</b>	Arona
<b>HSN / TSN:</b>	7593 / ANG
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	04.05.2022
<b>Laufleistung:</b>	68.392 km
<b>Farbe:</b>	Mitternachtsschwarz
<b>Farbe Dach:</b>	Mitternachtsschwarz
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.000 ccm
<b>Leistung:</b>	70 kW (96 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.059 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.447 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.780 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.690 kg
<b>Radstand:</b>	2.564 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	3
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 5-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Nein
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8663376  
vom: 09.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Ebener Ladeboden hinten
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	ECO-Funktion
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/70 kW TSI Grundmotor: TJ4, "TSI"	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --
4 Türen	Einparkhilfe vorn und hinten
5-Gang-Schaltgetriebe "M5"	Einton-Signalhorn
6 Lautsprecher (passiv)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Embleme
Abgasendrohr hinten (Standard)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientelicht Ausführung 1	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fertigungsablauf Standard
Armaturentafel Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Außenspiegel links, konvex	Frontantrieb
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Ausströmer	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Handbremshebelgriff in Leder
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachse verstärkt ( Ausführung 2)
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung hinten, Sport	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Dämpfung vorn	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Datenträger für EU, integriert	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Dekor-Einlagen	Kältemittel R1234yf
Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe	Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)
Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Drehstromgenerator 140 A	Keine Aktionsausführung
Drei.-Automatikgurte vorn	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8663376  
vom: 09.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Heckspoiler
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Kurzheck	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Sonderspezifikationen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Spurwechselassistent
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Überführungsausrüstung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leuchtweitenregulierung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationsgerät-High	Optionsinfotainment (MIB3)
Navigationssystem	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Pannens-Set
Nebelschlussleuchte	Preisnachlass-Paket
Nicht Heissland	Privater Notruf
Nichtraucherausführung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalausführung	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Normalluftfilter	Regionscode " ECE " für Radio
Normalsitze vorn	Reifen 215/45 R17 91W xl
Ohne 2. Batterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne Anhängervorrichtung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Applikationen	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne besondere Farbausstattung	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schriftzugsatz
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
Ohne Feuerlöscher	SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
Ohne Fußmatten	



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8663376  
vom: 09.07.2025

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag  
Seitenschutzleiste  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Servolenkung  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Sitzbezüge in Stoff  
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar  
Sonderpreis  
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sprachsteuerung  
Spurhalteassistent  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Sport  
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell  
Top-Sport-Ausstattung  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
Trommelbremsen hinten  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfland Deutschland  
Typzeichen und Firmenemblem  
Überhang hinten, kurz  
Variante  
Version Standard  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrung elektronisch  
Werksinterne Steuerung Selbstabholer  
Winterpaket  
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung  
Zierleisten Standard



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8663376  
vom: 09.07.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	5,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	5,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8663376  
vom: 09.07.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dachholm links	Kratzer	Auslegen + Polieren
2	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Pauschalbetrag
3	Heckscheibe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Polieren

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8663376  
vom: 09.07.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8663376  
vom: 09.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZKJZNR094408

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8663376  
vom: 09.07.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8663376  
vom: 09.07.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8663376  
vom: 09.07.2025



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dachholm links - Kratzer - Auslegen + Polieren



2 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Pauschalbetrag



3 - Heckscheibe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Polieren

