

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8814424
vom: 04.08.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002047581
Besichtigt am: 04.08.2025 10:55
Berichts-Nr: 8814424
FIN: VXXKUKZKXZMW090767



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8814424
vom: 04.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Opel
Modell:	Mokka
HSN / TSN:	1889 / AGF
Erstzulassungsdatum:	07.03.2022
Laufleistung:	51.323 km
Farbe:	Weiß
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	0 ccm
Leistung:	100 kW (136 PS)
Fahrzeuglänge:	4.151 mm
Fahrzeughöhe:	1.534 mm
Fahrzeugbreite:	1.791 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.015 kg
Radstand:	2.561 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Vorhanden
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	10.04.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	36.474 km
Restlauf bis Service:	10.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8814424
vom: 04.08.2025

» Sonderausstattung

Active Drive Assist Plus - Automatischer Geschwindigkeits-Assistent mit Stop & Go Funktion - Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgänger- und Radfahrererkennung - Aktiver Spurhalte-Assistent

Fußraumteppiche, Velours, 4-teilig

IntelliLux LED Matrix Licht Adaptive LED-Matrix Scheinwerfer mit individueller Lichtverteilung und folgenden Funktionen: - Stadtlucht - Autobahnlicht - Landstraßenlicht - Statisches Kurvenlicht - Abbiegelicht - Einparkausleuchtung - Fernlichtassistent: verkehrsabhängiges Ausblenden unter Berücksichtigung vorausfahrender und entgegenkommender Verkehrsteilnehmer - Automatische Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung

Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in BiColor Schwarz mit Allwetterreifen mit Allwetterreifen 215/60/R17

Radio: Multimedia Navi Pro (Mokka-e) mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay und volldigitalem 12"-Fahrerinfodisplay - Navigation. mit integriertem Speicher - Straßenkarte Europa (inkl. Russland und Türkei) - Kartendarstel. 3-D - Dyna. Routenführung über Karten- und/oder Pfeildarstellung - Anzeige von Sonderzielen - Tourenplan. - GPS-Modul - Anzeige von Ladestationen OpelConnect, u. a. mit LIVE Navigations-Diensten: - Kartenaktual. (über USB) - Sprachste. für Audio, Telefon und Navi. - Radio,Bluetooth,DAB+,USB, Freisp

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Open & Start" - Schlüssellose Entriegelung für Fahrer- und Beifahrertür sowie den Gepäckraum - Motorstartknopf

Sitze: Sitzheizung, mehrstufig, Fahrer und Beifahrer

» Standard Equipment

2 Zündschlüssel, mit Funkfernbedienung

Ablage: Taschen an Vordersitzrücken - Fahrer und Beifahrer

Ablagefächer - Ablagefach in der Mittelkonsole, vorn und hinten - Ablagefach in den vorn Türen, geeignet für 1,5-Liter-Getränkeflaschen - Ablagefach in den hinteren Türen, geeignet für 0,5-Liter-Getränkeflaschen - Getränkehalter in der Mittelkonsole - Handschuhfach

Adaptives Bremslicht

Airbag Fahrer- und Beifahrerseite

Airbag: Front- und Seitenairbags

Airbag: Kopfairbags, vorn und hinten außen

Aktiv gesteuerte Lufteinlässe (Active Aero Shutter)

Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS) Umgebungsgeräusch bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h

Aluminium-Sportpedale

Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle und Bremsassistent

Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar

Außenspiegel in Schwarz

Batterie-Ladeset: Mode-2-Ladekabel (1,8 kW) für Haushaltssteckdose und Batterie-Ladestatus-Indikator

Berg-Anfahr-Assistent

Bremssystem: Regenerativ

Dach-Designlinie in Rot

Dachhimmel, Schwarz

Dachspoiler, Schwarz

Dekorleisten, Rot

Dritte Bremsleuchte

Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)

Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus)

Fahwerk: Fahrmodi - mit 3 einstellbare Fahrmodi: ECO, Normal und Sport

Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Tippfunktion und Einklemmschutz

Frontkollisionswarner mit Automatischer City-Gefahrenbremsung sowie Fußgängererkennung Aktiv ab 5 km/h bis 85 km/h. Überwachung des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug, bei zu schneller Annäherung an ein vorausfahrendes Fahrzeug oder einen Fußgänger wird der Fahrer über einen Warnton und eine Anzeige im Fahrerinfodisplay informiert. Bei Kollisionsgefahr wird die Bremsanlage vorbereitet und gegebenenfalls eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um die Folgen einer möglichen Kollision zu minimieren.

Fußgängerschutz

Geschwindigkeitsregler mit intelligentem

Geschwindigkeitsbegrenzer Der intelligente

Geschwindigkeitsbegrenzer erlaubt in Verb. mit der Verkehrsschilderkennung eine schnelle Anpassung der Geschwindigkeit

Getriebe: Automatik - Elektroantrieb mit fester

Getriebeübersetzung

Hutablage

Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell

Klimatisierungsautomatik - mit Aktivkohlefilter, Umlufschaltung manuell, automatische Luftverteilung - Fußraumheizung, hinten

Kopfstützen (2)

Kopfstützen (3) hinten, höheneinstellbar

Lackierung: Dach und A-Säule in Diamant Schwarz

Lackierung: Uni Jade Weiß

Ladeanschlussmöglichkeiten Wechselstrom (AC), Steckertyp 2, und Gleichstrom (DC), Steckertyp CCS (Combined Charging System)

LED-Nebelscheinwerfer

LED-Scheinwerfer - LED-Ambientebeleuchtung in Ablagefächern der Türen, vorn - LED-Blinker, vorn und hinten - LED-Rückleuchten - LED-Tagfahrlicht - LED-Scheinwerfer - Fernlicht-Assistent

Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht

Lenksäule, höhen- und neigungseinstellbar

Leseleuchten, vorn

Make-up-Spiegel in Sonnenblende, beleuchtet, Fahrer und Beifahrer

Mittelarmlehne, vorn inkl. 2 USB-Ladeschnittstellen

Müdigkeitserkennung

Multikollisionsbremse - Bei einer Kollision oder einem unvermeidbaren Unfall wird das System aktiviert und bremst das Fahrzeug bis zum Stillstand, um weitere Zusammenstöße mit anderen Verkehrsteilnehmern oder Hindernissen zu vermeiden.

myOpel App - mit Mokka-e spezifischen Funktionen: Batterie-Ladestandsanzeige und Reichweiten-Überwachung, Fernsteuerung der Klimatisierung und Ladevorgangseinstellungen - Energieverbrauchsanzeige, Energieverbrauchsstatistiken, Energierückgewinnungsinformationen, Fernsteuerung der Klimatisierung - intelligentes Laden: Ladevorgangsanzeige mit der Wahlmöglichkeit des sofortigen oder zeitlich programmierbaren Ladens

Onboard-Charger (fahrzeugintegrierte Ladeinheit), 3-phasig (11 kW)

OpelConnect mit Telematikdiensten Telematikdienste: - Notruf/Pannenhilfe - Fahrzeugstatus und -informationen - Routen- und Fahrtinformationen

Parkpilot, Einparkhilfe hinten, mit akustischem Warnsignal beim Rückwärtseinparken - 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera

Polster: Stoff/Premium-Lederoptik mit Ziernähten und Design-Akzenten in Rot

Räder: Leichtmetall (4) 5 Doppelspeichen 6,5 J x 17 in Schwarz mit Reifen 215/60 R 17

Räder: Reifen-Reparatur-Set mit Reifendichtmittel und 12-Volt-Kompressor (ohne Wagenheber)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8814424
vom: 04.08.2025

Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay und volldigitalem 7"-Fahrerinfodisplay - Automatische Musikerkennung bei Audiogeräten mit USB-Anschluss - Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto - Anzeige und Bedienung ausgewählter Apps und Funktionen über das 7"-Touchscreen-Farbdisplay oder per Sprachbedienung, z. B. - Navigation - Musik - Telefon - Vorlesen und Diktieren von Textnachrichten - Doppeltuner - Graphic Equalizer - 6 Lautsprecher - Bluetooth, USB, Radio Schlüsselloser Startsystem "Keyless Start" - Schlüssellose Entriegelung für Fahrer- und Beifahrertür sowie den Gepäckraum - Motorstartknopf

Seitenaufprallschutz

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig

Sicherheitsgurte Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen - Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer, vorn und hinten außen - Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte, vorn und hinten

Sicht-Ausstattung - Regensensor vorn - Automatisches Abblendlicht mit Tunnelerkennung - Innenrückspiegel, automatisch abblendend

Sitze: Beifahrersitz 6-fach manuell einstellbar - Länge, Höhe und Lehnenneigung - Taschen an den Vordersitzrücken

Sitze: Fahrersitz 6-fach manuell einstellbar - Länge, Höhe und Lehnenneigung

Sitze: Komfortsitze, vorn

Sitze: Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 umklappbar

Sitze: Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, hinten außen

Solar Protect-Wärmeschutzverglasung stark getönt, im Fond

Spurhalte-Assistent Warnung bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur (zwischen 65 km/h und 180 km/h) durch eine Kontrollleuchte im Fahrerinfodisplay

Start/Stop System - Verstärkter Anlasser - Hochleistungsbatterie - Schalter zur Deaktivierung der Start/Stop-Funktion

Steckdose, 12 Volt in der Mittelkonsole, vorn

Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff TC Plus

Umgebungsbeleuchtung

Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten, in Hochglanzschwarz

Verkehrsschilderkennung Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und deren Aufhebung sowie Anzeige des erkannten Schildes im Fahrerinfodisplay (abhängig von Sicht- und Witterungsbedingungen)

Wärmepumpe

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8814424
vom: 04.08.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 100 H	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 100 H	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 100 H	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/60 R 17 100 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8814424
vom: 04.08.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Ersetzen und lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
4	Tür vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
5	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Dach	Kratzer	Polieren
7	Heckklappe	Kratzer	Auslegen + Polieren
8	Kofferraumboden	Verschmutzt	Reinigen
9	Außenschweller links	Kratzer	Auslegen + Polieren
10	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne rechts	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	B-Säule links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8814424
vom: 04.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8814424
vom: 04.08.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VXKUKZKXZMW090767

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8814424
vom: 04.08.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Ersetzen und lackieren



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung




4 - Tür vorne rechts - Kratzer - Smart Repair



5 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken




6 - Dach - Kratzer - Polieren




7 - Heckklappe - Kratzer - Auslegen + Polieren

Kommentar


Heckklappe beide Seiten schleift an der Stoßstange



8 - Kofferraumboden - Verschmutzt - Reinigen



9 - Außenschweller links - Kratzer - Auslegen + Polieren



10 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne rechts - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - B-Säule links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

