

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215972/8/25-11401	Data raportu	05-08-2025
Rzeczoznawcy	Emilian Wesołowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	04-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/55899/25/07/30	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1MAFEYC55138541
Marka, model	RENAULT Master dCi 135 Ene...
Typ, wersja	Master dCi L2H2 Pack Clim
Numer rejestracyjny	NO4230Y
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2299 ccm/100 kW
Stan licznika	124 597 km
Data 1. rej./rok prod.	03-06-2016/2016
Data nast. bad. techn.	21-02-2026
Nadwozie	furgon, wysoki dach 4/3
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag kierowcy, Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszkłone, Drzwi tylne nieoszkłone, 180 st., ESC+Extended Grip, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Fotel kierowcy komfortowy z regulacją lędźwiową, Klimatyzacja, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości, Komputer pokładowy, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Punkty do mocowania ładunku (w podłodze), Radio CD/MP3+wyswietlacz+Bluetooth+2xUSB+Jack, Siedzenie pasażera dwumiejscowe, System wspomagania ruszania pod górę Hill Start Assist, Wspomaganie układu kierowniczego, Zamek centralny z pilotem, Czujniki parkowania, Obicie ścian bocznych do połowy wysokości, Ogranicznik/Regulator prędkości, Ścianka działowa pełna (bez okna), Światła przeciwmgielne

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MYKI, WINTER MASTER	225/65 16 109T	7,0 mm
	lewe	MYKI, WINTER MASTER	225/65 16 109T	7,0 mm
tylna	prawe	MYKI, WINTER MASTER	225/65 16 109T	6,0 mm
	lewe	MYKI, WINTER MASTER	225/65 16 109T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	po naprawie, zarysowanie, pęknięcie	WY	1.3
2	Zaślepka haka holowniczego R	brak	WY	
3	Nadkole wewn., przód R	pęknięcie, ubytki materiału	WY	
4	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.1
5	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
6	Listwa ochronna drzwi tylnych R	zarysowanie, pęknięcie, nawiercony(e) otwór/otwory	WY	0.2
7	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych R	brak	WY	0.5
8	Listwa ochronna słupka środkowego (B) R	pęknięcie, nawiercony(e) otwór/otwory	WY	0.2
9	Zderzak, środek	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.5
10	Zderzak, róg R	zarysowanie, pęknięcie	WY	
11	Lampa tylna L	pęknięcie	WY	0.2
12	Listwa ochronna,przed.błotnika tyl. R	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.3
13	Listwa ochronna,tylna błotnika tyl. R	pęknięcie	WY	0.3
14	Radio	brak	WY	0.2

15	Tapicerka drzwi tylnych R	połamana(y)	WY	
16	Tapicerka siedziska 1.rząd R	przepalenie	WY	0.5
17	Nakładka szkieletu siedz. 1.rząd lewe L	pęknięcie	WY	0.2
18	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
19	Błotnik przedni R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
20	Oslona chłodnicy	nietrwały montaż	NA	0.3
21	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
22	Drzwi części ład.przesuwne R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
23	Rama drzwi,przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
24	Rama drzwi,przód R	rysa/odprysk	NA	0.5
25	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
26	Sciana boczna L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
27	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
28	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	3.5
29	Wnęka koła wewnętrzna L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
30	Wnęka koła wewnętrzna R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
31	Narożnik R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
32	Podłoga tylna	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
33	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
34	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
35	Reflektor z kierunkowskazem L	zarysowanie		
36	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
37	Kierunkowskaz boczny L	zarysowanie		
38	Przegroda	rysa/odprysk		
39	Zderzak, róg L	zarysowanie		
40	Konsola środkowa	zarysowanie		
41	Nakładka błotnika tylnego przód dół L	pęknięcie		
42	Nakładka błotnika tylnego tył dół R	pęknięcie		
43	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Atrapa przednia - Inne 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 42

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 44

Zderzak() - Pęknięcie/rozerwanie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Inne 1



Fot. 46

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48


Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga przednia P - Inne 1



Fot. 50

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 54

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Drzwi tylne P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi tylne P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne P - Inne 2



Fot. 60

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Słupek środkowy P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 70

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 72

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 2



Fot. 74

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 80

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 82

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 84

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 88

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 90

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 92

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 94

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 96

Próg L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 98

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Fot. 100

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Konsola środkowa - Inne 1



Fot. 102

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 104

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 106

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Drzwi - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 108

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109

Drzwi tyłu lewe - Inne 1



Fot. 110

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111
Drzwi tyłu prawe - Inne 1



Fot. 112
Podłoga - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113

Ściana działowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 114

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 115

Ściana lewa - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 116

Ściana lewa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 117

Ściana lewa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 118

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 119

Ściana prawa - Pęknięcie/rozerwanie 1