

Nr zlecenia DEKRA: SIXT/CEN/10731/25/02/12
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 12-02-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Damian Grzegorzówka
SIXT
ul. Arabska 9
03-977 Warszawa

Rzecznicy:
Radosław Brzostowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Dariusz Gomuliński
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0147835
Producent	SKODA
Model	Octavia IV Kombi 20-
Typ/wersja	Octavia 2.0 TDI Ambition DSG
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1445
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1950
Rozstaw osi 1/2	2667
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	115/85
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	BT270HF
VIN	TMBJG8NX2PY016572
Data 1. rejestracji	22-11-2022
Data 1. rej. w Polsce	22-11-2022
Rok produkcji	2022
Stan licznika [km]	103 236 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK
Data oględzin	2025-02-13

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SAILUN, ICE BLAZER ALPINE+	205/60 16 92H	4,0 mm
	lewe	SAILUN, ICE BLAZER ALPINE+	205/60 16 92H	4,0 mm
tylna	prawo	SAILUN, ICE BLAZER ALPINE+	205/60 16 92H	4,0 mm

lewe	SAILUN, ICE BLAZER ALPINE+	205/60 16 92H	4,0 mm
------	-------------------------------	---------------	--------

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Blokada zamków tylnych drzwi od wewnątrz, elektryczna | 28. LIGHT AND RAIN ASSIST - czujnik zmierzchu i deszczu |
| 2. Bluetooth | 29. Lakier uni |
| 3. Care Connect - 1 rok | 30. Lane Assist - asystent zmiany pasa ruchu |
| 4. Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST | 31. Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia |
| 5. DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych | 32. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane |
| 6. DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy | 33. Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie z czujnikiem wilgotności |
| 7. Dekor AMBITION | 34. Oświetlenie bagażnika |
| 8. Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu | 35. Parasolka w schowku drzwi kierowcy |
| 9. ESP z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, RBS, ESBS, TSA, XDS+ | 36. Poduszka powietrzna, centralna |
| 10. Elektryczne podnoszenie szyb, przód | 37. Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne) |
| 11. Elektryczne podnoszenie szyb, tył | 38. Podłokietnik z przodu |
| 12. Felgi aluminiowe 17 ROTARE AERO 7,5J z ogumieniem | 39. Radio SWING (8,25", 2 gniazda USB-C umożliwiające ładowanie i transfer danych) |
| 13. Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową | 40. Ramka grilla chromowana |
| 14. Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania | 41. Relingi dachowe w kolorze czarnym |
| 15. Funkcja SmartLink | 42. Roleta przestrzeni bagażowej |
| 16. Gniazdo 12V w bagażniku | 43. Schowek na okulary |
| 17. Głośniki - 8 sztuk | 44. Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa |
| 18. Haczyki na torby | 45. System kontroli ciśnienia w oponach TPM |
| 19. Hamulec antykolkizyjny - multicollision brake | 46. Tapicerka materiałowa |
| 20. Hamulec postojowy, elektromechaniczny | 47. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 21. Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia | 48. Tylna kanapa składana i dzielona |
| 22. KESSEY GO - bezkluczykowy system uruchamiania silnika | 49. Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy |
| 23. Kamera cofania | 50. Wycieraczka szyby tylnej AERO |
| 24. Kierownica 2-ramienna skórzana, wielofunkcyjna z manetkami zmiany biegów | 51. Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 25. Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna Climatronic | 52. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 26. Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT | 53. Zestaw siatek w bagażniku |
| 27. Kurtyny powietrzne | 54. Światła przeciwmgielne, przyciemniane z funkcją doświetlania zakrętów |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|---|---|
| 1. Lakier metalik | - |
| 2. Lusterka boczne elektrycznie składane i podgrzewane, aut. przyciemniające się lust. po str. kierowcy | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/zakup)¹²

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Stan dbałości o pojazd , uszkodzenia i braki -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 14-02-2025

Rzecznik DEKRA:
Radosław Brzostowski (NEW)
Dariusz Gomuliński

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- inne:

ALARM BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Z uwagi na przeznaczenie ekspertyzy nie załączono zdjęć dow. rej./karty poj. lub dołączono te dokumenty, jednakże z \"ukrytymi\" informacjami dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. Nie podano też żadnych informacji w pozostałej części ekspertyzy dot. Użytkownika/Kredytobiorcy. TAK.

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak gaśnicy.
Duża liczba powierzchniowych zarysowań na większości lakierowanych elementów nadwozia.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z przodu



Fot. 6.
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Przekątna tylna prawa



Fot. 8.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Przekątna tylna lewa



Fot. 10.
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Bok lewy z przodu



Fot. 12.
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Numer identyfikacyjny



Fot. 14.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Fot. 20.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Tunel środkowy



Fot. 22.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Kierownica z lewej strony



Fot. 24.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Bagażnik



Fot. 26.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Spód pojazdu przód



Fot. 28.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30.

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32.
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Instrukcje



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42.
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



Fot. 44.

Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak przedni cz Śr - Rysa/odprysk 2



Fot. 46.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48.
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 52.
Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Zderzak tylny cz śr - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Zderzak tylny cz őr - Rysa/odprysk 2



Fot. 58.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2