



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8828399
vom: 06.08.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002050217
Besichtigt am: 06.08.2025 10:08
Berichts-Nr: 8828399
FIN: TMBJJ7NUXM5025325



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8828399
vom: 06.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ATL
Erstzulassungsdatum:	12.02.2021
Laufleistung:	142.644 km
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.382 mm
Fahrzeughöhe:	1.605 mm
Fahrzeugbreite:	1.841 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.994 kg
Radstand:	2.630 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	420 Tag(e)



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8828399
vom: 06.08.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"CLEVER" (DE)	Dachreling, blank
"KESSY FULL" inkl. SAFE System	Dachspoiler
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
"SUNSET"	Dämpfung vorn
"Virtual Cockpit"	Dekor-Einlagen
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 Leseleuchten vorn	Doppelton-Signalhorn
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad	Drehstromgenerator 140 A
3. Kopfstütze hinten	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 350" -- Fahrzeugteile --
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T11/T3C	Einparkhilfe vorn und hinten
6-Gang-Schaltgetriebe	Einstiegsleisten (vorn)
8 Lautsprecher (passiv)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Embleme
Abfalleimer in der Türverkleidung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Abgaskonzept, EU6 AP	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Ablagenpaket 3	ESC
Ambientelicht Ausführung 2	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Amundsen (DE)	Fahrerkniefahrer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstell-/beheizbar	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Berganfahrassistent	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Betriebsspannung 12 V	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Grossdach-System
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Chrom-Paket	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachsgewicht Ausführung 1



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8828399
vom: 06.08.2025

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Ohne alternativ-Antriebssystem
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Anhängervorrichtung
Innenspiegel automatisch abblendbar	Ohne Anschlussgarantie
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Durchladeeinrichtung
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne ECO-Funktion
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Emblempaket
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortausstattung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Halter
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kühlerschutzgitter	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
LED Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lichtassistent
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Schmutzfänger
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Spurhalteassistent
Linkslenker	Ohne Spurwechselassistent
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Stabilisator hinten
Mit Multifunktionskamera	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Überführungsausrüstung
MPV	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Navi Amundsen + Web radio	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchte	Pannen-Set
Netztrennwand	Panorama Schiebedach
Nicht Heissland	Radschrauben Standard
Nichtraucherausführung	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Normalsitze vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Notrufsystem eCall	Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne "drive select"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Reifendruckkontrolle
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Adapter	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8828399
vom: 06.08.2025

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sondermodell 2021
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tankdeckel
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausrüstung
Verkehrszeichenerkennung
Verkehrszeichenerkennung, Multifunktionskamera
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Zierleisten blank
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8828399
vom: 06.08.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2029

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8828399
vom: 06.08.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Lackieren
2	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8828399
vom: 06.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8828399
vom: 06.08.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ7NUXM5025325

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8828399
vom: 06.08.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8828399
vom: 06.08.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8828399
vom: 06.08.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8828399
vom: 06.08.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Lackieren



2 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen