

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001955309  
**Besichtigt am:** 21.05.2025 09:33  
**Berichts-Nr:** 8385553  
**FIN:** VSSZZZKM6PR080278



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	SUV
<b>Hersteller:</b>	Cupra
<b>Modell:</b>	Formentor
<b>HSN / TSN:</b>	7593 / ARG
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	26.05.2023
<b>Laufleistung:</b>	35.491 km
<b>Farbe:</b>	Graphengrau
<b>Farbe Dach:</b>	Graphengrau
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.984 ccm
<b>Leistung:</b>	228 kW (311 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.446 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.520 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.839 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.980 kg
<b>Radstand:</b>	2.679 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Teilleder
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz - Palomino-Braun
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	158 Tag(e)

## » Fahrzeugausstattung

19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 38/5, bearbeitet, in "Sport"-Schwarz und Kupfer	Diebstahlwarnanlage
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/228 kW FSI Grundmotor: TT6/T3W, TSI	Drei.-Automatikgurte vorn
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abwicklung Serie	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Einton-Signalhorn
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektrisch einstellbare Motorsport- Schalensitze in Stoff, Schwarz mit Memory-Funktion (inklusive Winterpaket)
Allradantrieb	Embleme
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Außen-Sound Standard	Federbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fernlichtassistent
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	FULL LINK
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Chrom-Paket	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Connectivity Box: Kabellose Ladestation + GSM-Verstärker	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dachreling, schwarz	Heckspoiler
Dämpfung hinten, Sportausführung	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Datenträger für EU, integriert	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekor-Einlagen	Keine Aktionsausführung
Dekor-Einlagen für Konsole	Kennzeichenträger vorn (groß)
Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Ladekabel
Klimakomfortscheibe	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Mode3 Ladekabel
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Kompensor Ausf. 1	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sonderspezifikationen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Steckdose
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modul Boden hinten Ausführung 1	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
MPV Formentor	Pan-European-eCall
Müdigkeitserkennung	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Navigationsgerät-High	Panoramadach, elektrisch
Nebelscheinwerfer	Parklenkassistent
Nebelschlussleuchte	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Nicht Heissland	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nichtraucherausführung	Radstand
Ohne 2. Batterie	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen 245/40 R19 94W
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruckkontrolle
Ohne Car2X	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Elektromotor ( Hybrid )	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn
Ohne Fußmatten	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Head-Up Display	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" mit Safesicherung
Ohne Individualeinbau	

Schublade unter dem rechten Vordersitz  
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn  
Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Sitzbezüge in Stoff  
Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar  
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar  
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule  
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sportausstattung CUPRA Formentor VZ  
Sportsitze vorn  
Sprachsteuerung  
Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent  
Stabilisator hinten  
Stabilisator vorn  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger Sport  
Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar  
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch  
Tür und Seitenverkleidung Teilleder  
Typrüfand Deutschland  
Typzeichen und Firmenemblem  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variables Ladebodenkonzept  
Variante Grundausstattung  
Vier-Lenkerachse  
Wartungsintervallverlängerung  
Werksinterne Steuerung Selbstabholer  
Zierleisten schwarz

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
2	Tür vorne rechts	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
5	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
6	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
7	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Smart Repair
8	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Smart Repair

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Fußmatten	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKM6PR080278

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio



## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren



#### 2 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren



#### 3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

#### 4 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag



#### 5 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



## 6 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Spotrepair



## 7 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Smart Repair




## 8 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Smart Repair




## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 2 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Fußmatten - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

