



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8730520
vom: 21.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002030687
Besichtigt am: 21.07.2025 08:52
Berichts-Nr: 8730520
FIN: VSSZZZ5FZN6526304



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8730520
vom: 21.07.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AOD
Erstzulassungsdatum:	06.04.2022
Laufleistung:	51.807 km
Farbe:	Graphitgrau
Farbe Dach:	Graphitgrau
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	276 Tag(e)



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8730520
vom: 21.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"Limited Edition"	Dämpfung vorn
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Datenträger für EU, integriert
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
20"-Leichtmetallräder "Supreme" in Schwarz, kupferfarben bearbeitet	Digitaler Radioempfang
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Doppelton-Signalhorn
230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)	Drehstromgenerator 180 A
4 Türen	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/221 KW TFSI, homogen Grundmotor ist: TT6/T3W	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Dynamiklenkung
Abgasendrohr zweiflutig	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Abgaskonzept, EU6 AP	ECO-Funktion
Abwicklung Serie	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung	-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Allradantrieb	Elektrisch einstellbare Ledersitze in Petrolblau
Ambientelicht Ausführung 2	Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
Angehobener Ladeboden hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anpassungspaket: CUPRA ATECA Edition VZ ohne Spoiler	Embleme
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Armaturentafel Standard	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fernlichtassistent
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Feststellbremse
Batterie/Generator Kapazität Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk
Bordwerkzeug	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Brembo-Bremsenpaket + Beats + variabler Ladeboden	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, schwarz	Grossdach-System
Dämpfung hinten	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8730520
vom: 21.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Heckspoiler	Nichtraucherausführung
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Ablageschale am Dachhimmel
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kategorie 0	Ohne Anhängervorrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klimakomfortscheibe	Ohne Feuerlöscher
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Handbremshebelgriff
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Ladedose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 8J x 20	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Überführungsausrüstung
Linkslenker	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mechanische Rücksitz-Entriegelung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne zus. Warnleuchten
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Individualeinbau	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Verkehrszeichenerkennung	Pannenset
Mittelarmlehne vorn	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Modul Boden hinten Ausführung 7	Parklenkassistent
MPV	Preisnachlass-Paket
Müdigkeitserkennung	Privater Notruf
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Radabdeckung Mitte
Navigationsgerät-High	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nebelscheinwerfer	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 245/35 R20 95Y xl (Polymerbeschichtung)
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8730520
vom: 21.07.2025

Reifendruckkontrolle
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)
Schalthebelknopf Sport
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundauführung
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Leder
Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonderspezifikationen
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sportsitze vorn
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
Spurwechselassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Supersportlenkrad mit Bediensatelliten
Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Variante Grundaufstattung
Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten schwarz
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8730520
vom: 21.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/35 R 20 95 Y	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8730520
vom: 21.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
3	Motorabschirmung	Loch	Ersetzen
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
5	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8730520
vom: 21.07.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8730520
vom: 21.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FZN6526304

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8730520
vom: 21.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8730520
vom: 21.07.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8730520
vom: 21.07.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8730520
vom: 21.07.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



3 - Motorabschirmung - Loch - Ersetzen

Kommentar

Dämmmatte Spritzwand Motorraum stirnseitig Marderverbiss (Smartrepair)



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair





Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8730520
vom: 21.07.2025

5 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



6 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

