


» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002027964
Besichtigt am: 20.08.2025 09:52
Berichts-Nr: 8914552
FIN: VSSZZZKJZNR018787



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8914552
vom: 25.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ARI
Erstzulassungsdatum:	06.01.2022
Laufleistung:	46.323 km
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	4.059 mm
Fahrzeughöhe:	1.447 mm
Fahrzeugbreite:	1.780 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.690 kg
Radstand:	2.564 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Schwarz-Swing
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	-22.500 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einparkhilfe vorn und hinten
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Einstiegsinfotainment Radio 2 (MIB3) 8,25"
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Einton-Signalhorn
4 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Exprefahrzeuge, eiliger Versand
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abgasrohr hinten (Standard)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abwicklung Serie	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Standard
Antenne für AM/FM Empfang	Formteihimmel ungeteilt
Armaturentafel Standard	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Aufnahmeverrichtung im Kofferraum	Frontantrieb
Außenspiegel links, konvex	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel rechts, konvex	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	FULL LINK
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Ausströmer	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher + Subwoofer + 300 W-Verstärker	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Handbremshebelgriff in Leder
Bordwerkzeug und Wagenheber	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Chrom-Paket	Hinterachse "Standard"
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung hinten	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Dekor-Einlagen	Kältemittel R1234yf
Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dispomodell 2	Keine Aktionsausführung
Drehstromgenerator 140 A	Kennzeichenbeleuchtung Standard
Drei.-Automatikgurte vorn	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kleineres Reserverad (18") als Notrad
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Komfortpaket
Ebener Ladeboden hinten	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --	Kopfstützen vorn



Zustandsbericht

 Berichts-Nr: 8914552
 vom: 25.08.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Heckspoiler
Kurzheck	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Innenleuchte im Fußraum
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Leichtmetallräder 5 1/2J x 15	Ohne Lichtassistent
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Navigationsgerät
Leuchtweitenregulierung	Ohne Nebelscheinwerfer
Linkslenker	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Luxusausstattung	Ohne Sonderspezifikationen
Mirror Link	Ohne Sprachsteuerung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Spurwechselassistent
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Müdigkeitserkennung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nicht Heissland	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Normalausführung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normal-Lackierung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Normalluftfilter	Ohne zusätzliche Bereifung
Normalsitze vorn	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne "drive select"	Paket "Fast Lane SCM"
Ohne 2. Batterie	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Ohne Anhängervorrichtung	Preisnachlass-Paket
Ohne Applikationen	Preisnachlass-Paket
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Privater Notruf
Ohne besondere Farbausstattung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radstand
Ohne CD/DVD für Navigation	Rechtsverkehr
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifendruckkontrolle
Ohne Differenzialsperre	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne ECO-Funktion	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8914552
vom: 25.08.2025

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundausführung
Schubladen unter den Vordersitzen
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
Telefonvorbereitung für Handy
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfand Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Winterpaket
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
Zierleisten Standard

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	3,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	185/65 R 15 88 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/60 R 18 94 M	4,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Linke Seite	Unfallschaden	Ersetzen und lackieren
2	Innenraum	Verschmutzt	Chemische Reinigung
3	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
6	Rücklicht rechts	Kratzer	Ersetzen
7	A-Säule links	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Kotflügel hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Motorhaube	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
10	Stoßfänger hinten	Unfallschaden	Prüfen
11	Heckklappe	Unfallschaden	Prüfen
12	Dach	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
13	Dachholm links	Hagelschaden	Kaltdrücken
14	A-Säule rechts	Steinschlag	Auslegen + Polieren
15	A-Säule links	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Fehlt	Ersetzen
2	Zusätzliche(r) Reifen	Fehlt	Ersetzen
3	Radkappe vorne links	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8914552
vom: 25.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8914552
vom: 25.08.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZKJZNR018787

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8914552
vom: 25.08.2025

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8914552
vom: 25.08.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Linke Seite - Unfallschaden - Ersetzen und lackieren

Kommentar	In der Kalkulation ist zusätzlich der Hagelschaden Dach und Motorhaube sowie Der Heckschaden Kotflügel vl. ers. lackieren Tür vl. ers. lackieren Tür hi li Instandsetzen lackieren Außenschweller li ersetzen lackieren Kotflügel hi li lackieren
-----------	---



2 - Innenraum - Verschmutzt - Chemische Reinigung

Kommentar

Innenraum kann nicht im Detail begutachtet werden, da er zu sehr vermüllt ist.



3 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

Kommentar

22700 km über dem Zeitpunkt

4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

6 - Rücklicht rechts - Kratzer - Ersetzen

Kommentar

Anstoß durch Unfall



7 - A-Säule links - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Kotflügel hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Motorhaube - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)


Kommentar	Kalkulation ist in der linken Seite mit berücksichtigt
-----------	--



10 - Stoßfänger hinten - Unfallschaden - Prüfen

Kommentar

Kalkulation ist in der linken Seite mit berücksichtigt Unterbotten auch beschädigt/verformt



11 - Heckklappe - Unfallschaden - Prüfen

Kommentar


Kalkulation ist in der linken Seite mit berücksichtigt





12 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)

Kommentar

Kalkulation ist in der linken Seite mit berücksichtigt ca. 120 Dellen auf dem Dach



13 - Dachholm links - Hagelschaden - Kaltdrücken



14 - A-Säule rechts - Steinschlag - Auslegen + Polieren



15 - A-Säule links - Steinschlag - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Zusätzliche Felge(n) - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

3 Felgen fehlen laut Auslieferungsliste



2 - Zusätzliche(r) Reifen - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

3 Sommerreifen fehlen



3 - Radkappe vorne links - Fehlt - Ersetzen



» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Linke Seite - Unfallschaden - Ersetzen und lackieren



<https://www4.macadam.eu/picture/044bab7e-9397-4870-9099-fd73a2deba02.pdf?boundingBoxes=true>