

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001928960
Besichtigt am: 30.04.2025 09:13
Berichts-Nr: 8285521
FIN: WAUZZZF3P2074183



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8285521
vom: 04.05.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BXI
Erstzulassungsdatum:	06.04.2023
Laufleistung:	72.571 km
Farbe:	Ultrablau Metallic
Farbe Dach:	Ultrablau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	4.689 mm
Fahrzeughöhe:	1.660 mm
Fahrzeugbreite:	1.893 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.660 kg
Radstand:	2.819 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	14.300

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachspoiler
48 Volt Bordnetz	Datenmodul Europa
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P	Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail	Dieselmotor
Grundmotor ist: T7V/T2P	Digitaler Radioempfang
Abgaskonzept, EU6 AP	Doppelton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einparkhilfe plus
Akustikverglasung für Türscheiben vorne	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Akzentflächen schwarz glänzend	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket	Embleme
Anhängevorrichtung	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Assistenzpaket Tour	Erhö.h. der Serienkraftstofferbefüllung
Audi active lane assist	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi adaptive cruise control	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi AG	Federung Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Folienbeklebung
Audi drive select	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi phone box	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi pre sense basic	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi pre sense city	Fußmatten vorn und hinten
Audi Reifengarantie	Gepäckraumabdeckung
Audi Soundsystem	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi virtual cockpit plus	Geschlossener Aufbau
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Außenspiegel links, asphärisch	Gurtanlagekontrolle
Außenspiegel rechts, asphärisch	Halteassistent
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Head-up-Display
Basis	Heckblende (ECE)
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Becherhalter	Interieur S line
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kältemittel R1234yf
Bordliteratur in Deutsch	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Kategorie 0
Businesspaket	Kein Selbstabholer
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8285521
vom: 04.05.2025

Keine Aktionsausführung	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kindersicherung, manuell	Ohne Ladedose
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kofferraumbodenmatte	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ladeboden	Ohne Trittstufe
Ladekabel USB Type-C® für Lightning-Geräte	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Vorkonditionierung
Ländergruppe A	Ohne Wandhalterung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstütze pneumatisch einstellbar mit Massagefunktion für die Vordersitze	Ohne zus. Warnleuchten
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl
LTE-Unterstützung für Audi phone box	PKW-Ausführung
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	Proaktiver Insassenschutz Front, Rückfahrkamera und Einparkhilfe plus
Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht	quattro
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Mikrofaser Dinamica Frequenz/Leder- Kombination mit S-Prägung	Räder der Serie
Mild-Hybrid	Räder, 5-Arm-Stern, 8,0Jx18, Reifen 235/60 R18
Mit Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Rechtsverkehr
MMI Navigation plus mit MMI touch	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 235/60 R18 103W
Ohne Ablagepaket	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Beleuerung	Reifenreparaturset
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne Car2X	Rückfahrkamera
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rücksitzbank plus
Ohne Elektromotor (Hybrid)	S line
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Gefahrenalarmsystem	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Ohne integriertes Mautsystem	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Kennzeichenträger vorn	Serienqualität
	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
	Sitzheizung vorn



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8285521
vom: 04.05.2025

Smartphone-Interface
Sondersteuerung I/VP
Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Standard
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung
Start-Stop-System
Steuerung von Aktionspreisen
Steuerungsnummer 8
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
tiptronic
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfstand Deutschland
USB-Ladeschnittstellen im Fond
variable Kopfstützen für die Vordersitze
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung elektronisch
Zierleisten Schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8285521
vom: 04.05.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/60 R 18 107 W	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/60 R 18 107 W	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/60 R 18 103 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8285521
vom: 04.05.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Sprung	Ersetzen
2	Linke Seite	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
3	Motorhaube	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
7	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Abdeckung Ladekante	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8285521
vom: 04.05.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	262,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	200,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	223,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	231,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8285521
vom: 04.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY3P2074183

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8285521
vom: 04.05.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Windschutzscheibe - Sprung - Ersetzen



2 - Linke Seite - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

Kommentar


Beide Türen



3 - Motorhaube - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

Kommentar

Farbunterschied




4 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Lackieren



5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



7 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar + Aufkleber



8 - Abdeckung Ladekante - Kratzer - Smart Repair

