

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002036826
Besichtigt am: 29.07.2025 10:30
Berichts-Nr: 8784470
FIN: WVVZZZ3CZME066681



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8784470
vom: 29.07.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|---|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | Kombi |
| Hersteller: | Volkswagen |
| Modell: | Passat |
| HSN / TSN: | 0603 / BQS |
| Erstzulassungsdatum: | 15.02.2021 |
| Laufleistung: | 187.001 km |
| Farbe: | Deep Black Perleffekt |
| Farbe Dach: | Deep Black Perleffekt |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 2.000 ccm |
| Leistung: | 110 kW (150 PS) |
| Fahrzeuglänge: | |
| Fahrzeughöhe: | |
| Fahrzeugbreite: | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | |
| Radstand: | |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Schaltgetriebe 6-Gang |
| Polsterart: | Stoff |
| Interieurfarbe: | Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz/ |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|---------------|
| Nächste HU: | |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Nein |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Nein |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 484 Tag(e) |

» Fahrzeugausstattung

| | |
|--|--|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation | Diebstahlwarnanlage |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum | Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung | Digitaler Radioempfang DAB+ |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten | Diversity-Antenne für FM-Empfang |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten | Doppelton-Signalhorn |
| 3 Kopfstützen hinten | Drehstromgenerator 180 A |
| 4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16 | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer |
| 6-Gang-Schaltgetriebe | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff |
| 8 Lautsprecher | Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn |
| Abgasendrohr hinten (Standard) | Elektrische Luftzusatzheizung |
| Abgasnorm EU6 AP | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe |
| Aufkleber/Schilder in deutsch | Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist" |
| Außen-Sound Standard | Fahrerassistenzzpaket |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch | Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion |
| Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Außenspiegel rechts, konvex | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0- |
| Ausströmer vorn und Lichtdreheschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung | Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer | Fernentriegelung für Heckklappe |
| Batterie 420A (70Ah) | Fertigungsablauf Standard |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Frontantrieb |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend |
| Beifahrersitzlehne komplett umklappbar | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschkämmend |
| Berganfahrassistent | Fußgängererkennung |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Fußhebelwerk "Standard" |
| Bordliteratur in Deutsch | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar |
| Bordwerkzeug und Wagenheber | Gepäckraumauskleidung in Textil |
| Business | Gepäckraumboden aufstellbar |
| Chromleisten an den Seitenfenstern | Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Dachhimmel in Mistralgrau | Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten |
| Dachreling schwarz | Innenspiegel automatisch abblendend |
| Dämpfung hinten,Basis 1 | ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze |
| Dämpfung vorn | Kältemittel R1234yf |
| Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen | Kategorie 0 |
| Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8784470
vom: 29.07.2025

| | |
|---|--|
| Keine Aktionsausführung | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen |
| Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE) | Ohne CD/DVD für Navigation |
| Kindersicherung | Ohne Dacheinsatz (Voll Dach) |
| Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung | Ohne Differenzialsperre |
| Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser | Ohne Dynamic Drive Control |
| Komfortsitze vorn | Ohne ECO-Funktion |
| Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn | Ohne Elektromotor (Hybrid) |
| Kraftstoffsystem Diesel | Ohne Feuerlöscher |
| Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen | Ohne Garagentoröffner |
| Ladekantenschutz in Kunststoff | Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Head-Up Display |
| LED-Leuchte im Fußraum vorn | Ohne Heckspoiler |
| LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht | Ohne Individualeinbau |
| LED-Rückleuchten | Ohne integriertes Mautsystem |
| LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht | Ohne Kindersitz |
| Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite | Ohne Ladedose |
| Leuchtweitenregulierung | Ohne Ladekabel |
| Linkslenker | Ohne Lichtassistent |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
| Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV) | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze |
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen | Ohne Sonnenschutzrollo |
| Modellpflege KW 45 | Ohne Sprachsteuerung |
| Motorenstart Standard | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang |
| Müdigkeitserkennung | Ohne Überführungsausrüstung |
| Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display | Ohne Uhr |
| Multifunktionskamera | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät |
| Multifunktionslenkrad in Leder | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" | Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet" | Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen) |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Netztrennwand | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Nicht Heissland | Ohne zusätzliche Bereifung |
| Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h) | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert | Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe |
| Ohne 2. Batterie | Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist" |
| Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR | Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist" |
| Ohne alternativ-Antriebssystem | Radio |
| Ohne Anhängervorrichtung | Radschrauben Standard |
| Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond | Radstand |
| | Raucherausführung - Aschenbecher und Zigarettenanzünder vorn |
| | Rechtsverkehr |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8784470
vom: 29.07.2025

Regensensor
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifenkontrollanzeige
Reserverad in Fahrbereifung, Leichtmetall
Rückfahrkamera "Rear View"
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
Schaltgetriebe MQ350
Schalthebelknauf in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-Sicherung
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Weave"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Typprüfand Deutschland
Variant
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8784470
vom: 29.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm |
| Goodyear | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 6,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 7,0 mm |
| Goodyear | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 7,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Ersatz | | Sommer | Aluminium | 215/60 R 16 95 V | 5,0 mm |

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8784470
vom: 29.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-----------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Kofferraumabdeckung (Rollo) | Anhaftung | Reinigen |

» Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Seitenwand hinten rechts | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2 | Tür vorne links | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3 | Fensterzierleiste vorne links | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8784470
vom: 29.07.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|--|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Nein |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8784470
vom: 29.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZME066681

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8784470
vom: 29.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8784470
vom: 29.07.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Anhaftung - Reinigen



GEBRAUCHSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Fensterzierleiste vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

