

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002047221  
**Besichtigt am:** 05.08.2025 11:22  
**Berichts-Nr:** 8819738  
**FIN:** WVVZZZAAZMD019661



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kleinwagen
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	up!
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CMX
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	16.04.2021
<b>Laufleistung:</b>	12.122 km
<b>Farbe:</b>	Pure White
<b>Farbe Dach:</b>	Pure White
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.000 ccm
<b>Leistung:</b>	48 kW (66 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	3.600 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.504 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.641 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.330 kg
<b>Radstand:</b>	2.407 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	3
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	2
<b>Anzahl Sitze:</b>	4
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 5-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	07.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	14.400 KM

## » Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fensterheber vorn elektrisch
2 Lautsprecher	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
2 Türen	Gepäckraumabdeckung
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Gepäckraumbeleuchtung
4 Stahlräder 5 J x 14	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
5-Gang-Schaltgetriebe	Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Abgasnorm EU6 AP	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Handschuhfach mit Klappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Hochton-Signalhorn
Akustik-Paket Standard	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Allergenfilter	Kältemittel R1234yf
Antenne für FM-Empfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Armaturentafel zweiteilig	Keine Aktionsausführung
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Außenspiegel auf Fahrerseite konvex	Kennzeichenträger vorn (groß)
Außenspiegel rechts, konvex	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Außenspiegel von innen einstellbar	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Batterie 320A (49Ah)	Kurzheck
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Betriebserlaubnis Nachtrag	Lenkrad
Bordliteratur in Deutsch	Linkslenker
Bordwerkzeug	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Dachhimmel in light grey	Maps + More Dock
Dämpfung hinten, Basis 1	Mit Blende
Dämpfung vorn	move up!
Dash Pad "Black Cube"	Multifunktionsanzeige "Plus"
Digitaler Radioempfang DAB+	Multifunktionskamera
Drehstromgenerator 140 A	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Nicht Heissland
Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
Einstieghilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion	Normalausführung
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Ohne Ablagekasten
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Ohne alternativ-Antriebssystem
Fahrersitz mit Höheneinstellung	Ohne Aufkleber und Embleme
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-	Ohne Dachreling

Ohne Dekorleisten	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Einparkhilfe	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Tagfahrlicht
Ohne Folienbeklebung	Telefonschnittstelle
Ohne Fußmatten	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Halter	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Individualeinbau	Trommelbremsen hinten
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Nebelscheinwerfer	Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Ohne Regenschirm(e)	Typprüfland Deutschland
Ohne Sicherungsdose	USB-Schnittstelle
Ohne Sitzheizung	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Sonder-Maßnahmen	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Trennwand	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne Wartungsintervallverlängerung	We Connect Go
Ohne zus. Dichtungen außen	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifen 175/65 R 14, rollwiderstandsoptimiert	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknauf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 12.2024

**Kompressor vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Smart Repair
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 1.400,00
<b>Summe (ohne MwSt.):</b>				<b>€ 1.400,00</b>

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZAAZMD019661

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Smart Repair



5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

