


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8808421
vom: 02.08.2025

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002042342
Besichtigt am: 31.07.2025 16:14
Berichts-Nr: 8808421
FIN: WVGZZZ1TZNW000457



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8808421
vom: 02.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / BWR
Erstzulassungsdatum:	26.08.2021
Laufleistung:	76.887 km
Farbe:	Atlantik Blue Metallic
Farbe Dach:	Atlantik Blue Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.527 mm
Fahrzeughöhe:	1.673 mm
Fahrzeugbreite:	1.829 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.230 kg
Radstand:	2.786 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Stormgrey/Titanschwarz/Schwarz/Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9.300 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8808421
vom: 02.08.2025

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Chromleisten an den Seitenfenstern
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dachhimmel in Storm Grey
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Dachreling silber eloxiert
3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Längs- und Lehnenneigungs-Einstellung sowie Armlehne und Umklappfunktion "Easy Fold"	Dämpfung hinten, Basis 1
4 Leichtmetallräder "Alexandria" 6,5 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dämpfung vorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dekoreinlagen "Piano Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Digitaler Radioempfang DAB+
8 Lautsprecher	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
Abgasendrohr seitlich, hinten	Drehstromgenerator 180 A
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Elektrische Luftzusatzheizung
Ablagefächer in der Dachkonsole	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aktive Frontklappe	Entfall Tire Mobility Set
Allergenfilter	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Ambientebeleuchtung (Lichtleisten an den Türdekoren vorn; Türöffner und Türarmlehnen vorn beleuchtet)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung	Frontantrieb
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fußhebelwerk "Standard"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go" bis 210 km/h und Notbremsassistent "Front Assist"	Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden höhen einstellbar, mit Fixierelement
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumbodenbelag Standard
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Betriebsspannung 12 V	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Bordwerkzeug	Innenspiegel automatisch abblendend
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschaltern, Ausströmern vorn und Türinnenbetätigung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8808421
vom: 02.08.2025

ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Kindersicherung

Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Diesel

Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederpaket "Vienna" mit Top-Komfortsitzen vorn

LED-Leuchte im Fußraum vorn

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar

Leuchtwertenregulierung dynamisch

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten

Modelljahreswechsel 2022 II

MPV

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Erkennungsleuchten

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-Up Display

Ohne Individualeinbau

Ohne Kindersitz

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View" für "Trailer Assist"

Schalthebelknauf in Leder

Schalthebelverkleidung f. Automat- schaltung

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8808421
vom: 02.08.2025

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl.
Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten in Leder "Vienna"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spiegelpaket

Sport-Ausstattung

Spurwechselassistent "Side Assist Plus" inkl.
Spurhalteassistent "Lane Assist" und Ausparkassistent
Spurwechselassistent "Side Assist Plus" inkl.
Spurhalteassistent "Lane Assist" und Ausparkassistent

Stabilisator hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Steuerung Dekorleisten

Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn mit Zierleisten unten in
Chrom

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Türverkleidungen

Typrüfland Deutschland

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit elektrischer Einstellung für Längsposition,
Sitzhöhe, Sitz- und Lehnenneigung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warn- und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn,
Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8808421
vom: 02.08.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8808421
vom: 02.08.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Unfallschaden	Ersetzen und lackieren
2	Motorhaube	Steinschlag	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Tür hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
6	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8808421
vom: 02.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8808421
vom: 02.08.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ1TZNW000457

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8808421
vom: 02.08.2025

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigelegt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(31.07.2025 15:56) erbitte um eine Kalkulation für den Seitenschaden links.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Anhängerkupplung




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 8808421
vom: 02.08.2025




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8808421
vom: 02.08.2025





» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Karosserie - Unfallschaden - Ersetzen und lackieren

Kommentar


Tür hinten links, Außenschweller links





2 - Motorhaube - Steinschlag - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren








Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8808421
vom: 02.08.2025


5 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



6 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8808421
vom: 02.08.2025

» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Karosserie - Unfallschaden - Ersetzen und lackieren



<https://www4.macadam.eu/picture/ff2a96f1-fa32-447e-8625-ae1c953c1fa5.pdf?boundingBoxes=true>