

Nr zlecenia: 66/07/04/2025/SSANGYONG

z dnia: 2025/04/07

Zleceniodawca:

SSANGYONG AUTO POLSKA SPÓŁKA Z O. O.
ul. Aleja Krakowska 2A
02-284 Warszawa

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	K P T 6 0 A 1 Y X R P 1 0 3 4 2 8
Marka:	SSANGYONG / KGM	Nr rejestracyjny:	WY218EN
Model pojazdu:	Korando 1.5 T-GDI MR`24 E6e	Nr Info-Ekspert:	071-00579
Wersja:	Adventure Aut.	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza		14773 km	
Data pierwszej rejestracji		2024/10/03	
Data ważności badania technicznego		2027/10/02	
Rodzaj nadwozia		kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całk.		2005 kg	
Oznaczenie silnika		Benzyna 1.5 GDI Turbo [16	
Jednostka napędowa		z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika		1497 ccm / 120kW (163KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		4 / rzędowy	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Radioodtwarzacz 2 DIN
2	Alert sprawnego ruszania FVSA	32	Relingi dachowe
3	Asystent pasa ruchu LDWS/LKAS	33	Roleta do bagażnika
4	Asystent ruszania pod górę (HSA)	34	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
5	Autoalarm	35	Spoiler dachowy
6	Boczeki foteli wykonane ze skóry TPU	36	Sterowanie systemem audio w kierownicy
7	Czujnik deszczu	37	Sygnalizacja niebezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu SDA

8	Czujnik zmiernych	38	System aktywnej ochrony przed dachowaniem ARP
9	Czujniki parkowania przód	39	System automatycznej zmiany światel: drogowe/mijania HBA
10	Czujniki parkowania tył	40	System autonomicznego hamowania AEBS
11	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	41	System E-Call
12	Funkcja Android Auto / Apple CarPlay	42	System kontroli zjazdu HDC
13	Głośniki 6 szt.	43	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
14	Kamera cofania HD	44	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
15	Kierownica pokryta skórą	45	System Start/Stop ISG
16	Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym	46	System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA
17	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	47	Szyba kierowcy i pasażera podnoszone i opuszczane 1-krotnym przyciśnięciem
18	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	48	Szyby tylne przyciemniane
19	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	49	Światła do jazdy dziennej LED
20	Komputer pokładowy	50	Światła p/mgielne przednie LED
21	Kurtyny powietrzne boczne	51	Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
22	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED	52	Tarcze kół aluminiowe 18"
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	53	Wlot powietrza z listwami w kolorze srebrnym
24	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	54	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
25	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	55	Wyświetlacz 9" z systemem nawigacji
26	Podłoga bagażnika dwupoziomowa	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	57	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
28	Podłokietnik siedzeń tylnych z uchwytem na kubki	58	Zestaw naprawczy opon
29	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	59	Złącze "USB"
30	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Lakier metalizowany
- Pakiet Black (dopłata)
Relingi dachowe w kolorze czarnym
Dach, spoiler dachowy, relingi w kolorze czarnym
Dolny wlot powietrza (poniżej przedniego zderzaka) w kolorze czarnego chromu
Napis "KORANDO" na masce silnika i kłapie bagażnika w kolorze czarnego chromu
Dolna część tylnego zderzaka w kolorze czarnego chromu
Listwa na kłapę bagażnika w kolorze czarnego chromu
Obramowania reflektorów, logo oraz listwa przednia w kolorze czarnego chromu

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	HANKOOK 235/55 R18 100H K 125 VENTUS PRIME 3 TL	7,2
Przednie prawe:	HANKOOK 235/55 R18 100H K 125 VENTUS PRIME 3 TL	7,3
Tylne lewe:	HANKOOK 235/55 R18 100H K 125 VENTUS PRIME 3 TL	7,9
Tylne prawe:	HANKOOK 235/55 R18 100H K 125 VENTUS PRIME 3 TL	8,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Sebastian Konopik

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-115	
2	Dach		100-120	
3	Błotnik przedni	L	100-120	
4	Drzwi przednie	L	100-120	
5	Drzwi tylne	L	100-120	
6	Błotnik tylny	L	100-120	
7	Błotnik przedni	P	100-120	
8	Drzwi przednie	P	100-120	
9	Drzwi tylne	P	100-120	
10	Błotnik tylny	P	100-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzona		
2	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1 sztukę |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Okazano skan |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzecznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu