



1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle:	VIN-Abfrage
Hersteller:	Ford
Typ:	Transit Connect
Fahrgestellnummer:	WF0RXXWPGRGY87638
Erstzulassung:	13.12.2016
Getriebe / Gänge:	Automatikgetriebe, 6 Gänge
Schadstoffklasse:	EU6
Vorverwendung:	Firmenfahrzeug

Laufleistung abgelesen:	188.259 km
Kraftstoffart:	Diesel
Farbe:	Frost-Weiß
Leistung:	74 kW / 101 PS
Hubraum:	1499 ccm
Anzahl Schlüssel:	1
Anzahl Vorbesitzer:	1

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Fahrerseite
2	Antischlupfregelung (ASR)
3	Bord-/Verbrauchscomputer
4	Karosserie/Aufbau: Kasten
5	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
6	Nebelscheinwerfer
7	Umluftschtaltung elektr. betätigt
8	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
9	Erhöhte Nutzlast
10	Gurtstraffer
11	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
12	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
13	Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
14	3. Bremsleuchte
15	Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
16	Antriebsart: Frontantrieb
17	Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum
18	Reifen-Reparaturkit
19	Schiebetür rechts
20	Stahlfelgen 6,5x16
21	Stoßfänger Wagenfarbe
22	Tagfahrlicht

Nr.	Bezeichnung
23	Batterie 60 Ah
24	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
25	Getränkehalter vorn
26	Laderaumboden Kunststoff (Formteil)
27	Laderaumwanne
28	Sitz-Paket 18
29	Starter-Paket
30	Verglasung getönt
31	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
32	Fensterheber elektrisch vorn
33	Leseleuchte vorn
34	LKW-Zulassung
35	Schaltpunktanzeige
36	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
37	Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
38	Anti-Blockier-System (ABS)
39	Servolenkung elektrisch
40	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
41	Motor 1,5 Ltr. - 74 kW TDCi KAT
42	Radstand 2662 mm
43	Rußpartikelfilter
44	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Anhängerkupplung
2	* Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
3	Fenster feststehend in Schiebetür rechts
4	Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
5	* Audiobedienung am Lenkrad
6	* Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
7	* USB-Anschluss
8	* AUX-IN-Anschluss
9	Airbag Beifahrerseite
10	* Airbag Beifahrerseite abschaltbar
11	Laderaumtrennwand mit Durchladeöffnung und Fenster
12	Heckflügeltüren mit Verglasung
13	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum

Nr.	Bezeichnung
14	City-Paket
15	* Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
16	* Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
17	* Innenspiegel mit Ablendautomatik
18	* Scheibenwischer mit Regensensor
19	* Parkpilotsystem hinten
20	* Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
21	* Fahrassistenz-System: Active City Stop
22	* Frontscheibe heizbar
23	Economy-Paket
24	* Start/Stop-Anlage
25	* Batterie verstärkt
26	* Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)

Besichtigungsort

80636-München

Erika-Mann-Straße 63

Zustandsbericht**Auftraggeber**Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel

Besichtigungsdatum: 18.8.2025

Auftragsnummer: Y87638

TÜVNORD**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner FahrzeugzustandServicenachweis vorhanden ja: nein: ServicenachweisFahrgestellnummer WF0RXXWPGRGY87638
Fahrzeugtyp: Ford Transit Connect 74 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	02.01.2025	178936

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 11/26
 fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung: Getriebeschaden

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✗ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Klappert, schaltet und fährt ruckartig/unsauber; keine Fehlermeldung
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Kennzeichenlicht	1	ohne Funktion	
2	Spiegelkappe rechts	2, 3	Kratzer	
3	Tür vorne rechts	4, 5, 6	Kratzer	
4	Sitzpolster	7, 8, 9, 10, 11	verschmutzt	
5	Schiebetür rechts	12, 13, 14	Kratzer	
6	Einstieg hinten rechts	15, 16, 17	Kratzer	
7	Verkleidung Einstieg hinten rechts	18, 19	gebrochen	
8	Stoßfänger hinten	20, 21, 22, 23	leicht deformiert und leichte Kratzer	
9	Hecktür rechts	24, 25, 26, 27,	Kratzer+Dellen	

Besichtigungsort

80636-München

Erika-Mann-Straße 63

AuftraggeberEinfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

18.8.2025

Auftragsnummer:

Y87638

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
		28		
10	Hecktür links	29, 30, 31	Kratzer+Dellen	
11	Fondseite links	32, 33	Steinschlag	
12	Motor-Turbo	34, 35	undicht/verußt	
13	Einstieg vorne links	36, 37, 38	Kratzer	
14	Einstieg vorne rechts	39, 40, 41	Kratzer+Delle	
15	Verkleidung Laderaum hinten rechts	42, 43	gebrochen	
16	Laderaum	44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57	Kratzer+Dellen	
17	Getriebe	58	Klappergeräusche, unsauberes/ruckartiges Anfahren und schalten	
18	Tür vorne links	59, 60	Lackschaden	
19	Spiegelkappe links	61, 62	Kratzer	
20	Kotflügel vorne links	63, 64	Steinschlag mit Korrosion	
21	Motorhaube	65, 66, 67, 68	Steinschläge	
22	Stoßfänger vorne	69, 70, 71, 72, 73	Einpassung ungenau/nicht befestigt + Kratzer	
23	Kotflügel vorne rechts	74, 75	Steinschlag	
24	Zubehör	76	fehlt	
25	Schlüssel	77	fehlt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Stahl	215/55 R16 97V	Hankook	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Stahl	215/55 R16 97V	Hankook	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Stahl	215/55 R16 97V	Hankook	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Stahl	215/55 R16 97V	Hankook	6



9. Fotodokumentation Fahrzeug

9.1 Fahrzeug



Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts



Bild 3: Seitenprofil hinten rechts




Bild 4: Seitenprofil hinten links



Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

9.2 Fahrzeuginnenraum



Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen



Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.



Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges



Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung




Bild 5: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden




Bild 1: Technik / Kennzeichenlicht ohne Funktion



Bild 2: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 3: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 4: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 5: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 6: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 7: Innenraum / Sitzpolster verschmutzt



Bild 8: Innenraum / Sitzpolster verschmutzt



Bild 9: Innenraum / Sitzpolster verschmutzt



Bild 10: Innenraum / Sitzpolster verschmutzt



Bild 11: Innenraum / Sitzpolster verschmutzt



Bild 12: Karosserie / Schiebetür rechts Kratzer



Bild 13: Karosserie / Schiebetür rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Schiebetür rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer




Bild 17: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 18: Innenraum / Verkleidung Einstieg hinten rechts gebrochen



Bild 19: Innenraum / Verkleidung Einstieg hinten rechts gebrochen



Bild 20: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und leichte Kratzer



Bild 21: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und leichte Kratzer



Bild 22: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und leichte Kratzer



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger hinten leicht deformiert und leichte Kratzer



Bild 24: Karosserie / Hecktür rechts Kratzer+Dellen



Bild 25: Karosserie / Hecktür rechts Kratzer+Dellen



Bild 26: Karosserie / Hecktür rechts Kratzer+Dellen



Bild 27: Karosserie / Hecktür rechts Kratzer+Dellen



Bild 28: Karosserie / Hecktür rechts Kratzer+Dellen




Bild 29: Karosserie / Hecktür links Kratzer+Dellen




Bild 30: Karosserie / Hecktür links Kratzer+Dellen



Bild 31: Karosserie / Hecktür links Kratzer+Dellen



Bild 32: Karosserie / Fondseite links Steinschlag



Bild 33: Karosserie / Fondseite links Steinschlag



Bild 34: Technik / Motor-Turbo undicht/verußt



Bild 35: Technik / Motor-Turbo undicht/verußt



Bild 36: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 37: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 38: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 39: Karosserie / Einstieg vorne rechts
Kratzer+Delle



Bild 40: Karosserie / Einstieg vorne rechts
Kratzer+Delle



Bild 41: Karosserie / Einstieg vorne rechts
Kratzer+Delle



Bild 42: Innenraum / Verkleidung Laderaum hinten
rechts gebrochen



Bild 43: Innenraum / Verkleidung Laderaum hinten rechts gebrochen



Bild 44: Innenraum / Laderaum Kratzer+Dellen



Bild 45: Innenraum / Laderaum Kratzer+Dellen




Bild 46: Innenraum / Laderaum Kratzer+Dellen



Bild 47: Innenraum / Laderaum Kratzer+Dellen



Bild 48: Innenraum / Laderaum Kratzer+Dellen



Bild 49: Innenraum / Laderaum Kratzer+Dellen



Bild 50: Innenraum / Laderaum Kratzer+Dellen



Bild 51: Innenraum / Laderaum Kratzer+Dellen



Bild 52: Innenraum / Laderaum Kratzer+Dellen




Bild 53: Innenraum / Laderaum Kratzer+Dellen



Bild 54: Innenraum / Laderaum Kratzer+Dellen



Bild 55: Innenraum / Laderaum Kratzer+Dellen



Bild 56: Innenraum / Laderaum Kratzer+Dellen



Bild 57: Innenraum / Laderaum Kratzer+Dellen



Bild 58: Technik / Getriebe Klappergeräusche, unsauberes/ruckartiges Anfahren und schalten




Bild 59: Karosserie / Tür vorne links Lackschaden




Bild 60: Karosserie / Tür vorne links Lackschaden



Bild 61: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 62: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 63: Karosserie / Kotflügel vorne links Steinschlag mit Korrosion



Bild 64: Karosserie / Kotflügel vorne links Steinschlag mit Korrosion



Bild 65: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 66: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 67: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 68: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 69: Karosserie / Stoßfänger vorne Einpassung ungenau/nicht befestigt + Kratzer



Bild 70: Karosserie / Stoßfänger vorne Einpassung ungenau/nicht befestigt + Kratzer



Bild 71: Karosserie / Stoßfänger vorne Einpassung ungenau/nicht befestigt + Kratzer



Bild 72: Karosserie / Stoßfänger vorne Einpassung ungenau/nicht befestigt + Kratzer



Bild 73: Karosserie / Stoßfänger vorne Einpassung ungenau/nicht befestigt + Kratzer



Bild 74: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Steinschlag



Bild 75: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Steinschlag



Bild 76: Innenraum / Zubehör fehlt




Bild 77: Technik / Schlüssel fehlt