



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten  
Wurster Str. 92, 27580 Bremerhaven Telefon: 0471 970 901-0 Fax: 0471 970  
901-10  
WWW: www.tuev-nord.de E-Mail: msiegwardt@tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Wurster Str. 92 • 27580 Bremerhaven

BwFuhrparkService GmbH  
Am Turm 42  
53721 Siegburg

erstellt durch : Maxim Siegwardt  
Telefon : 0471 970 901-0  
Datum : 26.06.2025  
: 00046039590815

## Gutachten

**0625BW402227**

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Bewertungsgutachten; SU-BW 8327  
Ihr(e) Zeichen :  
Auftraggeber : BwFuhrparkService GmbH  
Am Turm 42, 53721 Siegburg  
Fahrzeughalter : siehe Auftraggeber  
Auftragsnummer : 291497  
Vertragsnummer :  
Amtliches Kennzeichen : SU-BW 8327  
FIN : VF1WF000066240808  
Auftrag vom : 12.06.2025  
Besichtigungsdatum : 17.06.2025  
Besichtigungsort : Dedelstorfer Allee 506, 32832 Augustdorf  
Besichtigt durch : Maxim Siegwardt  
Bei Besichtigung anwesend : Keiner

### Bewertungsergebnis:

<b>Reparaturkosten ohne Umsatzsteuer</b>	<b>EUR</b>	<b>25,00</b>
<b>Reparaturkosten mit Umsatzsteuer</b>	<b>EUR</b>	<b>29,75</b>
<b>Minderwerte ohne Umsatzsteuer</b>	<b>EUR</b>	<b>25,00</b>
<b>Minderwerte mit Umsatzsteuer</b>	<b>EUR</b>	<b>29,75</b>
<b>Minderwerte aus Vorschäden (steuerneutral)</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Händlereinkaufswert netto</b>	<b>EUR</b>	<b>8.487,00</b>
<b>Händlerverkaufswert netto</b>	<b>EUR</b>	<b>10.210,00</b>

Alle Minderwerte sind in den ausgewiesenen Fahrzeugwerten berücksichtigt.

**Gutachten Nr.: 0625BW402227****Datum: 26.06.2025****Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen : SU-BW 8327  
Fahrzeugart : PKW  
Typ / Untertyp : Extra BLUE dCi 95 / Kangoo Rapid Extra Blue dCi 95  
Aufbauart : Kastenwagen  
Fabrikat : Renault  
HSN / TSN : 3333 / BLL  
Fahrzeug-Ident-Nummer : VF1WF000066240808  
Motorart / Zylinder /  
Antriebsart : Diesel / 4 / Frontantrieb  
Getriebe : Manuell / Schaltgetriebe  
Abgascode : EU6  
Plätze / Türen : 2 / 4  
Reifenzustand : mittel  
Notrad vorhanden: : Nein  
Reifen Reparaturset  
vorhanden : Nein  
Räder sind verkehrssicher : Ja  
Anzahl der Achsen : 2  
Anzahl der Vorbesitzer : 1  
Erstzulassung : 21.12.2020  
Nächste HU : 12.2025 /  
Nächste SP / §57b : 12.25 / ---  
Laufleistung abgelesen : 45769 km  
Farbe : Mineralweis  
Lackart : uni  
Farbe Dach : Mineralweis  
Polster Farbe / Art : schwarz / Stoff  
Anzahl der abgegebenen  
Schlüssel : 2  
Restlauf bis Service : 30000  
Wartungsnachweis : Nein / ---  
vorhanden / vollständig  
Besichtigungszustand : fahrbereit

**Gutachten Nr.: 0625BW402227**
**Datum: 26.06.2025**
**Bereifung, montiert**

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
1 / L / 0	195/65 R15 91H 6		Goodyear	Ja	A / St
1 / R / 0	195/65 R15 91H 6		Goodyear	Ja	A / St
2 / L / 0	195/65 R15 91H 5		Goodyear	Ja	A / St
2 / R / 0	195/65 R15 91H 5		Goodyear	Ja	A / St

**Bereifung, weitere**

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
-----------------	-------------	-------------	----------	-----------------	-----------

**Reserverad**

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
-/-	195/65 R15 91H 6		Goodyear	Ja	A / St

Reifenart: S = Sommerreifen; W = Winterreifen; A = Ganzjahresreifen

Felgenart: Al = Alufelge; St = Stahlfelge; StR = Stahlfelge mit Radzierblende; Of = Ohne Felge

Seite: R = Rechts; L = Links

**Gutachten Nr.: 0625BW402227****Datum: 26.06.2025****Serien- und Sonderausstattungen**

---

- Mineralweiß
  - 12 V Steckdose vorne
  - Elektrische Außenspiegel, beheizbar
  - Bluetooth-FSE (in Klang&Klima enthalten)
  - Ersatzrad
  - Grundbetankung 6 l
  - Heckscheibe beheizbar
  
  - Kunststoffboden im Laderaum
  - Nebelscheinwerfer
  - Ganzjahresreifen
  - Schiebetür ohne Fenster rechts
  - Tempopilot inkl. Bordcomputer
  - Verbandkasten&Warndreieck
  
  - Verzurrösen im Laderaum
  - Überführung
  - Navigationsgerät
  - Klimaanlage
  - AHK
- Stoffpolsterung
  - 6 Verzurrösen im Laderaum
  - Beifahrerairbag
  - Einparkhilfe hinten
  - Fensterheber elektr.
  - Gummifußmatten
  - Hecktüren asymmetrisch geteilt mit Fenstern, beheizbar m. Wischer
  - Lendenwirbelstütze
  - Klang&Klimapaket mit R-Link DAB+
  - Rammschutzleistern umlaufend
  - Seitenairbags vorne
  - Trennwand mit Fenster
  - Verkleidung der Radkästen u. Laderaumseiten halbhoch
  - Zentralverriegelung
  - Dachträger
  - Mobilfunk Freisprechanlage
  - Tempomat
  - Kunstlederbezüge vordere Sitze (nachträglich montierte Schonbezüge)

**Gutachten Nr.: 0625BW402227****Datum: 26.06.2025****Die nachfolgend aufgezeigten Prüfpositionen wurden während des TÜV NORD Fahrzeugchecks überprüft \*)****Innenraum**

- Sicherheitsgurte
- Sitzschienen / Befestigungen
- Sitzverstellung
- Türen/Scharniere/Kindersicherungen
- Funktion Fensterheber
- Horn
- Armaturentafel/Instrumente/Anzeileuchten
- Scheibenwaschanlage/Wischer
- Heizung / Regelung
- Radio Kontrollen
- Beleuchtung
- Heckscheibenheizung
- Klimaanlage

**Motorraum**

- Qualm / Rauch
- Geräusche
- Flüssigkeitsstände / -zustand
- Flüssigkeiten / Undichtigkeiten
- Befestigungen
- Abgaskontrollen
- Keilriemen/Zahnriemen
- Batterie / Ladeeinrichtung
- Kühler und Kühlerverschluß
- Schläuche und Leitungen
- Wasserpumpe und Lüfter
- Zündsystem
- Kraftstoffsystem

**Fahrzeug Elektronik**

- Beleuchtung
- Hauptscheinwerfer Funktion
- Zusatzleuchten Funktion
- Bordcomputer
- Kontrolleuchten

**Räder Reifen**

- Reifen Zustand
- Reifen Profiltiefe
- Felgen Zustand
- Ersatzrad

**Unterboden mit Hebebühne Außenseite**

- Rahmen und Träger
- Unterbodenverkleidungen
- Kraftstofftank -schläuche
- Abgassystem
- Kupplungskomponenten
- Differential
- Antriebswellen / Gelenke / Lager
- Federung Vorderachse
- Federung Hinterachse
- Stoßdämpfer / Lager
- Hinteradfederung
- Handbremse/Seile
- Radlager
- Bremsschläuche und -leitungen
- Bremsscheiben vorn
- Bremsscheiben hinten

**Bremsen ohne****Bremensprüfstand**

- Hauptbremszylinder
- Bremsverstärker
- Bremsschläuche und -leitungen
- Handbremse visuelle Begutachtung

- Korrosion
- Karosserie Instandsetzungen
- Verglasung und Spiegel
- Motorhaube / Scharniere / Verschlüsse
- Schiebedach / Verdeck
- Farbe
- Spaltmaße
- Verkleidungsteile
- Verkleidungen / Beplankungen
- Scharniere



## TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten  
Wurster Str. 92, 27580 Bremerhaven 901-10 Telefon: 0471 970 901-0 Fax: 0471 970  
WWW: www.tuev-nord.de E-Mail: msiegwardt@tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0625BW402227**

**Datum: 26.06.2025**

Alle Abweichungen zu dem erwarteten Zustand dieser Prüfpositionen sind auf den nachfolgenden Seiten dokumentiert.

\*) Dieser Fahrzeugzustandsbericht ist dient nicht als Nachweis über die Verkehrs- oder Betriebssicherheit des Fahrzeuges und stellt auch keinen Ersatz für die gesetzlich vorgeschriebenen Fahrzeuguntersuchungen dar.

**Gutachten Nr.: 0625BW402227**

**Datum: 26.06.2025**

**Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen SU-BW 8327  
 mit der FIN VF1WF000066240808**

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart	Rep-Kosten		Minderwert	
		ca. EUR (o.MwSt)	ca. EUR (m.MwSt)	ca. EUR (o.MwSt)	ca. EUR (m.MwSt)
<b><u>Fehlteile</u></b>					
1	Ausrüstung-Verbandkasten fehlt - erneuern	12,00	14,28	12,00	14,28
2	Ausrüstung-Warndreieck fehlt - erneuern	13,00	15,47	13,00	15,47
	<u>Zwischensumme:</u>	<u>25,00</u>	<u>29,75</u>	<u>25,00</u>	<u>29,75</u>
Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)			25,00	25,00
	19,00% MwSt			4,75	4,75
Endsummen	ca. incl. MwSt (EUR)			<b>29,75</b>	<b>29,75</b>

Die aus einem behobenem Vorschaden resultierende merkantile Wertminderung ist in obiger Minderwertauflistung nicht enthalten.

**Gutachten Nr.: 0625BW402227****Datum: 26.06.2025****Fahrzeugdaten / Unterlagen**

Die technischen Daten wurden den vorgelegten Fahrzeugpapieren entnommen.

**Fahrzeugidentifizierung**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

**Probefahrt-/lauf**

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt ( bis ca. 15 Km/h ) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

**Vorschäden**

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden feststellbar.

Rechte Seite nachlackiert 265µ

**Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung.

**Besonderes / Sonstiges**

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Die letzte Inspektion war bei Km-Stand 45397

Am Fahrzeug wurde mind. ein Unfallschaden festgestellt. Die ggf. daraus resultierenden Minderwerte/Reparaturkosten sind in der Minderwertauflistung berücksichtigt.

Folgende Unterlagen wurden vom Sachverständigen versandt:Keine



## **TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG**

Schaden- und Wertgutachten  
Wurster Str. 92, 27580 Bremerhaven Telefon: 0471 970 901-0 Fax: 0471 970  
901-10  
WWW: www.tuev-nord.de E-Mail: msiegwardt@tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0625BW402227**

**Datum: 26.06.2025**

### **Schlusswort**

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen  
Maxim Siegwardt.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden- und Wertgutachten  
Bremerhaven, 26.06.2025

Maxim Siegwardt.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Das Gutachten umfasst - 10 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.



**TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG**

Schaden- und Wertgutachten  
Wurster Str. 92, 27580 Bremerhaven 901-0 Telefon: 0471 970 901-0 Fax: 0471 970  
901-10  
WWW: www.tuev-nord.de E-Mail: msiegwardt@tuev-nord.de

**Gutachten Nr.: 0625BW402227**

**Datum: 26.06.2025**

**QR-Code zum Download des vorliegenden Dokuments**

