

Nr zlecenia: 25711/CarArena STANDARD


z dnia: 04.07.2025

Zleceniodawca:

CARPORT
Baranowo, Ul.Budowlanych 7
62-081 Przeźmierowo

Rzeczoznawca:

appr.a.eu s.c.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [C] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN:	W M A N 0 5 Z Z 7 B Y 2 6 1 6 7 1
Marka:	MAN	Nr rejestracyjny:	DW839YU
Model pojazdu:	12.180 TGL E5 12.0t	Nr Info-Ekspert:	148-01962
Wersja:	12.180 BB	Rok produkcji:	2011
Data pierwszej rejestracji		16.06.2011	
Data ważności badania technicznego		25.06.2025	
Rodzaj zabudowy		furgon kontenerowy	
Rodzaj kabiny		krótka (odchylana)	
Dop. masa całkow.		11990 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów		2 / 4x2 / manualna	
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi		resory / resory / 3600 mm	
Jednostka napędowa		z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika		4580 ccm / 132kW (179KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów		4 / rzędowy	
Norma spalin		E5	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Hamulec silnikowy
- 3 Komputer pokładowy
- 4 Obrotomierz

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 5 System hamulcowy elektroniczny EBS
- 6 Tachograf
- 7 Wspomaganie układu kierowniczego

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*Matador 245/70 R17,5	10,0
Przednie prawe:	*Matador 245/70 R17,5	10,0
Tylne LZ:	*Annanite 245/70 R17,5	5,0
Tylne LW:	*Annanite 245/70 R17,5	5,0
Tylne PZ:	*Annanite 245/70 R17,5	5,0
Tylne PW:	*Annanite 245/70 R17,5	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
WARTOŚĆ WINDY ZAŁADOWCZEJ	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Korekta konieczna weryfik. serwis	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Spojler kabiny prawy		Połamany		
2	Blotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Blotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowanie, wgniecenia		
6	Drzwi boczne	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowanie, wgniecenia		
7	Drzwi boczne dodatkowe		Wgniecenia		
8	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej		

**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130	
2	Drzwi	L	120	

3	Drzwi	P	120	
---	-------	---	-----	--

Pomiar powłoki lakieru wykonany w określonych punktach nadwozia przy pomocy czujnika lakieru, będącego w posiadaniu rzeczoznawcy. Podane wartości nie są gwarancją na to, że podany przedział grubości powłoki lakieru może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana	Skorowane mocowanie	
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana	Skorowane mocowanie	



NADWOZIE ŁADUNKOWE

Zabudowa liczne zarysowania, wgniecenia oraz odpryski lakieru

JAZDA KONTROLNA

Jazda próbna nie była możliwa. Pojazdu nie daje się uruchomić. Konieczna szczegółowa weryfikacja serwisowa

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pojazd ze śladami intensywnej esklopatacji. Konieczna szczegółowa diagnostyka usterek oraz ingerencja w stan blacharsko-lakierniczy.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 25711/CarArena STANDARD

z dnia: 04.07.2025

1. Wydając niniejszą opinię zastrzega się, że opiniujący nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
3. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
4. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
5. Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin technicznych oraz badania dokumentów zgromadzonych w toku czynności kontrolnych-analizy.
6. Weryfikacja stanu technicznego pojazdu odbyła się w warunkach parkingowych, uniemożliwiających dokładną kontrolę stanu technicznego pojazdu.. Nie weryfikowano stanu pojazdu w warunkach warsztatowych.
7. Wyposażenie standardowe określone na podstawie danych programu INFO EXPERT. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za błędy programu.
8. Wycena sporządzona na dzień oględzin pojazdu. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady powstałe po oględzinach technicznych oraz ewentualne braki względem wyposażenia na dzień oględzin.
- 9 Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych.
- 10 Przed odbiorem pojazdu kupujący zobowiązany jest do kontroli pojazdu względem zdanego stanu rzeczywistego. Odbiór pojazdu jest jednocześnie zrzeczeniem się wszelkich roszczeń względem stanu technicznego.