

Nr zlecenia: 85/03/09/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 03.09.2025

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B J B 6 N J 4 K Z 0 2 9 5 2 1
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	W1730HP
Model pojazdu:	Fabia III 1.0 MR`19 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04067
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	210636 km		
Data pierwszej rejestracji	08.10.2018		
Data ważności badania technicznego	30.09.2025		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całk.	1561 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 55kW (75KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	21	Schówek na okulary
2	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	22	Schowki pod przednimi fotelami
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	23	Siedzenia tylne dzielone i składane
4	Bluetooth	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Czujnik zmierzchu	25	System kontroli ciśnienia w oponach
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	26	System p/poślizgowy MSR
7	Gniazdo 12V	27	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

8	Gniazdo 12V w bagażniku	28	System pokolizyjny ACS
9	Immobilizer	29	System Start/Stop
10	Kieszenie w oparciach foteli przednich	30	System wspomagania nagłego hamowania
11	Klimatyzacja	31	System wspomagania ruszania pod górę
12	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	32	Szyby przednie regulowane elektrycznie
13	Komputer pokładowy	33	Szyby przyciemniane
14	Konsola centralna	34	Światła do jazdy dziennej LED
15	Kurtyny powietrzne boczne	35	Światło dodatkowe STOP
16	Ogranicznik prędkości	36	Tarcze kół stalowe 6Jx15
17	Poduszka powietrzna kierowcy	37	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
18	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	38	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Poduszki powietrzne boczne przednie	39	Zestaw naprawczy opon
20	Roleta do bagażnika automatyczna		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz Skoda SWING CD/MP3 SD + USB + AUX-in
Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Instalacja gazowa LPG
- Lakier Biel Candy
- Pakiet Comfort
Światła p/mgielne przednie
Tarcze kół aluminiowe 15" CHAMADE
Czujniki parkowania - tył
- Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN 185/65 R15 84H N'BLUE HD	3,1
Przednie prawe:	*NEXEN 185/65 R15 84H N'BLUE HD	2,9
Tylne lewe:	*NEXEN 185/65 R15 84H N'BLUE HD	3,9
Tylne prawe:	*NEXEN 185/65 R15 84H N'BLUE HD	3,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Nie okazano dokumentacji technicznej.

Wartość dodatkowego wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.

Wyposażenie dodatkowe (kamera, pastka do liczenia kilometrów) zostanie zdemonstrowane przed sprzedażą pojazdu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej	mocowanie trzymacza pokrywy przód popękane	
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
8	Słupki środkowe	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
9	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Próg	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
11	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy, Wgniecenia		
12	Błotnik tylny	P	Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
13	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.


Pojazd pokryty klejami reklamowymi - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		200-250	
2	Dach		120-130	
3	Błotnik przedni	L	120-130	
4	Drzwi przednie	L	120-130	
5	Drzwi tylne	L	120-140	
6	Błotnik tylny	L	120-140	
7	Błotnik przedni	P	150-190	
8	Drzwi przednie	P	120-140	
9	Drzwi tylne	P	120-140	
10	Błotnik tylny	P	120-130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

2	Reflektor	P	Zarysowania		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
5	Lampa zespolona tylna	L	Zarysowana		
6	Szyba przednia		Pęknięcie, odpryski		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
8	Wnętrze bagażnika		Zabrudzenia, zarysowania		
9	Roleta bagażnika		Zabrudzenia, zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

Komunikaty na zestawie wskaźników: Wymiana oleju teraz.
Podwyższona głośność układu wydechowego.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zarysowania		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zarysowania		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zarysowania		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG / PODWYŻSZONA GŁOŚNOŚĆ UKŁADU WYDECHOWEGO |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109




Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119




Fot. nr 120




Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123




Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147




Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162




Fot. nr 163




Fot. nr 164




Fot. nr 165



Fot. nr 166



Fot. nr 167



Fot. nr 168



Fot. nr 169



Fot. nr 170



Fot. nr 171

Formularz przeglądu technicznego instalacji LPG LANDIRENZO - Skoda
(dotyczy tylko samochodów z instalacją LPG montowaną w APIS Skoda)

WYPEŁNIĆ OBLICZOWNIKI (LICZBY)

Numer klienta 69258	Numer rejestracyjny WI730HP	Bieżący stan licznika (km) 159547	Typ instalacji OUT-GAS
Numer nadwozia TMB1726N1Y4E2029522	Model FABIA		Stwierdzona awaria
Data wykonania przeglądu 09.05.2025	Data montażu instalacji LPG 03.10.2018	Stwierdzona awaria	

Przebieg	1	2	3	4	5	6	7	8
Przebieg 10 000 km od daty montażu								
Przebieg 20 000 km od daty montażu								
Przebieg 30 000 km od daty montażu								
Przebieg 40 000 km od daty montażu								

Czynności serwisowe wykonywane dodatkowo przy określonym przebiegu samochodu z instalacją LPG:

Przebieg	1	2	3	4	5	6	7	8
Przebieg 10 000 km - wymiana oleju smarowego (nie dotyczy silników 1.2 i 1.4)								
Przebieg 20 000 km - wymiana filtra powietrza (nie dotyczy silników 1.2 i 1.4)								
Przebieg 30 000 km - wymiana filtra powietrza (nie dotyczy silników 1.2 i 1.4)								
Przebieg 40 000 km - wymiana filtra powietrza (nie dotyczy silników 1.2 i 1.4)								

Czynności serwisowe wykonywane obowiązkowo podczas każdego przeglądu technicznego:

Przebieg	1	2	3	4	5	6	7	8
Przebieg 10 000 km - sprawdzenie stanu filtra powietrza, świecy zapłonowej i przewodów wysokiego napięcia								
Przebieg 20 000 km - sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu kierownicy								
Przebieg 30 000 km - sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu kierownicy								
Przebieg 40 000 km - sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu kierownicy								

Dokonane naprawy systemu gazowego:

Niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem, że ww. instalacja LPG została sprawdzona zgodnie z zaleceniami firmy LANDIRENZO POLSKA, jest szczelna i sprawna technicznie.

[Podpis]
Czynności serwisowe wykonywane dodatkowo przy określonym przebiegu samochodu z instalacją LPG:

MARGO-SZCZOTOK Sp. z o.o.
ul. Wodzisławska 20
44-218 Rybnik
NIP: 642-319-58-99
REGON: 140441000

10.2014

Fot. nr 172

SKUG0018071		PRZEGLĄD 10 przebieg 135000 km lub 9 lat od daty montażu			
2025-02-07		170158		Auto-Mech Auto-Gaz Bydgoszcz Serwis specjalizacja: diagnostyka, naprawy	
data przeglądu		stan techniczny			
OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE		OK	NOK	DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO	
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁADU LPG		✓			
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁ. CHŁODZENIA		✓			
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAKRĘTÓW TANKOWANIA		✓			
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBOJOWNIA		✓			
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMORZE SILNIKA		✓			
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRYL GAZOWEJ		✓			
SPRAWDZENIE PRZEWODNÓW POD KUTEM PRZETĄC		✓			
WYMIANA FILTRA FAZY LOTNEJ		✓			
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,30 - 1,35 bar)		✓			
CZYTNIKI DIAGNOSTYKI SYSTEMU OŚWIEŚCENIA		✓			
CZYTNIKI DIAGNOSTYKI (WARTOŚCI ADAPTACYJNE) EGR		✓			
ANALIZA SPALIN (bez jarek) - WYDOK		✓			
CO		✓			
HC		✓			
170158 170158					
Czynności podjęte zostały wykonane zgodnie z programem serwisu przeglądu					

SKUG0018071		PRZEGLĄD 11 przebieg 150000 km lub 10 lat od daty montażu			
09.05.2025		199542		Auto-Mech Auto-Gaz Bydgoszcz Serwis specjalizacja: diagnostyka, naprawy	
data przeglądu		stan techniczny			
OBOWIĄZKOWE CZYNNOŚCI SERWISOWE		OK	NOK	DOKONANE NAPRAWY SYSTEMU GAZOWEGO	
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁADU LPG		✓			
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁ. CHŁODZENIA		✓			
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZAKRĘTÓW TANKOWANIA		✓			
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ZBOJOWNIA		✓			
SPRAWDZENIE MOCOWANIA ELEMENTÓW W KOMORZE SILNIKA		✓			
SPRAWDZENIE MOCOWANIA MAGISTRYL GAZOWEJ		✓			
SPRAWDZENIE PRZEWODNÓW POD KUTEM PRZETĄC		✓			
WYMIANA FILTRA FAZY LOTNEJ		✓			
REGULACJA CIŚNIENIA GAZU (1,30 - 1,35 bar)		✓			
CZYTNIKI DIAGNOSTYKI SYSTEMU OŚWIEŚCENIA		✓			
CZYTNIKI DIAGNOSTYKI (WARTOŚCI ADAPTACYJNE) EGR		✓			
ANALIZA SPALIN (bez jarek) - WYDOK		✓			
CO		✓			
HC		✓			
199542 199542					
Czynności podjęte zostały wykonane zgodnie z programem serwisu przeglądu					

Fot. nr 173

Dane samochodu		Przegląd	
marka	SKODA	data	22.09.2021
model	FABIA	wymiana oleju silnikowego	
poj. silnika	1.0	wymiana oleju skrzyniowego	
rok produkcji	2018	wymiana płynu hamulcowego	
nr. nadwozia	TH6JB6N74KZ029521	wymiana płynu kierownicy	
data wydania książki	22.09.2021	wymiana rozrządu	
przebieg	69830	wymiana filtra powietrza	
		wymiana filtra oleju	
1 właściciel		wymiana świateł	
2 właściciel		wymiana klocków hamulcowych	
3 właściciel		wymiana szczęk hamulcowych	
		inne	

Fot. nr 174

Przeglądy

data: 22.09.2021 przebieg: 69890 km/mile następny przegląd: 84830 km/mile

	nr. katalogowy	olej lub płyn	parametry olej/płyn
wymiana oleju silnikowego i filtra	☒ FILTRON	MOTUL	5W30
wymiana oleju skrzyni biegów	☐		
wymiana płynu hamulcowego	☐		
wymiana płynu chłodzącego	☐		
wymiana rozrządu	☐		
wymiana filtra powietrza	☒ FILTRON		
wymiana filtra paliwa	☐		
wymiana świece	☐		
wymiana klocków hamulcowych	☐		
wymiana szcęk hamulcowych	☐		
inne	☒ F. KAB. BOSCH		

MBMAUTOSERVICE
ul. Długa 12, 05-092 Łomianki
tel. 735 18 17 16, 735 18 17 17
biuro@mbmautoservice.pl pieczęć

Fot. nr 175

Przeglądy

data: 26.08.2021 przebieg: 78732 km/mile następny przegląd: 93392 km/mile

	nr. katalogowy	olej lub płyn	parametry olej/płyn
wymiana oleju silnikowego i filtra	☒ BOSCH	MOTUL	5W30
wymiana oleju skrzyni biegów	☐		
wymiana płynu hamulcowego	☐		
wymiana płynu chłodzącego	☐		
wymiana rozrządu	☐		
wymiana filtra powietrza	☒ BOSCH		
wymiana filtra paliwa	☐		
wymiana świece	☐		
wymiana klocków hamulcowych	☐		
wymiana szcęk hamulcowych	☐		
inne	☒ F. KABINOLM BOSCH		

MBMAUTOSERVICE
ul. Długa 12, 05-092 Łomianki
tel. 735 18 17 16, 735 18 17 17
biuro@mbmautoservice.pl pieczęć

Fot. nr 176

Przeglądy

ny przegląd 9372 km/mile data 26.04.2022 przebieg 93520 km/mile następny przegląd 108520 km/mile

ub plyn parametry olej/plyn nr. katalogowy olej lub plyn parametry olej/plyn

5w30

BO SCH

FILTRON


KABINY FILTRON

MAUTOSERVICE
ul. Długa 12, 05-092 Łomianki
tel. 735 18 17 16, 735 18 17 17
biuro@mbmautoservice.pl pieczęć

MAUTOSERVICE
ul. Długa 12, 05-092 Łomianki
tel. 735 18 17 16, 735 18 17 17
biuro@mbmautoservice.pl pieczęć

wymiana oleju silnikowego i filtra ☒
wymiana oleju skrzyni biegów ☐
wymiana płynu hamulcowego ☐
wymiana płynu chłodzącego ☐
wymiana rozrządu ☐
wymiana filtra powietrza ☒
wymiana filtra paliwa ☐
wymiana świecek ☐
wymiana klocków hamulcowych ☐
wymiana szczęk hamulcowych ☐
inne ☒

Fot. nr 177



Fot. nr 178



Fot. nr 179



Fot. nr 180

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu