

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	210799/8/25-3705	Data raportu	29-08-2025
Rzeczoznawcy	Emilian Wesołowski (NEW) Arthur Rusik	Data oględzin	20-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/60108/25/08/14	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1HJD40465702544
Marka, model	DACIA Duster 18-21
Typ, wersja	Duster 1.3 TCe FAP Comfort 4...
Numer rejestracyjny	WD5786N
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1333 ccm/96 kW
Stan licznika	181 235 km
Data 1. rej./rok prod.	22-06-2020/2020
Data nast. bad. techn.	21-06-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS z systemem wspomagania nagłego hamowania, Chromowana końcówka rury wydechowej, ESC - System kontroli toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył (przódnie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy), Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V z przodu, Gniazdo 12V z tyłu, HDC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Kierownica i drążek zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną, Kieszenie w drzwiach przednich, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana manualnie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Obrazowanie nawiewów, chromowane, Obrotomierz, Ogranicznik prędkości, Osłony podwozia przód i tył: czarne, Oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód, Pasy bezpieczeństwa z tyłu 3-punktowe, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki powietrzne boczne, przód, Poduszki powietrzne kurtynowe, Radio MP3, Bluetooth, USB, DAB pilot do sterowania pod kierownicą, Relingi dachowe w kolorze czarnym, Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy, Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera, System kontroli ciśnienia w oponach, Szyba tylna ogrzewana, Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem, Tryb ECO, Trzecie światło Stop, Tylna kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczka tylnej szyby, Zagłówki przednie z regulacją wysokości, Zagłówki tylne wsuwane w oparcie, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia/czarne, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła przeciwmgielne, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Klimatyzacja automatyczna, Koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTI CROSS CONTACT	215/65 16 93H	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTI CROSS CONTACT	215/65 16 93H	5,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK	215/65 16 98H	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK	215/65 16 98H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Uszczelka wew. drzwi tylnych R	brak	WY	0.2
2	Zaślepka USB do radia	brak	WY	0.1
3	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	0.3

4	Pokrywa tylna	wgniecenie, zarysowanie	NA	1
5	Błotnik przedni R	odpryski lakieru		
6	Pokrywa przednia	odpryski lakieru, wgniecenia eksploatacyjne		
7	Szyba przednia barwiona	zarysowania eksploatacyjne		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	odpryski lakieru, wgniecenie		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie, zarysowania eksploatacyjne		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowania eksploatacyjne, wgniecenia eksploatacyjne		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	zarysowania eksploatacyjne, wgniecenie		
12	Nakładka progu zewn. L	zarysowania eksploatacyjne		
13	Przysłona zderzaka	zarysowania eksploatacyjne		
14	Błotnik tylny L	zarysowania eksploatacyjne, wgniecenia eksploatacyjne		
15	Wnętrze pojazdu	zarysowania eksploatacyjne		
16	Tarcza koła tył L	łuszczenie powłoki lakierowej		
17	Tarcza koła przód L	łuszczenie powłoki lakierowej		
18	Tarcza koła przód R	łuszczenie powłoki lakierowej		
19	Tarcza koła tył R	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dowód rej. Str. 1



Fot. 30

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Łótnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 56

Felga tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Felga przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Deska rozdzielcza - Inne 1



Fot. 66

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Kanapa tyl. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Uszczelka drzwi tylnych P - Inne 1



Fot. 78

Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 80

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 2