

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002044983  
**Besichtigt am:** 31.07.2025 11:04  
**Berichts-Nr:** 8796126  
**FIN:** TMBJG8NX4PY080709



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Skoda
<b>Modell:</b>	Octavia
<b>HSN / TSN:</b>	8004 / AWK
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	28.02.2023
<b>Laufleistung:</b>	82.490 km
<b>Farbe:</b>	Candy-Weiss
<b>Farbe Dach:</b>	Candy-Weiss
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	1.968 ccm
<b>Leistung:</b>	85 kW (116 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.689 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.505 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.829 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	1.970 kg
<b>Radstand:</b>	2.667 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Schwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	6.900 KM

## » Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dachreling
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung hinten, Basis 1
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dämpfung vorn
"SUNSET"	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
6-Gang-Schaltgetriebe	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher ( passiv )	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgasrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrerkniefachverkleidung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außensp. mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer), kippb. bei Rückw.F(Beif.), Kappe el.klappbar, Vorfelddel.	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilmittelteil ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Head-Up Display
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Chrompaket	Heckspoiler
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
Columbus PLUS Business	Hinterachsgewicht Ausführung 1
DAB - Digitaler Radioempfang	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersicherung, manuell	Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Fußmatten
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen vorn	Ohne Klapp Tisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung	Ohne Lichtassistent
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Mode3 Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Skisack
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Stabilisator hinten
Leuchtweitenregulierung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Luxusausstattung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Halter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelkonsole	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Pannen-Set
Navi Columbus + Web Radio	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer	Radstand
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Rechtsverkehr
Netzprogramm + Cargoelemente	Regionscode " ECE " für Radio
Netztrennwand	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Nicht Heissland	Reifendruckkontrolle
Normal-Lackierung	Reifenlieferanten für EU Länder
Notrufsystem eCall+	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne 2. Batterie	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Ablagenpaket/box	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Adapter	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Anhängavorrichtung	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"  
ohne Safesicherung  
Schriftzugsatz in Grundauführung  
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn  
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar  
Side Assist  
Sitzbezüge in Stoff  
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory  
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar  
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer  
und Beifahrerseite  
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
Sprachsteuerung  
Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation  
Stoßfänger in Wagenfarbe  
Tagesfahrlichtschaltung  
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
Transport  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)  
Typprüfstand Deutschland  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variables Ladebodenkonzept  
Variant/Avant  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperr elektronisch  
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz  
Zus.Rückstrahler (Türbereich)  
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 10.2026

**Kompressor vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Fensterzierleiste vorne rechts	Chemische Verunreinigung	Ersetzen
5	Fensterzierleiste vorne links	Chemische Verunreinigung	Ersetzen
6	Fensterzierleiste vorne links	Chemische Verunreinigung	Ersetzen
7	Fensterzierleiste vorne rechts	Chemische Verunreinigung	Ersetzen
8	Fensterzierleiste hinten links	Chemische Verunreinigung	Ersetzen
9	Fensterzierleiste hinten rechts	Chemische Verunreinigung	Ersetzen
10	Fensterzierleiste hinten links	Chemische Verunreinigung	Ersetzen
11	Fensterzierleiste hinten links	Chemische Verunreinigung	Ersetzen
12	Fensterzierleiste hinten rechts	Chemische Verunreinigung	Ersetzen
13	Fensterzierleiste hinten rechts	Chemische Verunreinigung	Ersetzen
14	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Lackieren
15	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Spotrepair
16	Heckspoiler	Fehlstellung	Demontage/Montage
17	Kofferraumboden	Verschmutzt	Reinigen
18	Türverkleidung vorne links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJG8NX4PY080709

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Fensterzierleiste vorne rechts - Chemische Verunreinigung - Ersetzen

Kommentar	ausgeblichen
-----------	--------------



5 - Fensterzierleiste vorne links - Chemische Verunreinigung - Ersetzen	
Kommentar	ausgeblichen



6 - Fensterzierleiste vorne links - Chemische Verunreinigung - Ersetzen	
---	--



7 - Fensterzierleiste vorne rechts - Chemische Verunreinigung - Ersetzen	
Kommentar	ausgeblichen



8 - Fensterzierleiste hinten links - Chemische Verunreinigung - Ersetzen	
--	--



9 - Fensterzierleiste hinten rechts - Chemische Verunreinigung - Ersetzen	
Kommentar	ausgeblichen




10 - Fensterzierleiste hinten links - Chemische Verunreinigung - Ersetzen



11 - Fensterzierleiste hinten links - Chemische Verunreinigung - Ersetzen

Kommentar


ausgeblichen



12 - Fensterzierleiste hinten rechts - Chemische Verunreinigung - Ersetzen

Kommentar

ausgeblichen



13 - Fensterzierleiste hinten rechts - Chemische Verunreinigung - Ersetzen



14 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Lackieren



15 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Spotrepair



16 - Heckspoiler - Fehlstellung - Demontage/Montage



17 - Kofferraumboden - Verschmutzt - Reinigen



18 - Türverkleidung vorne links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar	Regenschirm fehlt
-----------	-------------------

