

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1001848416
Besichtigt am:	30.01.2025 12:09
Berichts-Nr:	7831442
FIN:	WVWZZZ3CZLE062857



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BRZ
Erstzulassungsdatum:	17.12.2019
Laufleistung:	81.638 km
Farbe:	Aquamarinblau Metallic
Farbe Dach:	Aquamarinblau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanswarz/Titanswarz/Titanswarz/
Anzahl vorhandene Schlüssel:	0

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Chromleisten an den Seitenfenstern
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dachhimmel in Mistralgrau
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dachreling silber eloxiert
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dämpfung hinten
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Dämpfung vorn
2 LED-Leuchten im Fußraum vorn	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Design-und-Komfort-Paket
3 Kopfstützen hinten	Diebstahlwarnanlage
4 Leichtmetallräder "Liverpool" 8 J x 18	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Digitaler Radioempfang DAB+
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abgasendrohr hinten (Standard)	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
Abgasnorm EU6 AM	Doppelton-Signalhorn
Adaptive Fahrwerksregelung DCC	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
AirStop®-Reifen 235/45 R 18	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Aktivkohlebehälter	ECO-Funktion
Ambientebeleuchtung "Plus"	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in allen Türen
Ambientebeleuchtung mehrfarbig	Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronische Differenzialsperre XDS
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Aufkleber/Schilder in deutsch	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Außen-Sound Standard	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Memory-Funktion	ergoComfort Sitz mit elektrischer 14-Wege-Einstellung, Memory- und Massagefunktion auf der Fahrerseite
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrerassistenz-Paket "Plus" inkl. IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Batterie 380A (68Ah)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fertigungsablauf Standard
Berganfahrassistent	Frontantrieb
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Bordliteratur in Deutsch	Fußgängererkennung
Bordwerkzeug und Wagenheber	

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruck-Kontrollsystem
 Reifendruck-Kontrollsystem für Fahrbereifung und Winterräder
 R-Line Sportpaket für Adaptive Fahrwerksregelung DCC
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit
 Safe-Sicherung
 Schriftzugsatz "GTE"
 Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags
 vorn sowie Kopfairbagsystem
 Seitliche Leisten unten in Chrom
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Alcantara, -wangeninnenseiten in Leder
 "Vienna"
 Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten
 Soundsystem "DYNAUDIO Confidence" digitaler 10-Kanal-
 Verstärker, 10 Lautsprecher, Gesamtleistung 700 Watt
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Komfortsitze vorn
 Sprachbedienung
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im
 Stoßfänger hinten
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Türverkleidung in Lederoptik
 Typprüfland Deutschland
 Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear
 View"
 Umweltbonus
 Variant
 Variante Hybrid
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie

Verbundsicherheitsglas, geräuschkämmend für Front- und
 Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per
 Smartphone
 Vordersitze elektrisch einstellbar, ergoComfort Sitz auf
 Fahrerseite, mit Memory-Funktion und Komforteinstieg
 Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wechselstrom-Ladedose
 Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen
 Winterräder "Monterey" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x
 18, AirStop®-Winterreifen 235/45 R 18 V
 Winterräder "Monterey" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x
 18, AirStop®-Winterreifen 235/45 R 18 V

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 18 94 W	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
5	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
6	Kilometerstand	Abweichende Laufleistung	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Fehlt	Ersetzen
2	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZLE062857

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(30.01.2025 12:08) Fahrzeugschlüssel fehlen Innenraum kann nicht besichtigt werden und das Fahrzeug nicht ausreichend geprüft werden. Es besteht ein Restrisiko, eine Kostenerweiterung ist möglich.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren




2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren



5 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
 Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Kein Fahrzeugschlüssel vorhanden Prüfung nicht möglich Kostenerweiterung möglich



6 - Kilometerstand - Abweichende Laufleistung - Werkstattdiagnose erforderlich
 Schadenserweiterung möglich

Kommentar


letzter erfasster KM-Stand am 28.08.2023: 81.638km

 nicht
 vorhanden
FEHLTEILE

1 - Zusätzliche Felge(n) - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

komplettradsatz fehlt



2 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Fahrzeugschlüssel fehlen, Innenraum kann nicht besichtigt werden.

