

Zustandsbericht



Allgemein

Besichtigungsort:	Apcoa Parkplatz Wöhlerstr. 15 51381 Leverkusen Deutschland	Kunde:	APCOA Deutschland GmbH Luftfrachtzentrum 605/6 Ebene 6 70629 Stuttgart
		Besichtigungstermin:	17.02.2025

Das Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Gutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



Fahrzeugdaten

Fahrzeugart:	Pkw	Fahrgestellnummer:	VWVZZZAAZHD065712
Aufbau:	Limousine	Amtl. Kennzeichen:	ES-PC 1089
Hersteller:	Volkswagen	Erstzulassung:	27.03.2017
Modell:	up!	Nächste HU:	09.2026
Karosseriefarbe:	white	Laufleistung (km):	212.822
Antriebsart:	Frontantrieb	Hubraum (ccm):	999
Zylinderanzahl:	3	Leistung (PS):	75
Getriebeart:	Manuell	Leistung (kW):	55
Kraftstoffart:	Benzin	Polsterart:	Textil
Anzahl Türen:	3	Anzahl Sitzplätze:	4
Anzahl der Vorbesitzer:	Unbekannt	Hauptschlüssel (Anzahl):	1
Letzter Service am:	-		

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel lackiert
Außenspiegel mech. von innen verstellbar	Bremsassistent
Dachhimmel Stoff, grau	Doppeltonhorn
Drehzahlmesser	Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion links
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fensterheber elektrisch vorn
Frontscheibe Verbundglas getönt	Funkschlüssel (2) klappbar
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumboden höhenverstellbar	Getriebe 5-Gang
Handschuhfach mit Klappe	Heckscheibe heizbar
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekor Black Cube
Innenspiegel abblendbar	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 2-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Kopfstützen hinten	Lautsprecher (2)
Lenkrad (3 Speichen)	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Modellpflege	Motor 1,0 Ltr. - 55 kW
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	Multifunktionsanzeige Plus
Multimedia-Schnittstelle USB	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Radstand 2420 mm
Radvollabdeckungen / Radzierblenden	Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)

Serienausstattung

Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzbank umklappbar
Rücksitzlehne geteilt	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Scheibenwischer mit Intervallschaltung	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sitze vorn höhenverstellbar	Sonnenblenden mit Spiegel
Stahlfelgen 5x14	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger lackiert	Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe	Türgriffe innen verchromt
Verbandkasten und Warndreieck	Wegfahrsperre (elektronisch)
Wärmeschutzverglasung grün getönt	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Abgasendrohr Hinten (standard)	Armaturentafel Zweiteilig
Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-)	Außenspiegel Auf Fahrerseite Konvex
Außenspiegel Rechts, Konvex	Batterie 320a (59ah)
Chyb	Description Not Found
Diversity-antenne Für Fm-empfang	Drehstromgenerator 110 A
Einfassung Der Ausströmer Links / Rechtssowie Der	Einstiegshilfe "easy Entry", Mit Memory-funktion
Klimaanlage	Kältemittel R1234yf
Nicht Heissland	Ohne Alternativ-antriebssystem
Ohne Dachreling	Ohne Einparkhilfe
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (gra)	Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Sitzheizung	Ohne Trennwand
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Rechtsverkehr
Scheibenbremsen Vorn Innenbelüftet	Smartphone Halterung maps+more Dockingstation
Sonderlackierung Candy-weiss	Stabilisator Vorn
Standard-klimazonen	Staub- Und Pollenfilter
Tagfahrlicht	Telefonschnittstelle
Trommelbremsen Hinten	Typprüfand Deutschland

Bereifung / Felgen

Position	Dimension	Hersteller	Bereifung	Felgenart	Profil
Reifen 1. Achse links	165/70 R14	Continental	Winter	Stahl	4 mm
Reifen 1. Achse rechts	165/70 R14	Continental	Winter	Stahl	4 mm
Reifen 2. Achse links	165/70 R14	Continental	Winter	Stahl	4 mm
Reifen 2. Achse rechts	165/70 R14	Continental	Winter	Stahl	4 mm

Reifen

Hinweise zum Gutachten

Allgemeinzustand

Stark verschlissen

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Es war kein Abgleich der Fahrzeugdaten mit den Zulassungsunterlagen möglich. Diese lagen nicht vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt, zur Erfüllung des Auftrags jedoch ausreichend.

Fahrzeugunterseite

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Ist das Fahrzeug unfallfrei?

Am Fahrzeug waren im Rahmen der Besichtigung keine unfallbedingten Schäden feststellbar.

Probefahrt

Es wurde keine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Probelauf

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung konnten keine Vorschäden festgestellt werden.

Fahrbereitschaft

Bei der Besichtigung war das Fahrzeug in einem fahrbereiten Zustand.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Bauteil:

Motorhaube
Kotflügel vorne rechts
Tür vorne rechts
Tür hinten rechts
Seitenwand hinten rechts
Heckklappe
Seitenwand hinten links
Tür hinten links
Tür vorne links
Kotflügel vorne links
Dach

Lack (µm):

ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten
ohne Auffälligkeiten

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.

Wenn die gemessenen Werte von durchschnittlichen Standardlackschichtdicken abweichen, werden diese Werte pro Bauteil oben aufgeführt. Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben. Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position unter „Festgestellte Beschädigungen“ ausgewiesen.


Festgestellte Beschädigungen

	Beschädigungsort:	Schäden:	Schadensgrad:
1.	Getriebe Kupplung	Prüfen	Stark
2.	Fahrersitz	Verschmutzt	Stark
3.	Beifahrersitz	Verschmutzt	Stark
4.	Dachhimmel	Verschmutzt	Stark
5.	Seitenwand hinten rechts	Dellen	Stark
6.	Tür vorne links	Kratzer	Mittel
7.	Motorhaube	Delle	Stark
8.	Stoßfänger vorne	Verkratzt	Mittel

Fotodokumentation der Beschädigungen



1. Getriebe Kupplung - Prüfen



2. Fahrersitz - Verschmutzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



3. Beifahrersitz - Verschmutzt



4. Dachhimmel - Verschmutzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



4. Dachhimmel - Verschmutzt



4. Dachhimmel - Verschmutzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



5. Seitenwand hinten rechts - Dellen



5. Seitenwand hinten rechts - Dellen

Fotodokumentation der Beschädigungen




5. Seitenwand hinten rechts - Dellen



6. Tür vorne links - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



6. Tür vorne links - Kratzer




6. Tür vorne links - Kratzer

Fotodokumentation der Beschädigungen



7. Motorhaube - Delle




7. Motorhaube - Delle

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Stoßfänger vorne - Verkratzt



8. Stoßfänger vorne - Verkratzt

Fotodokumentation der Beschädigungen



8. Stoßfänger vorne - Verkratzt

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne links



Diagonale hinten rechts

Ergänzende Fotodokumentation




Armaturenbrett von der hinteren Sitzbank



Motorraum

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite



Fahrzeugschein Vorder- und Rückseite

Ergänzende Fotodokumentation



Fahrgestellnummer



Innenraum durch Tür vorne rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Innenraum durch Türe hinten rechts



Laufleistung

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad hinten links



Montiertes Rad hinten rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Montiertes Rad vorn links




Montiertes Rad vorn rechts

Ergänzende Fotodokumentation



Diagonale vorne rechts



Diagonale hinten links

Ergänzende Fotodokumentation



Dach



Tacho bei lfd. Motor

Ergänzende Fotodokumentation



Kofferraum / Laderaum