



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8496511
vom: 11.06.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001968338
Besichtigt am: 11.06.2025 11:12
Berichts-Nr: 8496511
FIN: TMBJW9NP1N7043564



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8496511
vom: 11.06.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	03.06.2022
Laufleistung:	32.095 km
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	4.862 mm
Fahrzeughöhe:	1.511 mm
Fahrzeugbreite:	1.864 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.291 kg
Radstand:	2.836 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1 Tag(e)



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8496511
vom: 11.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Batterie/Generator Kapazität Standard
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"KESSY GO" ohne "SAFE" System	Beheizbare Vordersitze
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Berganfahrassistent
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Betriebserlaubnis Nachtrag
"REAR VIEW CAMERA MID"	Bordliteratur in Deutsch
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Bordwerkzeug
"Virtual Cockpit"	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
12 Volt-Steckdose(n)	Business Amundsen
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Chrom-Paket
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Um- nähung	Chromrahmen um die Seitfenster
2x USB vorne + 2x USB hinten	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
3 Schlüssel	DAB - Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dachreling, schwarz
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Dachspoiler
6-Gang-Automatikgetriebe	Dämpfung hinten
8 Lautsprecher (passiv)	Dämpfung vorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dekorleiste Brushed
Abfalleimer	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel inder Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Aktive Reifenkontrollanzeige	ECO-Funktion
Aktivkohlebehälter	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Assistenz	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Aufkleber/Schilder in deutsch	Entriegelung Hintersitz Standard
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel links, konvex	Fahrererknieairbag
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstellbar separat beheizbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausstattungsstufe - Ambition	Fertigungsablauf Standard
Aut. Gepäckraumabdeckung - Rollo	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 380A (68Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
	Frontantrieb
	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8496511
vom: 11.06.2025

Fußhebelwerk "Standard"	Netzprogramm
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Netztrennwand
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Nicht Heissland
Halbleiter	Nichtraucherausführung
Heckscheibenwischer "AERO"	Normal-Lackierung
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Notrufsystem eCall+
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne Adapter
Innenleuchte im Fußraum vorn	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne CD/DVD für Navigation
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Keine Aktionsausführung	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Feuerlöscher
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Fußmatten
Komfortsitze vorn	Ohne Garagentoröffner
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Generator
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitz
Kraftstoffbehälter	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Lichtassistent
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schmutzfänger
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED Rückleuchte	Ohne Sonnenschutzrollo
Leergewichtsbereich 1	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Überführungsausrüstung
Leseleuchte vorn	Ohne Uhr
Leuchtweitenregulierung	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mit Halter	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Multifunktionskamera	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Optionsinfotainment (MIB3)
Mittelarmlehne vorn	Pannen-Set
Mittelkonsole	Plus Ladekabel MODE 3, 16A - EU(AC 3,6 kW)
Motorenstart Standard	Preisstützung
Navi Amundsen + Web radio	Radschrauben Standard
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radstand
Nebelschlussleuchte	Rechtsverkehr
	Regionscode " ECE " für Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8496511
vom: 11.06.2025

Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert,
Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundausführung
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheit
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Side Assist
Side Assist
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Standard-Klimazonen
Standheizung mit Funkfernbedienung
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transport
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfland Deutschland
Umwelt bonus
Variant/Avant
Variante Hybrid
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Vorbereitung für Anhängerkupplung
Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem
"ISOFIX" auf Beifahrersitz
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperrung elektronisch
Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8496511
vom: 11.06.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	2,0 mm
Fulda	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	3,0 mm
Fulda	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm
Fulda	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer		215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin			Sommer		215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin			Sommer		215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin			Sommer		215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2026**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8496511
vom: 11.06.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Chemische Verunreinigung	Lackieren
2	Motorhaube	Chemische Verunreinigung	Lackieren
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
4	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Smart Repair
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
6	Dachholm rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8496511
vom: 11.06.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKEMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8496511
vom: 11.06.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW9NP1N7043564

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8496511
vom: 11.06.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8496511
vom: 11.06.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8496511
vom: 11.06.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Chemische Verunreinigung - Lackieren

Kommentar



Lack löst sich auf durch Zementreste, Vogelkot etc.



2 - Motorhaube - Chemische Verunreinigung - Lackieren

Kommentar


Lack löst sich auf durch Zementreste, Vogelkot etc.



3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



4 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Smart Repair





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8496511
vom: 11.06.2025

5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



6 - Dachholm rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

