

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216275/9/25-11401	Data raportu	08-09-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Gruszczyński mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	02-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/62418/25/08/22	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZGY9NA044462
Marka, model	AUDI A3 Sportback 20-24
Typ, wersja	S3 TFSI Quattro S tronic
Numer rejestracyjny	CT697AA
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/228 kW
Stan licznika	127 546 km
Data 1. rej./rok prod.	31-03-2022/2022
Data nast. bad. techn.	31-03-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy, Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy), Audi parking system - czujniki parkowania tył, Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu, Dywaniki podłogowe welurowe obszyte kontrastowym szwem, przód/tył, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - ciemne aluminium, Fotele przednie sportowe, Gniazdo 12V, Hamulce tarczowe z tyłu (17"), z zaciskami w kolorze czarnym S, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, z funkcją zmiany przełożeń, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Lampy LED, Lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne z aluminiowymi obudowami, Lusterka do makijażu - podświetlane, Lusterko wewnętrzne, przyciemniane, Nakładki na pedały ze stali szlachetnej, Nakładki na progi z elementami aluminium z przodu, podświetlane, z logo S, Ogranicznik prędkości, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza, Pakiet dla niepalących, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podeszłotka materiałowa w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni o regulowanym kącie i możliwością przesuwania przód/tył, Podłokietniki przednich i tylnych drzwi obszyte skórą ekologiczną, Progresywny układ kierowniczy, Quattro, Radio MMI plus, Spojler dachowy, System Start/Stop, Szyba przednia akustyczna, Tapicerka częściowo skórzana - łączenie mikrofibry Dinamica ze skórą, Tylne oparcie składane, dzielone, Układ zmywania reflektorów, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zagłówki tylne - z manualną regulacją, Zawieszenie sportowe S, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw wskaźników - cyfrowy 10,25", Złącze Bluetooth, i-Size i top tether dla skrajnych tylnych siedzeń, Światła do jazdy dziennej, Alarm antywłamaniowy, kluczyk komfortowy z funkcją Safelock, Dach szklany panoramiczny, Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) Y-design, szry matowy tytan, polerowane z ogumieniem 235/35, Kamera cofania, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna, sportowa, spłaszczona u dołu, skórzana z funkcją zm.biegów, Lakier perłowy szary Daytona, Lusterka boczne w kolorze czarnym, Pakiet dodatkowych schowków, Pakiet optyczny Czerń (Singleframe, listwy wokół szyb bocznych, listwy w zderzakach) czarne, Pakiet oświetlenia Ambiente plus, Pakiet promocyjny Technology, Rezygnacja z Audi phone box, Tapicerka łączona skórzana/skóra ekologiczna mono.pur 550 z wytłoczeniem S, Tempomat, Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	VREDESTEIN, QUATRAC PRO	235/40 19 96Y	3,0 mm
	lewe	VREDESTEIN, QUATRAC PRO	235/40 19 96Y	3,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO ²	235/40 19 96Y	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO ²	235/40 19 96Y	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 1), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 2000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Światnik przedni prawy	150 - 2000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okiadżina zderzaka przedniego	rozerwanie	WY	1.9
2	Ośłona przeciw kamieniom	połamana(y)	WY	
3	Krta wlotu powietrza	połamana(y)	WY	
4	Krta wlotu powietrza boczna L	brak	WY	
5	Krta wlotu powietrza boczna R	brak	WY	
6	Spoiler czołowy	brak	WY	
7	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. L	pęknięcie	WY	
8	Reflektor LED z kierunkowskazem kpl. R	pęknięcie	WY	
9	Ośłona chłodnicy	połamana(y)	WY	
10	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	WY	1.1
11	Tunel wentylatora część boczna L	połamana(y)	WY	0.1
12	Tunel wentylatora część boczna R	połamana(y)	WY	
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
16	Światnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
17	Światnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
18	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Zestaw naprawczy koła



Fot. 28

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Zdjęcie do protokołu



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2