



Vorgangs-Nr. 3870478

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und
Datum angeben**

Datum: 05.09.2025

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Römeräcker 1, 76351 Linkenheim - Hochstetten

Courtin GmbH & Co. KG
Bosch-Service
Hafenstr. 90
68159 Mannheim OT Jungbusch

Basisbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie die Originalrechnung, das Originalgutachten sowie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Vorgangs-Nr. 3870478

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 05.09.2025

EXPERTISE

B e t r e f f

Amtliches Kennzeichen

Basisbewertung

MA-PA 637



Fahrzeughalter

MVV Energie AG
Luisenring 49
68159 Mannheim

Auftrag vom / durch

02.09.2025 schriftlich
Firma Courtin GmbH & Co. KG, Herr Steck

Besichtigungsdatum / Ort

03.09.2025
Courtin GmbH & Co. KG Bosch-Service
Hafenstr. 90
68159 Mannheim OT Jungbusch

Anwesend bei Besichtigung

Herr Steck

Händlerereinkaufswert incl. MwSt. 300,00 EURO

In Worten Dreihundert

Vorgangs-Nr. 3870478

Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben

Datum: 05.09.2025

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	MA-PA 637
Fahrzeugidentnummer	TMBLH65J2A5038568
Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Aufbaubeschreibung	Kombi 5-türig
Fahrzeughersteller	Skoda
Typ	5 J
Verkaufsbezeichnung	Roomster HTP Plus Edition
Antriebsart	Otto OBD
Leistung	51 kW
Hubraum	1198 ccm
Farbe	Silber metallic
Erstzulassung	16.04.2010
Nächste HU	05/25
Laufleistung	143.614 km abgelesen 143.614 km geschätzt
Bemerkung	Euro 4; Feinstaubplakette GRÜN
Wertbeeinflussende Faktoren	Baustellen/ Firmenfahrzeug mit folgenden Schäden/ Mängeln: - Motorschaden - Steuerkette gerissen - Stoßfänger vorn rechts eingedrückt und verschürft - Kotflügel vorn rechts eingedellt - Tür hinten rechts Dellen - Seitenwand/ Radlauf/ Dellen und Kratzer - Innenraum/ Sitze vorn verschmutzt - Stoßfänger hinten verkratzt - Heckklappe eingedellt - Schweller links eingedellt/ verkratzt - Reserveradwanne eingedellt - HU/ AU fällig
	Siehe auch beil. Lichtbildanlage.
Bereifung	
Vorderachse	195/ 55 R 15 85 V Hankook Links 4,0 JO Rechts 4,0 JO
Hinterachse	195/ 55 R 15 85 V Hankook Links 7,0 JO Rechts 7,0 JO
	Legende: JO = Ganzjahresreifen
Ausstattung	- Lackierung - Klimaanlage - Sitzheizung - Radioanlage
Grundlage Fahrzeugdaten	Zulassungsbescheinigung Teil I / Fahrzeugschein-Original



Vorgangs-Nr. 3870478

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr.
und Datum angeben**

Datum: 05.09.2025

Auftrag :

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Basisbewertung zur Ermittlung des Händlereinkaufswertes über das zuvor näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Basisbewertung beschränkt sich auf eine äußerliche Inaugenscheinnahme und beinhaltet folgenden Prüfungsumfang:

- Auflistung der technischen Daten, des Zubehörs und der Sonderausstattung
- Optische Prüfung des Fahrzeugs und des Interieurs bei ausreichenden Besichtigungsbedingungen
- Überprüfung der Fahrzeug-Identifikations-Nummer (Fahrgestell-Nummer)
- Probelauf des Motors, Fotos und Wertfestsetzung

Schlusswort :

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.
Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Linkenheim - Hochstetten, den 05.09.2025

Der Sachverständige



Matthias Müller

Zertifizierter Sachverständiger (IfS-Zert) für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zert-Nr. 012295).

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Lichtbildanlage mit 23 Fotos

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3870478



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3870478



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3870478



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3870478



Bild 7



Bild 8

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3870478



Bild 9

Letzter Service



Bild 10

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3870478



Bild 11



Bild 12

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3870478



Bild 13



Bild 14

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3870478



Bild 15



Bild 16

Stoßfänger vr.

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3870478



Bild 17

Kotflügel vorn
rechts



Bild 18

Tür hinten rechts
eingedeilt

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3870478



Bild 19

Heckklappe
eingedellt



Bild 20

Stoßfänger hinten
verkratzt

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3870478



Bild 21

Fahrzeugunterseite
vorn



Bild 22

Schweller links

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3870478



Bild 23

Reserveradwanne
eingedeilt