

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Opel**
Typ: **Insignia A Sports**
Fahrgestellnummer: **W0LGT8EF5B1219131**
Erstzulassung: **20.10.2011**
Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **189.256 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Karbonschw**
Leistung: **191 kW / 260 PS**
Hubraum: **2792 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **3**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Reifen 245/45 R18 ..W
2	Wärmeschutzverglasung
3	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
4	Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
5	Bremsassistent
6	Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
7	Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo
8	Nebelscheinwerfer
9	Raucher-Paket
10	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
11	Außenspiegel Wagenfarbe
12	Einstiegsleisten (Aluminium)
13	Feststellbremse elektrisch
14	Kopf-Airbag-System
15	Rücksitz geteilt / klappbar
16	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
17	Stoßfänger Wagenfarbe
18	Tagfahrlicht
19	Wegfahrsperr
20	Aktive Kopfstützen vorn
21	Antriebsart: Allradantrieb
22	Antriebsart: Allradantrieb permanent
23	Ausstiegsleuchten
24	Fahrwerk FlexRide Premium
25	Klimaautomatik 2-Zonen
26	Mittelarmlehne vorn
27	Sicht-Paket
28	Audiobedienung am Lenkrad
29	Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
30	Karosserie: 5-türig
31	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

Nr.	Bezeichnung
32	Leseleuchten im Fond
33	Seitenairbag vorn
34	Sportdifferential
35	Bordcomputer
36	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
37	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
38	Leseleuchten vorn (2)
39	Motor 2,8 Ltr. - 191 kW V6 24V Turbo
40	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
41	Dachreling silber
42	Differential mit Schlupfsteuerung
43	Elektron. Traktionskontrolle
44	Heckscheibenwischer
45	Mittelarmlehne hinten
46	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
47	Anti-Blockier-System (ABS)
48	Audio-Navigationssystem SD Navi 900
49	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
50	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
51	Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
52	Heckklappe/-Deckel mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
53	Servolenkung hydraulisch
54	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
55	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
56	Check-Control-System
57	Doppeltonfanfare
58	Drehzahlmesser
59	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
60	Getränkehalter
61	Kopfstützen hinten (3-fach)
62	Lenkrad (Leder)

Besichtigungsort
Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
Besichtigungsdatum: 17.9.2025
Auftragsnummer: 219131



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
2	Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
3	Premium-Paket 2 / Leder perforiert
4	* Fensterheber elektrisch vorn + hinten
5	* Sitz-Komfort-Paket 2
6	* Sitz-Komfort-Paket 1
7	* Schalt-/Wählhebelgriff Leder
8	* Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
9	* Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
10	* Sitz vorn rechts elektr. höhenverstellbar
11	* Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
12	* Sitzheizung vorn
13	* Innenausstattung: Leder perforiert
14	* Premium-Sitz vorn rechts, mit Lederausstattung perforiert
15	* Premium-Sitz vorn links, mit Lederausstattung perforiert
16	Flexx-Paket (Flex-Organizer)
17	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
18	USB-Schnittstelle
19	Reifendruck-Kontrollsystem
20	* Check-Control-System
21	Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
22	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)

Nr.	Bezeichnung
23	* Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
24	Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
25	Innovations-Paket
26	* Aktives Kurvenlicht (AFL)
27	* Sicht-Paket
28	* Leuchtweitenregelung automatisch
29	* Innenspiegel mit Abblendautomatik
30	* Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
31	* Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
32	* Scheibenwischer mit Regensensor
33	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
34	* Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
35	* Park-Assistent
36	* Parkpilotsystem
37	* Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
38	* Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
39	* Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
40	* Frontkamera
41	* Fahrwerk FlexRide Premium
42	* Einschaltautomatik für Fahrlicht
43	LM-Felgen 8,5x19 (10-Speichen-Design)
44	Reserverad als Notrad

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer

W0LGT8EF5B1219131

Fahrzeugtyp:

Opel Insignia A Sports Tourer 191 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten u. Bremsflüssigkeitsservice	04.09.2024	178590
2	Wartungsarbeiten	06.12.2022	158980

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 10/25

fahrbereit



nicht fahrbereit



rollfähig



nicht rollfähig (immobil)



nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☐ nein ☒

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorhaube	1, 2	Kratzer	
2	Einstieg hinten rechts	3, 4	zerkratzt	
3	Tür hinten rechts	5, 6, 7	zerkratzt	
4	Einstieg vorne rechts	8, 9	zerkratzt	
5	Tür vorne rechts	10, 11, 12	zerkratzt	
6	Spiegelkappe rechts	13	Kratzer	
7	RDKS-Leuchte	14	leuchtet (Reifendruck vorne links)	
8	Wartung	15	fällig	
9	Stoßfänger vorn	16, 17	zerkratzt und Steinschläge	
10	Einstieg vorne links	18, 19	zerkratzt	
11	Tür vorne links	20, 21, 22	zerkratzt	

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
12	Einstieg hinten links	23, 24	zerkratzt	
13	Tür hinten links	25, 26, 27	zerkratzt	
14	Seitenteil links	28, 29, 30	zerkratzt	
15	Stoßfänger hinten rechts	31, 32	Kratzer	
16	Heckklappe	33, 34, 35	Delle und zerkratzt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	245/40 R19 98Y	Continental	4
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	245/40 R19 98Y	Continental	4
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	245/40 R19 98Y	Continental	4
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	245/40 R19 98Y	Continental	4



Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Anhängerkupplung

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Innenraum hi. von li.



Bild 4: Kofferraum / Laderaum

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Sonstiges



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 21: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem



Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan
Besichtigungsdatum: 17.9.2025
Auftragsnummer: 219131

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Serviceheft




Bild 8: Serviceheft

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Serviceheft




Bild 10: Serviceheft




Bild 11: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Motorhaube Kratzer



Bild 2: Karosserie / Motorhaube Kratzer



Bild 3: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 4: Karosserie / Einstieg hinten rechts zerkratzt



Bild 5: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 6: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 7: Karosserie / Tür hinten rechts zerkratzt



Bild 8: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 9: Karosserie / Einstieg vorne rechts zerkratzt



Bild 10: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Tür vorne rechts zerkratzt



Bild 13: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 14: Technik / RDKS-Leuchte leuchtet (Reifendruck vorne links)



Bild 15: Wartung-Pflege / Wartung fällig



Bild 16: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Steinschläge



Bild 17: Karosserie / Stoßfänger vorn zerkratzt und Steinschläge



Bild 18: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt




Bild 19: Karosserie / Einstieg vorne links zerkratzt




Bild 20: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 21: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 22: Karosserie / Tür vorne links zerkratzt



Bild 23: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt




Bild 24: Karosserie / Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 25: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 26: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 27: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 28: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt



Bild 29: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt




Bild 30: Karosserie / Seitenteil links zerkratzt

Besichtigungsort

Autohaus Koch GmbH
Hansastraße 212
13051-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

17.9.2025

Auftragsnummer:

219131

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Stoßfänger hinten rechts Kratzer




Bild 32: Karosserie / Stoßfänger hinten rechts Kratzer



Bild 33: Karosserie / Heckklappe Delle und zerkratzt




Bild 34: Karosserie / Heckklappe Delle und zerkratzt



Bild 35: Karosserie / Heckklappe Delle und zerkratzt