

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 10.9.2025
 Auftragsnummer: 016789


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

**1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **Zulassungsbescheinigung**
 Hersteller: **KIA**
 Typ: **Joice**
 Fahrgestellnummer: **KMXMTE1PPYU016789**
 Erstzulassung: **30.11.2000**
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe**
 Schadstoffklasse:
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **168.470 km**
 Kraftstoffart: **Benzin**
 Farbe: **Rot**
 Leistung: **102 kW / 139 PS**
 Hubraum: **1997 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **4**
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white, bold, sans-serif capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden ja: nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer KMXMTE1PPYU016789
 Fahrzeugtyp: KIA Joice 102 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	01.10.2023	174112

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 10/25

fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig
 nicht verkehrssicher nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motor	1, 2	Ölfeucht	
2	Motorhaube	3, 4	Kratzer	
3	Stoßfänger vorne	5, 6, 7, 8	Kratzer	
4	Kotflügel vorne rechts	9, 10	deformiert	
5	Tür vorne rechts	11, 12, 13	Kratzer	
6	Schweller rechts	14, 15, 16, 17, 18	gebrochen	
7	Tür hinten rechts	19, 20, 21	Kratzer	
8	Fondseite rechts	22, 23	Korrosion	
9	Antenne	24	beschädigt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Stoßfänger hinten	25, 26, 27, 28, 29	Kratzer+gebrochen	
11	Dachhimmel	30, 31	lose/hängt runter	
12	Lenkrad	32, 33, 34	Verschlissen	
13	Heckklappe	35, 36, 37	Kratzer	
14	Dachreling	38, 39	Lackschäden	
15	Schweller - Einstieg links	40, 41, 42	Kratzer	
16	Türverkleidung hinten links	43, 44	Loch	
17	Tür vorne links	45, 46, 47	Kratzer	
18	Tür hinten links	48, 49, 50, 51	Kratzer	
19	Fondseite links	52, 53	Korrosion	
20	Spiegelkappe links und rechts	54, 55, 56, 57	Kratzer	
21	Kotflügel vorne links	58, 59	Kratzer	
22	alle Felgen	60, 61, 62, 63	Lackschäden	
23	Reserverad	64	beschädigt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/70 R14 91T	Hankook	6
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/70 R14 91T	Hankook	6
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/70 R14 91T	Hankook	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/70 R14 91T	Hankook	5



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Alt-Biesdorf 36
 12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Motor Ölfeucht



Bild 2: Technik / Motor Ölfeucht



Bild 3: Karosserie / Motorhaube Kratzer



Bild 4: Karosserie / Motorhaube Kratzer



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 9: Karosserie / Kotflügel vorne rechts deformiert



Bild 10: Karosserie / Kotflügel vorne rechts deformiert



Bild 11: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 12: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Schweller rechts gebrochen



Bild 15: Karosserie / Schweller rechts gebrochen



Bild 16: Karosserie / Schweller rechts gebrochen



Bild 17: Karosserie / Schweller rechts gebrochen



Bild 18: Karosserie / Schweller rechts gebrochen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 20: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 21: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 22: Karosserie / Fondseite rechts Korrosion



Bild 23: Karosserie / Fondseite rechts Korrosion



Bild 24: Technik / Antenne beschädigt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Stoßfänger hinten
Kratzer+gebrochen



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger hinten
Kratzer+gebrochen



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger hinten
Kratzer+gebrochen



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger hinten
Kratzer+gebrochen



Bild 29: Karosserie / Stoßfänger hinten
Kratzer+gebrochen



Bild 30: Innenraum / Dachhimmel lose/hängt runter

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 10.9.2025
Auftragsnummer: 016789

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Innenraum / Dachhimmel lose/hängt runter



Bild 32: Innenraum / Lenkrad Verschlissen



Bild 33: Innenraum / Lenkrad Verschlissen



Bild 34: Innenraum / Lenkrad Verschlissen



Bild 35: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 36: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 37: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 38: Karosserie / Dachreling Lackschäden



Bild 39: Karosserie / Dachreling Lackschäden



Bild 40: Karosserie / Schweller - Einstieg links Kratzer



Bild 41: Karosserie / Schweller - Einstieg links Kratzer



Bild 42: Karosserie / Schweller - Einstieg links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 43: Innenraum / Türverkleidung hinten links Loch



Bild 44: Innenraum / Türverkleidung hinten links Loch



Bild 45: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 46: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 47: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 48: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 49: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 50: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 51: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 52: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 53: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 54: Karosserie / Spiegelkappe links und rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 55: Karosserie / Spiegelkappe links und rechts
Kratzer



Bild 56: Karosserie / Spiegelkappe links und rechts
Kratzer



Bild 57: Karosserie / Spiegelkappe links und rechts
Kratzer



Bild 58: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 59: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 60: Reifen - Felge / alle Felgen Lackschäden

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Alt-Biesdorf 36
12683-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

016789

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 61: Reifen - Felge / alle Felgen Lackschäden



Bild 62: Reifen - Felge / alle Felgen Lackschäden



Bild 63: Reifen - Felge / alle Felgen Lackschäden



Bild 64: Reifen - Felge / Reserverad beschädigt