

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Skoda**  
 Typ: **Fabia**  
 Fahrgestellnummer: **TMBDD65J6A3098252**  
 Erstzulassung: **20.10.2009**  
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU4**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **198.210 km**  
 Kraftstoffart: **Superbenzin**  
 Farbe: **Satin-Grau Metallic**  
 Leistung: **77 kW / 105 PS**  
 Hubraum: **1598 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **1**  
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 11.9.2025  
 Auftragsnummer: 098252


**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
3	Bremsassistent
4	Innenraumleuchte hinten
5	LM-Felgen
6	Nebelscheinwerfer integriert
7	Projektor-Scheinwerfer
8	Reserverad in Fahrbereifung
9	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
10	Servolenkung
11	Türgriffe außen Wagenfarbe
12	Außenspiegel Wagenfarbe
13	Elektron. Differentialsperre (EDS)
14	Gurtstraffer
15	Kopf-Airbag-System
16	Raucher-Paket
17	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
18	3. Bremsleuchte
19	Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
20	Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V
21	Stoßfänger Wagenfarbe
22	Textilfußmatten
23	Wegfahrsperre
24	Wärmeschutzverglasung getönt
25	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
26	Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
27	Karosserie: 5-türig
28	Kühlergrill mit Chromrand
29	Lenkgetriebe Fabrikat: TRW
30	Maxi-DOT Display
31	Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)

Nr.	Bezeichnung
32	4 Lautsprecher zusätzlich
33	Brillenfach
34	Fensterheber elektrisch vorn
35	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
36	Klimaanlage
37	Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
38	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
39	Radiovorbereitung
40	Seitenairbag vorn
41	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
42	Zentralverriegelung
43	Ablage-Paket Plus
44	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
45	Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
46	Fernbedienung für Zentralverriegelung
47	Heckscheibenwischer
48	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
49	Reifendruck-Kontrollsystem
50	Türen mit Warnleuchte
51	Anti-Blockier-System (ABS)
52	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
53	Seitenschutzleisten
54	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
55	Ablagefach Türverkleidung hinten
56	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
57	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
58	Kopfstützen hinten (3-fach)
59	Kopfstützen vorn
60	Multifunktionsanzeige
61	Sitz vorn links höhenverstellbar
62	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Chic
63	Sitzheizung vorn

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 11.9.2025  
 Auftragsnummer: 098252


**Zustandsbericht**
**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

## Sonderausstattung:

**Nr. Bezeichnung**

1	Metallic-Lackierung
---	---------------------

**Nr. Bezeichnung**

2	Einparkhilfe hinten
3	Fensterheber elektrisch hinten

Zubehör:

**3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBDD65J6A3098252  
 Fahrzeugtyp: Skoda Fabia 77 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	01.05.2024	176565

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 11.9.2025  
 Auftragsnummer: 098252


**Zustandsbericht**
**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 

Servicenachweis

Fahrgestellnummer TMBDD65J6A3098252  
 Fahrzeugtyp: Skoda Fabia 77 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	01.05.2024	176565

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 11/26**

- fahrbereit     
  nicht fahrbereit     
  rollfähig  
 nicht verkehrssicher     
  nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig    ✗ = nicht funktionsfähig    — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Es sind keine Vorschäden bekannt.

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Innenraum	1, 2, 3	verschmutzt	
2	Kotflügel vorne rechts	4, 5	Kratzer	
3	Tür vorne rechts	6, 7, 8	Kratzer	
4	Einstieg vorne rechts	9, 10	Kratzer	
5	Tür hinten rechts	11, 12, 13	Kratzer+Korrosion	
6	Einstieg hinten rechts	14, 15, 16	Kratzer+Delle	
7	Türverkleidung hinten rechts	17, 18, 19	Kratzer	
8	Fondseite rechts	20, 21, 22	Kratzer	
9	Heckklappe	23, 24, 25	Kratzer	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Stoßfänger hinten	26, 27, 28, 29	Kratzer	
11	Dach	30, 31, 32, 33	Kratzer	
12	Kofferraumverkleidung	34, 35, 36, 37, 38	Kratzer + Aufnahme Hutablage gebrochen	
13	Tür vorne links	39, 40, 41, 42	Kratzer	
14	Einstieg vorne links	43, 44, 45, 46	Kratzer+Delle	
15	Tür hinten links	47, 48	deformiert	
16	Fondseite links	49, 50	Kratzer	
17	Motorhaube	51, 52, 53	Steinschläge	
18	Dachkante Windschutzscheibe	54, 55	Steinschlag mit Korrosion	
19	Stoßfänger vorne	56, 57	Kratzer	
20	Schlüssel	58	Fehlt	
21	2x Felgen	59, 60	Kratzer	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252


**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

## Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	195/55 R15 85H	Continental	4
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	195/55 R15 85H	Continental	4
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	195/55 R15 85H	Bridgestone	7
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	195/55 R15 85H	Bridgestone	7

## Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	195/55 R15 85H	Vredestein	6
2 - VR	Winterreifen / Stahl	195/55 R15 85H	Vredestein	6
3 - HL	Winterreifen / Stahl	195/55 R15 85H	Continental	7
4 - HR	Winterreifen / Stahl	195/55 R15 85H	Continental	7



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Teil		20.10.09		0004		AFL000512		2		01		77 / 5600		185	
M1	AB							3992-4099						1642	
F	TMBDD65J6A3098252			9				1498-1513						1175	
SKODA								-		50				-	
SJ								180		1630				1630	
ABBTSX01								920		840				-	
NFA6FA69G08914								920		840				-	
-								78		4200				71	
FABIA								1000		500		5		-	
SKODA (CZ)												185/60 R14 B2H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.												185/60 R14 B2H			
Schräghecklimousine															
70/220/EEC*2003/768/EC												GRAU		7/-	
EURO 4														e11*2001/116*0291*24	
Benzin														18.08.09	
0001	0462			1598										K FE311B3B	
ww.AHK lt. EGTG*															

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Servicezettel

**10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden**



Bild 1: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 2: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 3: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 4: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 5: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 6: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 8: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 9: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 10: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 11: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer+Korrosion



Bild 12: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer+Korrosion

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Karosserie / Tür hinten rechts  
Kratzer+Korrosion



Bild 14: Karosserie / Einstieg hinten rechts  
Kratzer+Delle




Bild 15: Karosserie / Einstieg hinten rechts  
Kratzer+Delle



Bild 16: Karosserie / Einstieg hinten rechts  
Kratzer+Delle



Bild 17: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts  
Kratzer



Bild 18: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts  
Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts  
Kratzer



Bild 20: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 21: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 22: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 23: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 24: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 25: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 29: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 30: Karosserie / Dach Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 31: Karosserie / Dach Kratzer



Bild 32: Karosserie / Dach Kratzer



Bild 33: Karosserie / Dach Kratzer



Bild 34: Innenraum / Kofferraumverkleidung Kratzer + Aufnahme Hutablage gebrochen



Bild 35: Innenraum / Kofferraumverkleidung Kratzer + Aufnahme Hutablage gebrochen



Bild 36: Innenraum / Kofferraumverkleidung Kratzer + Aufnahme Hutablage gebrochen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 37: Innenraum / Kofferraumverkleidung Kratzer + Aufnahme Hutablage gebrochen



Bild 38: Innenraum / Kofferraumverkleidung Kratzer + Aufnahme Hutablage gebrochen



Bild 39: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 40: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 41: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 42: Karosserie / Tür vorne links Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 43: Karosserie / Einstieg vorne links  
Kratzer+Delle



Bild 44: Karosserie / Einstieg vorne links  
Kratzer+Delle



Bild 45: Karosserie / Einstieg vorne links  
Kratzer+Delle



Bild 46: Karosserie / Einstieg vorne links  
Kratzer+Delle



Bild 47: Karosserie / Tür hinten links deformiert




Bild 48: Karosserie / Tür hinten links deformiert

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 49: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 50: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 51: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 52: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 53: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 54: Karosserie / Dachkante Windschutzscheibe  
Steinschlag mit Korrosion

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

098252

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 55: Karosserie / Dachkante Windschutzscheibe  
Steinschlag mit Korrosion



Bild 56: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 57: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 58: Technik / Schlüssel Fehlt



Bild 59: Reifen - Felge / 2x Felgen Kratzer



Bild 60: Reifen - Felge / 2x Felgen Kratzer