

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 10.9.2025  
 Auftragsnummer: 285997


**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Kia**  
 Typ: **Rio**  
 Fahrgestellnummer: **KNEDE241276285997**  
 Erstzulassung: **25.10.2007**  
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**  
 Schadstoffklasse:  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **185.062 km**  
 Kraftstoffart: **Benzin**  
 Farbe: **MIDNIGHTBLACK**  
 Leistung: **71 kW / 97 PS**  
 Hubraum: **1399 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 10.9.2025  
 Auftragsnummer: 285997


**Zustandsbericht**
**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**
**2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
3	Getriebe 5-Gang
4	Innenausstattung: Aluminium-Dekor
5	LM-Felgen
6	Nebelscheinwerfer
7	Reserverad in Fahrbereifung
8	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
9	Servolenkung
10	Türgriffe außen Wagenfarbe
11	Wärmeschutzverglasung
12	Außenspiegel Wagenfarbe
13	Kopf-Airbag-System
14	Motor 1,4 Ltr. - 71 kW KAT
15	Nebelschlussleuchte
16	3. Bremsleuchte
17	Aktive Kopfstützen vorn
18	Alarmanlage
19	Mittelarmlehne vorn
20	Stoßfänger Wagenfarbe
21	Wegfahrsperre
22	Gepäcksisicherungsnetz

Nr.	Bezeichnung
23	Gurtstraffer (vorn)
24	Karosserie: 5-türig
25	Bordcomputer
26	Klimaautomatik
27	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
28	Heckscheibenwischer
29	Innenraumfilter: Pollenfilter
30	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
31	Seitenairbag
32	Anti-Blockier-System (ABS)
33	Audiosystem KIA Clarion MP3-Tuner
34	Dachspoiler
35	Einparkhilfe hinten
36	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
37	Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
38	Seitenschutzleisten
39	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
40	Drehzahlmesser
41	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
42	Lenkrad (Leder)
43	Sitz vorn links höhenverstellbar
44	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Sport-Paket

Nr.	Bezeichnung
2	* Sitzheizung vorn
3	* Frontscheibe Solar-Reflect

Zubehör:

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
 Besichtigungsdatum: 10.9.2025  
 Auftragsnummer: 285997


**Zustandsbericht**
**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**
**3. Ausbauinformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**
 Servicenachweis vorhanden ja:  nein: 
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer KNEDE241276285997  
 Fahrzeugtyp: Kia Rio 71 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	01.03.2025	176350

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 07/26**

- fahrbereit     
  nicht fahrbereit     
  rollfähig  
 nicht verkehrssicher     
  nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Es sind keine Vorschäden bekannt.

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Tür vorne links	1, 2, 3	Kratzer	
2	Motorhaube	4, 5, 6	Dellen+Korrosion	
3	Stoßfänger vorne	7, 8, 9	Kratzer	
4	Tür vorne rechts	10, 11, 12	Kratzer	
5	Einstieg vorne rechts	13, 14	Kratzer	
6	Tür hinten rechts	15, 16, 17	Kratzer+Delle	
7	Fondseite rechts	18, 19	Kratzer	
8	Türdichtung hinten links und rechts	20, 21, 22	gerissen	
9	Heckklappe	23, 24, 25	Kratzer+deformiert	
10	Stoßfänger hinten	26, 27, 28	Kratzer	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
11	Schweller links	29, 30, 31	deformiert	
12	Einstieg vorne links	32, 33	Kratzer	
13	Tür hinten links	34, 35, 36	Kratzer	
14	Einstieg hinten links	37, 38	Kratzer	
15	Fondseite links	39, 40, 41	Kratzer+Dellen	
16	Dach	42, 43, 44, 45	Kratzer+Dellen	
17	Spiegelkappe links und rechts	46, 47, 48, 49	Kratzer+Lackschäden	
18	Kotflügel vorne links	50, 51	Kratzer	
19	Frontscheibe	52, 53	Steinschlag	
20	Felge vorne links	54, 55	Kratzer	

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/55 R15 89V	Kumho	5
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/55 R15 89V	Kumho	5
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/55 R15 89V	Kumho	5
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/55 R15 89V	Kumho	5



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Marzahner Chaussee 219  
 12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges

### 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



**10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden**



Bild 1: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 2: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 3: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 4: Karosserie / Motorhaube Dellen+Korrosion



Bild 5: Karosserie / Motorhaube Dellen+Korrosion



Bild 6: Karosserie / Motorhaube Dellen+Korrosion

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 10: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 11: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 12: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer+Delle



Bild 16: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer+Delle



Bild 17: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer+Delle



Bild 18: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 20: Karosserie / Türdichtung hinten links und rechts gerissen



Bild 21: Karosserie / Türdichtung hinten links und rechts gerissen



Bild 22: Karosserie / Türdichtung hinten links und rechts gerissen



Bild 23: Karosserie / Heckklappe Kratzer+deformiert



Bild 24: Karosserie / Heckklappe Kratzer+deformiert

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel  
Besichtigungsdatum: 10.9.2025  
Auftragsnummer: 285997

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 25: Karosserie / Heckklappe Kratzer+deformiert



Bild 26: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 29: Karosserie / Schweller links deformiert



Bild 30: Karosserie / Schweller links deformiert



Bild 31: Karosserie / Schweller links deformiert



Bild 32: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 33: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 34: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 35: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 36: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 37: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 38: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 39: Karosserie / Fondseite links Kratzer+Dellen



Bild 40: Karosserie / Fondseite links Kratzer+Dellen



Bild 41: Karosserie / Fondseite links Kratzer+Dellen



Bild 42: Karosserie / Dach Kratzer+Dellen

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 43: Karosserie / Dach Kratzer+Dellen



Bild 44: Karosserie / Dach Kratzer+Dellen



Bild 45: Karosserie / Dach Kratzer+Dellen



Bild 46: Karosserie / Spiegelkappe links und rechts Kratzer+Lackschäden



Bild 47: Karosserie / Spiegelkappe links und rechts Kratzer+Lackschäden



Bild 48: Karosserie / Spiegelkappe links und rechts Kratzer+Lackschäden

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 49: Karosserie / Spiegelkappe links und rechts  
Kratzer+Lackschäden



Bild 50: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 51: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 52: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag




Bild 53: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 54: Reifen - Felge / Felge vorne links Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Marzahner Chaussee 219  
12681-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

10.9.2025

Auftragsnummer:

285997

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 55: Reifen - Felge / Felge vorne links Kratzer