

Besichtigungsort
2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin


Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 25.9.2025
Auftragsnummer: J29845

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



1. Allgemeine Fahrzeugdaten

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Ford**
Typ: **Mondeo Turnier**
Fahrgestellnummer: **WF0FXXWPCFJJ29845**
Erstzulassung: **23.07.2018**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU6**
Vorverwendung: **Firmenfahrzeug**

Laufleistung abgelesen: **254.177 km**
Kraftstoffart: **Diesel**
Farbe: **Frost-Weiß**
Leistung: **110 kW / 150 PS**
Hubraum: **1997 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **1**

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Coming-Home-Lichtfunktion
2	Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
3	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
4	LM-Felgen
5	Nebelscheinwerfer
6	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
7	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
8	Sportsitze
9	Start/Stop-Anlage
10	Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
11	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
12	Außenspiegel Wagenfarbe
13	Dachreling (Aluminium)
14	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
15	Türgriffe außen lackiert
16	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
17	Antriebsart: Frontantrieb
18	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
19	Farbdisplay (10,1 Zoll)
20	Gepäckraumabdeckung / Rollo
21	Klimaautomatik 2-Zonen
22	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
23	Tagfahrlicht
24	Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
25	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
26	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
27	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
28	Karosserie: 5-türig
29	Leseleuchten im Fond
30	Reserverad als Notrad
31	Sicht-Paket
32	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
33	Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel

Nr.	Bezeichnung
34	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
35	Kindersicherung elektrisch
36	Leseleuchte vorn
37	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
38	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
39	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
40	Fußraumleuchte vorn
41	Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
42	Innenraumfilter: Pollenfilter
43	KeyFree-System
44	Mittelarmlehne hinten
45	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
46	Parkbremse elektrisch
47	Reifendruck-Kontrollsystem
48	Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
49	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
50	Anti-Blockier-System (ABS)
51	Antischlupfregelung (ASR) + ABS
52	Einstiegschienen vorn
53	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDCi KAT
54	Servolenkung elektrisch
55	Außenspiegel elektr. anklappbar
56	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
57	Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
58	Intelligent Protection System (IPS)
59	Lendenwirbelstütze vorn
60	Parkpilotsystem vorn und hinten
61	Rußpartikelfilter
62	Seitenschweller Wagenfarbe
63	Sitz vorn links höhenverstellbar
64	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
65	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
66	Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor

Besichtigungsort
2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 25.9.2025
Auftragsnummer: J29845



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Sonderlackierung Frost-Weiß
2	Außenspiegel mit Blind Spot Informations System
3	* Außenspiegel elektr. anklappbar
4	* Bodenleuchte im Außenspiegel
5	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
6	Winter-Paket 2
7	* Frontscheibe heizbar
8	* Steckdose 230V
9	* Sitzheizung hinten
10	* Sitzheizung vorn
11	* Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)
12	Radioempfang digital (DAB)
13	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
14	* Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
15	* Scheibenwischer mit Regensensor
16	* Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
17	* Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
18	* Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
19	* Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
20	* Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
21	* Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung

Nr.	Bezeichnung
22	* Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
23	Business-Paket
24	* Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
25	* 9 Lautsprecher
26	* Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
27	* Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
28	* Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
29	* Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
30	* Parkpilotsystem hinten
31	* USB-Anschluss
32	* Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
33	* Audiobedienung am Lenkrad
34	* Ford SYNC 3 mit Navigation
35	* Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
36	* Rückfahrkamera
37	Fußmatten Velours
38	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
39	* Heckklappenbetätigung elektrisch
40	Fahrassistenz-System: Active City Stop
41	* Frontscheibe heizbar
42	Raucher-Paket

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Besichtigungsort
2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 25.9.2025
Auftragsnummer: J29845



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Service nachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Service nachweis

Fahrgestellnummer WF0FXXWPCFJJ29845
Fahrzeugtyp: Ford Mondeo Turnier 110 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	01.07.2025	253103

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 11/25

☒ fahrbereit ☐ nicht fahrbereit ☐ rollfähig
☐ nicht verkehrssicher ☐ nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☐ nein ☒

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorkontrolllampe	1	Funktionsstörung	
2	Tür vorne links	2, 3, 4	Kratzer + leicht deformiert	
3	Türkante hinten links	5, 6, 7	Kratzer	
4	Fondseite links	8, 9	Dellen	
5	Dach	10, 11, 12, 13	Kratzer/Steinschläge	
6	A-Säule links und rechts	14, 15, 16, 17	Steinschlag	
7	Kotflügel vorne links	18, 19, 20	Steinschlag	
8	Motorhaube	21, 22, 23, 24, 25, 26	Steinschläge	
9	Stoßfänger vorne	27, 28, 29	Kratzer+beschädigt	

Besichtigungsort
2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 25.9.2025
Auftragsnummer: J29845



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Kotflügel vorne rechts	30, 31, 32, 33	Steinschlag+deformiert	
11	Türkante hinten rechts	34, 35	Kratzer	
12	Lenkrad	36, 37	abgenutzt	
13	Heckklappe	38, 39, 40	Steinschlag	
14	Schweller links	41, 42, 43	Kratzer	
15	Ladebodenabdeckung Griff	44, 45	gebrochen	
16	Dachhimmel	46, 47	verschmutzt	
17	Kofferraumverkleidung	48, 49	Kratzer	
18	Hackklappenverkleidung	50, 51, 52, 53	Kratzer/beschädigt	
19	Stoßfänger hinten	54, 55, 56, 57, 58	Kratzer	
20	Fahrsitz	59, 60	fleckig	
21	Einstieg vorne links	61, 62	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services

Volmerstraße 8

12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links



Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör




Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem



Bild 3: Instrumententafel



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 5: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 6: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Motorkontrolllampe Funktionsstörung



Bild 2: Karosserie / Tür vorne links Kratzer + leicht deformiert



Bild 3: Karosserie / Tür vorne links Kratzer + leicht deformiert



Bild 4: Karosserie / Tür vorne links Kratzer + leicht deformiert



Bild 5: Karosserie / Türkante hinten links Kratzer



Bild 6: Karosserie / Türkante hinten links Kratzer



Bild 7: Karosserie / Türkante hinten links Kratzer



Bild 8: Karosserie / Fondseite links Dellen



Bild 9: Karosserie / Fondseite links Dellen



Bild 10: Karosserie / Dach Kratzer/Steinschläge



Bild 11: Karosserie / Dach Kratzer/Steinschläge



Bild 12: Karosserie / Dach Kratzer/Steinschläge



Bild 13: Karosserie / Dach Kratzer/Steinschläge


Bild 14: Karosserie / A-Säule links und rechts
SteinschlagBild 15: Karosserie / A-Säule links und rechts
SteinschlagBild 16: Karosserie / A-Säule links und rechts
SteinschlagBild 17: Karosserie / A-Säule links und rechts
Steinschlag

Bild 18: Karosserie / Kotflügel vorne links Steinschlag

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services

Volmerstraße 8

12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.

SLL Automotive Group GmbH

Erika-Mann-Str. 63

80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Kotflügel vorne links Steinschlag



Bild 20: Karosserie / Kotflügel vorne links Steinschlag



Bild 21: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 22: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 23: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 24: Karosserie / Motorhaube Steinschläge

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 26: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 27: Karosserie / Stoßfänger vorne
Kratzer+beschädigt



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger vorne
Kratzer+beschädigt



Bild 29: Karosserie / Stoßfänger vorne
Kratzer+beschädigt



Bild 30: Karosserie / Kotflügel vorne rechts
Steinschlag+deformiert



Bild 31: Karosserie / Kotflügel vorne rechts
Steinschlag+deformiert



Bild 32: Karosserie / Kotflügel vorne rechts
Steinschlag+deformiert



Bild 33: Karosserie / Kotflügel vorne rechts
Steinschlag+deformiert



Bild 34: Karosserie / Türkante hinten rechts Kratzer




Bild 35: Karosserie / Türkante hinten rechts Kratzer



Bild 36: Innenraum / Lenkrad abgenutzt

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services

Volmerstraße 8

12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Innenraum / Lenkrad abgenutzt



Bild 38: Karosserie / Heckklappe Steinschlag



Bild 39: Karosserie / Heckklappe Steinschlag



Bild 40: Karosserie / Heckklappe Steinschlag



Bild 41: Karosserie / Schweller links Kratzer



Bild 42: Karosserie / Schweller links Kratzer



Bild 43: Karosserie / Schweller links Kratzer



Bild 44: Innenraum / Ladebodenabdeckung Griff gebrochen



Bild 45: Innenraum / Ladebodenabdeckung Griff gebrochen



Bild 46: Innenraum / Dachhimmel verschmutzt




Bild 47: Innenraum / Dachhimmel verschmutzt



Bild 48: Innenraum / Kofferraumverkleidung Kratzer

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 49: Innenraum / Kofferraumverkleidung Kratzer



Bild 50: Innenraum / Hackklappenverkleidung Kratzer/beschädigt



Bild 51: Innenraum / Hackklappenverkleidung Kratzer/beschädigt



Bild 52: Innenraum / Hackklappenverkleidung Kratzer/beschädigt



Bild 53: Innenraum / Hackklappenverkleidung Kratzer/beschädigt




Bild 54: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 55: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 56: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 57: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 58: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 59: Innenraum / Fahrersitz fleckig



Bild 60: Innenraum / Fahrersitz fleckig

Besichtigungsort

2T_Vossloh Rail Services
Volmerstraße 8
12489-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

25.9.2025

Auftragsnummer:

J29845

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 61: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 62: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer