

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002066562
Besichtigt am: 03.09.2025 11:08
Berichts-Nr: 8970301
FIN: WAUZZZF44RA114423



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8970301
vom: 03.09.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | Kombi |
| Hersteller: | Audi |
| Modell: | A4 |
| HSN / TSN: | 0588 / BWH |
| Erstzulassungsdatum: | 02.09.2024 |
| Laufleistung: | 25.352 km |
| Farbe: | Mythoschwarz Metallic |
| Farbe Dach: | Mythoschwarz Metallic |
| Antriebsart: | Allrad |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 2.000 ccm |
| Leistung: | 150 kW (205 PS) |
| Fahrzeuglänge: | |
| Fahrzeughöhe: | |
| Fahrzeugbreite: | |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | |
| Radstand: | |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Automatik 7-Gang |
| Polsterart: | Teilleder |
| Interieurfarbe: | schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|---------------|
| Nächste HU: | |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Nein |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Nein |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |

» Fahrzeugausstattung

| | |
|---|--|
| 3-Zonen-Komfortklimaautomatik | Datenmodul Europa |
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A | Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet |
| 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze | Dieselmotor |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H | Digitaler Radioempfang |
| 8 Lautsprecher | Doppelton-Signalhorn |
| Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA | Einbauteile f.4 Zyl.Motore |
| Abwicklung Serie | Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz |
| Adaptiver Geschwindigkeitsassistent | Einparkhilfe plus |
| AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen | Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug |
| Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar | Elektrische Luftzusatzheizung |
| Akzentflächen schwarz glänzend | Elektromechanische Servolenkung |
| Ambiente-Lichtpaket | Embleme |
| Assistenzpaket Tour | Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug |
| Audi active lane assist | Erhö.h. der Serienkraftstofferbefüllung |
| Audi AG | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Audi connect Navigation & Infotainment | Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA- |
| Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control | Fertigungsablauf Standard |
| Audi drive select | Folienbeklebung |
| Audi pre sense city | Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung |
| Audi virtual cockpit plus | Funkschlüssel, ohne Safelock |
| Aufkleber/Schilder, englisch-italienisch | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend | Fußmatten vorn und hinten |
| Außenspiegel links, asphärisch | Gepäckraumauskleidung (Ausf.2) |
| Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex | Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe | Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Ausstattungspaket Italien | Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9 |
| Ausstattungspaket Italien | Glanzpaket |
| Basis | Gurtanlegekontrolle |
| Batterie 380A (68Ah) | Halteassistent |
| Batterie/Generator Kapazität Standard | Heckblende (ECE) |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos |
| Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H |
| Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h | Interieur S line |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | interne Steuerungsnummer |
| Bluetooth-Schnittstelle | Kältemittel R1234yf |
| Bordliteratur in Italienisch | Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung |
| Bordwerkzeug und Wagenheber | Kein Selbstabholer |
| Dach in Wagenfarbe | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung |
| Dachhimmel in Stoff schwarz | Keine Aktionsausführung |
| Dachreling in Aluminium | Kennzeichenträger vorn (groß) |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8970301
vom: 03.09.2025

| | |
|--|---|
| Kindersicherung | Ohne Multimedia" im Fahrzeug |
| Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze | Ohne Nackengebläse |
| Kofferraumbodenmatte | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze |
| Komfortmittelarmlehne vorn | Ohne Sitzheizung |
| Kopfstützen vorn | Ohne Sonnenschutzrollo |
| Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (für quattro) | Ohne Spurwechselassistent |
| Kraftstoffsystem Diesel | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang |
| Ladeboden | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Ländergruppe A | Ohne Vorkonditionierung |
| Landesverkaufsprogramm Italien | Ohne Windschott |
| Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus | Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre |
| LED-Heckleuchten mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Linkslenker | Ohne zus. Warnleuchten |
| Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischer Lichtinszenierung und dynamischem Blinklicht | Ohne zusätzliche Bereifung |
| Matrix LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage | Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl |
| Mild-Hybrid | PKW-Ausführung |
| Mit Multifunktionskamera | quattro |
| Mit spez. Schilder/Aufkleber Sicherheitszertifikate f. Italien | quattro mit ultra Technologie |
| MMI Navigation plus mit MMI touch | Räder der Serie |
| Motorabdeckung | Räder, 5-Doppelspeichen-Stern, 8,0Jx18, Reifen 245/40 R18 |
| Nicht Heissland | Radschrauben Standard |
| Nichtraucherausführung | Rechtsverkehr |
| Ohne Ablagepaket | Regionscode " ECE " für Radio |
| Ohne Alcohol Interlock | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| Ohne Anhängavorrichtung | Reifendruck-Kontrollanzeige |
| Ohne Belederung | Reserverad platzsparend |
| Ohne besondere Farbausstattung | Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen | Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt mit Reifen 245/40 R 18 |
| Ohne Car2X | Rückfahrkamera |
| Ohne Dacheinsatz (Volldach) | Rücksitzlehne, geteilt umklappbar |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem | S line |
| Ohne Feuerlöscher | S tronic |
| Ohne Frontspoiler | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung |
| Ohne Garagentoröffner | Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE) |
| Ohne Head-up-Display | Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE) |
| Ohne Heckspoiler | Scheinwerfer-Reinigungsanlage |
| Ohne integriertes Mautsystem | Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem |
| Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX) | Serienqualität |
| Ohne Kompensor | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel) |
| Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze | Sicherheitsgurte in Schwarz |
| | Smartphone-Interface |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8970301
vom: 03.09.2025

Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung SWIN
Steuerung von Aktionspreisen
Stoff Sequenz/Leder-Kombination
Stoßfänger S line
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Italien (San Marino,Vatikanstadt)
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Pirelli | Vorne | Links | Ganzjahresreifen | Aluminium | 245/40 R 18 97 Y | 6,0 mm |
| Pirelli | Vorne | Rechts | Ganzjahresreifen | Aluminium | 245/40 R 18 97 Y | 6,0 mm |
| Pirelli | Hinten | Links | Ganzjahresreifen | Aluminium | 245/40 R 18 97 Y | 6,0 mm |
| Pirelli | Hinten | Rechts | Ganzjahresreifen | Aluminium | 245/40 R 18 97 Y | 6,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8970301
vom: 03.09.2025

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Seitenwand hinten links | Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 2 | Tür vorne links | Delle(n) und Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 3 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 4 | Vorbereitungszeit Karosserie | Lack Vorbereitung | Ausführen |
| 5 | Innenraum | Verschmutzt | Chemische Reinigung |

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8970301
vom: 03.09.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|---|--|
| Vorschäden bekannt: | Nein |
| Vorschäden feststellbar: | Nein |
| Nachlackierungen vorhanden: | Nein |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8970301
vom: 03.09.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF44RA114423

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8970301
vom: 03.09.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8970301
vom: 03.09.2025



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Innenraum - Verschmutzt - Chemische Reinigung

Kommentar

Tierhaare

