



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8860051  
vom: 12.08.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002058307  
**Besichtigt am:** 12.08.2025 16:02  
**Berichts-Nr:** 8860051  
**FIN:** WVVZZZ3CZNE080780



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8860051  
vom: 12.08.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Passat
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / BRZ
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	28.07.2022
<b>Laufleistung:</b>	128.578 km
<b>Farbe:</b>	Mondsteingrau
<b>Farbe Dach:</b>	Mondsteingrau
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Hybrid Benzin
<b>Hubraum:</b>	1.400 ccm
<b>Leistung:</b>	115 kW (157 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz-Blau/Titanschwarz/ Titanschwarz
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Nicht prüfbar
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	9.100 KM



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8860051  
vom: 12.08.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen
"IQ.DRIVE"-Paket	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diebstahlwarnanlage
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
3 Kopfstützen hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4 Leichtmetallräder "Montpellier" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 115 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Abgasnorm EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Aktivkohlebehälter	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall Tire Mobility Set
Aufkleber/Schilder in deutsch	e-Sound
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ausströmer vorn, Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Federbereich 35 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 520A (92Ah)	Fernentriegelung für Heckklappe
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Berganfahrassistent	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Bordwerkzeug	Gepäckraumboden aufstellbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraum-Schutzmatte herausnehmbar, Rückseite der Rücksitzbanklehne mit Gummibelag in schwarz
Dachhimmel in Mistralgrau	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling silber eloxiert mit 2 Tragestäben silber eloxiert, mit Diebstahlschutz, in Stautasche beigelegt	GTE
Dämpfung hinten,Basis 2	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dämpfung vorn	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8860051  
vom: 12.08.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten	Normal-Lackierung
Innenspiegel automatisch abblendend	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kabel für Wechselstrom-Ladestation und Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne CD/DVD für Navigation
Kategorie 0	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Differenzialsperre
Keine Aktionsausführung	Ohne Dynamic Drive Control
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne ECO-Funktion
Kindersicherung	Ohne Feuerlöscher
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Garagentoröffner
Knie-Airbag auf Fahrerseite, Seitenairbags und Gurtstraffer für äußere Rücksitze	Ohne Generator
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komfortsitze vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Heckspoiler
Kraftstofftank mit 50 l Fassungsvermögen	Ohne integriertes Mautsystem
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Kindersitz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Nebelscheinwerfer
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Ohne Uhr
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Mit Individualeinbau	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Motorenstart Standard	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem und Spurwechselassistent "Side Assist"
Nebelschlusslicht beidseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Radio
Netztrennwand	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rechtsverkehr
	Regensensor
	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8860051  
vom: 12.08.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Reifenkontrollanzeige  
 Rückfahrkamera "Rear View"  
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar, Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit  
 Schalthebelknopf in Leder  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" mit Safe-Sicherung  
 Schriftzugsatz "GTE"  
 Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem  
 Seitliche Leisten unten in Chrom  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Business"  
 Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sprachbedienung  
 Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent  
 Standard-Klimazonen  
 Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr  
 Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger in Wagenfarbe, mit Chromleiste, Chromblenden im Stoßfänger hinten  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
 Typprüfland Deutschland  
 Umweltbonus  
 Variant  
 Variante Hybrid  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitung Mobiler Schlüssel, für den Fahrzeugzugang per Smartphone  
 Vordersitze beheizbar  
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der Fahrerseite, mit elektrischer Lehneinstellung  
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wechselstrom-Ladedose



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8860051  
vom: 12.08.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8860051  
vom: 12.08.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Seitenwand hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
5	12V Steckdosenabdeckung	Deformiert	Ersetzen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Dachholm links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Armaturenbrett	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8860051  
vom: 12.08.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Ja
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Ja
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8860051  
vom: 12.08.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZNE080780

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8860051  
vom: 12.08.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

### **Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

(12.08.2025 16:01) Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt verschmutzt, Schadensausweitung möglich.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8860051  
vom: 12.08.2025


## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Ladeequipment



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8860051  
vom: 12.08.2025



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren



#### 2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

#### 3 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



#### 4 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren





# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8860051  
vom: 12.08.2025

## 5 - 12V Steckdosenabdeckung - Deformiert - Ersetzen


Kommentar

Schadenausweitung möglich




## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 2 - Dachholm links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 4 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 5 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




## 6 - Armaturenbrett - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 7 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 8 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 9 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

