

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	406591/9/25-9573	Data raportu	09-09-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	02-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/63347/25/08/27	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF38EAHWTGL006546
Marka, model	PEUGEOT 508 SW 14-18
Typ, wersja	508 2.0 BlueHDi Allure S&S
Numer rejestracyjny	WD9520S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1997 ccm/133 kW
Stan licznika	225 850 km
Data 1. rej./rok prod.	18-03-2016/2016
Data nast. bad. techn.	17-01-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, AFU - system wspomagania hamowania, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczne włączanie świateł (czujnik zmierzchu), Automatyczne włączanie świateł w przypadku nagłego hamowania, CBC - system kontroli hamowania na zakrętach, Chromowane elementy ozdobne na kierownicy, Chromowane listwy podokienne, Chromowany wlot powietrza, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dach panoramiczny Cielo, Dywaniki podłogowe, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył (sterowane sekwencyjnie z blokadą przycięcia), Felgi aluminiowe 17 (Styl 11) z ogumieniem 215/55 + koło zapasowe dojazdowe 17 (stalowe), Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana, Gniazda AUX i USB, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektryczny (FSE) z funkcją Hill Assist, Immobilizer, Kierownica 3-ramienna, skórzana, wielofunkcyjna (z przyciskami sterowania system audio i tempomatem), Klamki zewnętrzne, chromowane, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy (z wyświetlaczem monochromatycznym na tablicy zegarów), Kontrolki zapięcia pasów bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc z funkcją ostrzegania o odpięciu pasów, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nawigacja satelitarna, Ogrzewanie przednich foteli, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Oświetl. wnę: 1 lampka główna + 2 lampki do czytania + 1 lampa z tyłu, oświetlenie bagażnika, Pasy bezpieczeństwa przednie z napinaczami i ogranicznikami napięcia, Pasy bezpieczeństwa tylne (skrajne) 3-punktowe, Popielniczka i zapalniczka, Przedni podłokietnik ze schowkiem, REF - system rozdziału sił hamowania, Radio CD z MP3, 8 głośników, Regulacja lędźwiowa fotela kierowcy, elektryczna, Relingi dachowe aluminiowe, Roleta bagażnika, Rolety przeciwsłoneczne tylnej szyby, Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany, podświetlany, klimatyzowany, Siatka zabezpieczająca bagaż, Sterowanie radiem z kierownicy, System bezkluczykowego dostępu do auta (ADML), uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku START, Szyba przednia akustyczna, Szyby barwione, Szyby boczne tylne i tylna przyciemniane, Tapicerka materiałowo - skórzana, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylnie oparcie składane, dzielone, Tylny podłokietnik, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył, Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku, Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne, Wycieraczka szyby tylnej, Wyświetlacz kolorowy LCD 7-calowy, dotykowy, Zagłówki przednie i tylne z regulacją wysokości, Zamek centralny z pilotem, Zestaw głośnomówiący Bluetooth z funkcją przesyłania muzyki Streaming Audio, Światła LED do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, QUARTARIS 5	215/55 17 98W	5,0 mm
	lewe	BARUM, QUARTARIS 5	215/55 17 98W	5,0 mm
tylna	prawe	BARUM, QUARTARIS 5	215/55 17 98W	3,5 mm
	lewe	BARUM, QUARTARIS 5	215/55 17 98W	3,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
2	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Poszycie drzwi tylnych L	innewady powłoki lakierowej	NA	0.5
4	Poszycie drzwi tylnych R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, innewady powłoki lakierowej	NA	0.5
5	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Błotnik tylny kpl. L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Błotnik tylny kpl. R	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk		
9	Próg L	rysa/odprysk		
10	Felga tylna L	rysa/odprysk		
11	Felga przednia L	rysa/odprysk		
12	Felga przednia R	rysa/odprysk		
13	Felga tylna R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28


Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Książka serwisowa – dane




Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40

Drzwi tylne P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Inne 2



Fot. 42

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne L - Inne 1



Fot. 52

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1