

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	406888/9/25-9573	Data raportu	11-09-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	04-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/64127/25/08/28	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SADCA2BN4HA047234
Marka, model	JAGUAR F-Pace 15-20
Typ, wersja	F-Pace 2.0 i4D AWD R-Sport aut
Numer rejestracyjny	WD9471T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/132 kW
Stan licznika	246 170 km
Data 1. rej./rok prod.	19-05-2016/2016
Data nast. bad. techn.	04-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Autonomiczny system awaryjnego hamowania, Czujniki parkowania tył, Dywaniki, Felgi aluminiowe 19, Bionic 5 podwójnych ramion z wykończeniem diamentowym w kolorze szarym, Fotele przednie regulowane manualnie 8x8, Fotele przednie sportowe, Gniazdka: 5 sztuk (3x 12V i 2x USB), Kierownica wielofunkcyjna wykończona skórą drobnziarnistą, Klimatyzacja dwustrefowa, Lakier uni, Lampy bixenonowe ze światłami LED do jazdy dziennej, Lampy przeciwmieglne przednie, Lusterka zewnętrzne - elektrycznie regulowane, ogrzewane, z wbudowanymi kierunkowskazami LED, Nakładki progowe, metalowe, Obramówka panelu sterującego w konsoli centralnej w kolorze Satin Chrome, Obwódki szyb bocznych w kolorze czarnym połyskującym, Oświetlenie wnętrza - rozszerzone, Podłokietnik tylny z dwoma miejscami na kubek, Siatka do mocowania bagaży w przestrzeni bagażowej, Spryskiwacze reflektorów, System All Surface Progress Control (ASPC), System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System nagłaśniający Jaguar Sound System - 80W, 6 głośników, złącze USB i iPod, AUX-In, System naprawy opon Jaguar, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, Szyny mocujące bagaż, Tapicerka skórzana łączona z materiałem Technical Mesh, Tempomat i automatyczny ogranicznik prędkości, Uchwyt w konsoli centralnej - 2 kubki, Wykończenie wnętrza Gloss Black, Włączanie wycieraczek i światła mijania automatyczne, Czujnik jakości powietrza, Czujnik martwego punktu, z funkcją wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania, Dach panoramiczny, stały, Felgi aluminiowe 19, Razor 7 podwójnych ramion, Fotele przednie regulowane elektrycznie 14x14 z regulacją lędźwiową, Klimatyzacja czterostrefowa, Lakier metalik, Lampy przednie LED adaptacyjne, doświetlające zakręty wraz ze światłami LED do jazdy dziennej, Lusterka zewnętrzne - elektrochromatyczne, składane z lampkami oświetlającymi podłoże, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Pakiet Business, Pakiet Cold Climate, Pakiet dla palących (zapalniczka i popielniczka), Schowek naprzeciw pasażera z przodu zamykany, chłodzony, Szyby tylne przyciemniane, Usunięcie szyn mocujących bagaż

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	255/55 19 111V	6,0 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	255/55 19 111V	6,0 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	255/55 19 111V	6,5 mm
	lewe	FIRESTONE, ROADHAWK 2	255/55 19 111V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
2	Okładzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie, łuszczenie powłoki lakierowej	NA	1

3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
4	Próg L	rysa/odprysk	NA	0.5
5	Nakładka progu zewn. R	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.5
7	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
10	Osłona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
11	Osłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
12	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1



Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29
Instrukcje



Fot. 30
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Inne 1



Fot. 38

Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak() - Inne 3



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1