

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215913/7/25-11401	Data raportu	30-07-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	29-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/53107/25/07/21	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	KMHSW81UDJU816189
Marka, model	HYUNDAI Santa Fe 16-18
Typ, wersja	Santa Fe 2.0 CRDi Platinum 4...
Numer rejestracyjny	WD8615S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/136 kW
Stan licznika	200 625 km
Data 1. rej./rok prod.	05-01-2018/2017
Data nast. bad. techn.	02-01-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

AEB - System automatycznego hamowania, AFLS - adaptacyjne reflektory, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Aktywny system ochrony pieszych, Alarm, Automatyczne ryglowanie / odryglowanie drzwi przy uderzeniu, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przodem, Czujnik odległości przy parkowaniu tyłem, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, Dach szklany, panoramiczny, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy z zarządzaniem stabilnością przyczepy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 19", z ogumieniem 235/55, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego (4-kierunki), Fotel pasażera regulowany elektrycznie, Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania, Fotele przednie z funkcją wentylacji, Fotele przednie z pamięcią ustawień, Gniazdo 220 V w bagażniku, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Hamulec postojowy - elektryczny, ISG - system automatycznego zatrzymywania i uruchamiania silnika na biegu jałowym, Instalacja radiowa + 10 głośników, Inteligentny system otwierania bagażnika (elektryczne bezdotykowe otwieranie klapy), Inteligentny system wspomagania parkowania - asystent parkowania, Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, Kierownica i drążek biegów wykończone w skórze, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne, chromowane, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kluczyk zbliżeniowy z przyciskiem Start/Stop, Kolumna kierownicy z mechaniczną regulacją położenia, Komputer pokładowy, Koło zapasowe - pełnowymiarowe, LDWS - system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, Lakier uni, Lampy ksenonowe ze spryskiwaczami, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterka boczne z pamięcią ustawień, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Popielniczka i zapalniczka, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Przygotowanie do montażu haka holowniczego (okablowanie), Relingi dachowe, Subwoofer, Sygnalizacja niezapiętych pasów, System Flex Steer, System nawigacji sat. (MapCare) + system multimedialny (RDS/DAB/MP3/USB/AUX/SD/8-cal LCD), Szyba przednia z funkcją podgrzewania (częściowo), Szyby barwione, TCS - System kontroli trakcji, Tapicerka skórzana, Tempomat inteligentny, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne boczne szyby dodatkowo przyciemnione, Tylne oparcie składane, dzielone, Podział siedziska 60:40, podział oparcia 40:20:40, Tylne podłokietniki, Tylne spoiler, Uchwyty ISOFIX na tylnej kanapie, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wzmacniacz, Zamek centralny z pilotem, Zestaw wskaźników typu Supervision Cluster z wyświetlaczem TFT, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, Żaluzje bocznych tylnych szyb, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	235/55 19 105V	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, ULTRAGRIP	235/55 19 105V	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, TS850P	235/55 19 105H	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, TS850P	235/55 19 105H	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Wytłumienie (od strony sil.)	ubytki materiału	WY	0.5
3	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.5
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
6	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
7	Poszycie słupka środkowego L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
8	Spoiler zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.5
9	Światnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
10	Światnik przedni L	rysa/odprysk		
11	Światnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie		
12	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
13	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
14	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk		
15	Konsola środkowa przód	zabrudzenie		
16	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowanie		
17	Tapicerka siedziska 1.rząd L	ubytki materiału		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 38

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 52

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Konsola tunelu śr. - Inne 1



Fot. 58

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Włączniki/przełączniki drzwi prz L - Rysa/odprysk 1