



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132181  
vom: 03.04.2025

## » Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1001887741  
**Besichtigt am:** 03.04.2025 15:44  
**Berichts-Nr:** 8132181  
**FIN:** WAUZZZF2XPN093551



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132181  
vom: 03.04.2025

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Audi
<b>Modell:</b>	A7
<b>HSN / TSN:</b>	0588 / BVY
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	27.02.2024
<b>Laufleistung:</b>	37.001 km
<b>Farbe:</b>	Mythoschwarz Metallic
<b>Farbe Dach:</b>	Mythoschwarz Metallic
<b>Antriebsart:</b>	Allrad
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Benzin
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	195 kW (266 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	4.969 mm
<b>Fahrzeughöhe:</b>	1.422 mm
<b>Fahrzeugbreite:</b>	1.908 mm
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	2.315 kg
<b>Radstand:</b>	2.926 mm
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Automatik 7-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente & Wartung

<b>Nächste HU:</b>	
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Nein
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Nein
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Keine
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Unvollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	22.600 KM



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8132181  
vom: 03.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Fahrzeugausstattung

2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Erhöh.der Serienkraftstoffstbefüllung
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Abwicklung Serie	Federung Standard
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Fernlichtassistent
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fertigungsablauf Standard
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Folienbeklebung
Ambiente-Lichtpaket	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Assistenzpaket Tour	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi AG	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußhebelwerk "Standard"
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußmatten vorn und hinten
Audi drive select	Ganzjahresreifen 225/55 R 18
Audi music interface	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi pre sense basic	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi pre sense front	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Audi Soundsystem	Glanzpaket
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Heckblende (ECE)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Heckspoiler
Außenspiegel links, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegel rechts, asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig
Batterie 380A (68Ah)	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bedientasten schwarz matt	Kein Selbstabholer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bluetooth-Schnittstelle	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kennzeichenträger vorn
Bordwerkzeug	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dachhimmel in Stoff schwarz	Komfortmittelarmlehne vorn
Dachreling in Aluminium	Kopfstützen vorn
Datenmodul Europa	Kraftstoffbehälter
Dekoreinlagen Aluminium Fragment	Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)
Digitaler Radioempfang	Ladeboden
Doppelton-Signalhorn	Ländergruppe A
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige	



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8132181  
vom: 03.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
LED-Heckleuchten	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Scheinwerfer	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Manuell betätigte Türen	Ohne Sonnenschutzrollo
Mild-Hybrid	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Trennwand
N.N.N. Ausführung 1	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nicht Heissland	Ohne Vorkonditionierung
Nichtraucherausführung	Ohne Wandhalterung
Ohne Ablagepaket	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne AdBlue-Tank	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ohne Allradlenkung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne Anhängervorrichtung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Belederung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Car2X	Ottomotor
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	PKW-Ausführung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Progressivlenkung
Ohne Dekorfolien/Embleme	quattro
Ohne Elektromotor ( Hybrid )	quattro (mit ultra Technologie)
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Räder der Serie
Ohne Feuerlöscher	Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Reifen modellspezifisch
Ohne Frontspoiler	Radschrauben Standard
Ohne Garagentoröffner	Rechtsverkehr
Ohne Geräuschkompensation	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Head-up-Display	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne integriertes Mautsystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Reifenreparaturset
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Kompensor	Rückfahrkamera
Ohne Ladedose	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	S tronic (für Allrad)
Ohne Lederteilumfang	Schalt-/Wählhebelknäuf
Ohne Luftqualität-Paket	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Nachtsichtsystem	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem	Scheibenwischerarme und -blätter Standard
	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132181  
vom: 03.04.2025

Serienfahrwerk  
Serienqualität  
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
Sicherheitslenksäule  
Sitzbelegungserkennung  
Sitzheizung vorn  
Smartphone-Interface  
Sonnenblenden vorn  
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt  
spezielles Typschild EU  
sport  
Sportsitze vorn  
Standardabgasanlage  
Standardelektrik  
Standard-Klimazonen  
Start-Stop-System  
Steuerungsnummer 8  
Stoff Rhythmus  
Stoßfänger sport line  
Tagfahrlicht  
Top-Infotainment Premium (MIB3)  
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
Transportschutz (Ausf.1)  
Typprüfland Deutschland  
Variant/Avant  
Variante Grundausstattung  
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten  
Vorbereitung für Functions on Demand  
Vordersitze manuell einstellbar  
Wegfahrsperrung elektronisch



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132181  
vom: 03.04.2025

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	7,0 mm

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2028

**Kompressor vorhanden:** Ja



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132181  
vom: 03.04.2025

## » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Karosserie	Hagelschaden	Kaltdrücken (Hagel)
2	Windschutzscheibe	Sprung	Ersetzen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
5	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Polieren

## » Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132181  
vom: 03.04.2025

## » Merkantile Wertminderung

<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



# Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8132181  
vom: 03.04.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

## » Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WAUZZZF2XPN093551

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gepflegter Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132181  
vom: 03.04.2025

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8132181  
vom: 03.04.2025

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen








Equipment - Boardmappe/ Securitybag



## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Karosserie - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)



## 2 - Windschutzscheibe - Sprung - Ersetzen



## 3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



## 4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



## 5 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Polieren

