

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	408203/9/25-9573	Data raportu	25-09-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	25-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/68502/25/09/11	Miejsce oględzin	AUTOMARKET OŻARÓW MAZOWIECK...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT6EG2K1059772
Marka, model	OPEL Insignia B Grand Sport ...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Elite S&S aut
Numer rejestracyjny	WD5759M
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1956 ccm/125 kW
Stan licznika	239 878 km
Data 1. rej./rok prod.	07-05-2019/2019
Data nast. bad. techn.	05-05-2024
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

7 głośników premium, Automatyczny włącznik świateł drogowych, Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu, Bezkluczykowy dostęp do auta (BTM), Bezkluczykowe uruchomienie silnika (składowa ATH), Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - program stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, tył, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją, Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach, Fotele przednie ogrzewane, Gniazdko USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Kierownica skórzana, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Lakier uni, Lampy tylne LED, Listwa czarna błyszcząca w linii dachu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie, Lusterko wsteczne światłoczułe, Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe, Podłokietnik centralny z tyłu, Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne, Sterowanie radiem z kierownicy, System Start&Stop, System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie), System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników), System multimedialny R4.0 (wyśw 7 cal, Bluetooth, audio-streaming, wyświe zdj i vid, 7 głośników), System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą, pakiet, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wyświetlacz graficzny 3.5 pomiędzy zegarami, Światła do jazdy dziennej LED, Hak holowniczy, Koło zapasowe dojazdowe 17, Lakier metalik, Pakiet Asystent Kierowcy 4, Pakiet Zimowy, Wycieraczka szyby tylnej, Wyświetlacz przezierny

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PAXARO, SUMMER PERFORMANCE	245/45 18 100V	3,5 mm
	lewe	PAXARO, SUMMER PERFORMANCE	245/45 18 100V	3,5 mm
tylna	prawe	PAXARO, SUMMER PERFORMANCE	245/45 18 100V	5,0 mm
	lewe	PAXARO, SUMMER PERFORMANCE	245/45 18 100V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Osłona przeciw kamieniom boczna L	brak	WY	0.3

2	Ostona przeciw kamieniom boczna R	pęknięcie/rozerwanie	WY	
3	Rama chromowana	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.8
4	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
5	Okładzina zderzaka tylnego, środek	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.3
6	Lampa tylna zewnętrzna kpl. L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Próg L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.5
9	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
10	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
11	Błotnik tylny R	łagodne, , rysa/odprysk		
12	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		
13	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15


Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 32

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak przedni cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36

Zderzak przedni cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Opona przednia P - Inne 1



Fot. 38

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Kanapa tyl. - Inne 1