

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215760/7/25-11401	Data raportu	21-07-2025
Rzeczoznawcy	Leszek Bizański (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/49431/25/07/07	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0LGT8EM8B1150255
Marka, model	OPEL Insignia A Sports Tourer...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Cosmo aut
Numer rejestracyjny	W72230
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1956 ccm/118 kW
Stan licznika	213 536 km
Data 1. rej./rok prod.	29-04-2011/2011
Data nast. bad. techn.	12-02-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk, Aktywne zagłówki w fotelach przednich, Automatyczny włącznik świateł, Czujnik deszczu, Czujnik wilgotności, ESP - program stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji, Elektrycznie podnoszone szyby z przodu i z tyłu, Gniazdo elektryczne z tyłu, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kierownica trójramienna, skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lusterka boczne oraz lusterko wsteczne światłoczułe, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Nawiew wentylacji/ogrzewania dla pasażerów tylnej kanapy, Obrotomierz, Podłokietnik przedni przesuwany, Podłokietnik z tyłu, Radio CD 300 MP3, Regulacja manualna fotela kierowcy w 6 kierunkach, w pionie elektryczna, Regulacja wysokości fotela pasażera, Sterowanie radiem z kierownicy, System automatycznego sterowania oświetleniem z czujnikiem tunelu, Szyba przednia atermiczna, odbijająca promienie słoneczne, Tapicerka Marrocan-Avenue, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone 60/40, Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne, tryb City, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny sterowany pilotem, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne z przodu, Światła przednie z funkcją Door-to-door lighting, Felgi aluminiowe 18 Design 3/F (kod Q02) z ogumieniem 245/45, Lakier metalik, Lampy bi-ksenonowe z systemem AFL, Pilot parkowania, przód i tył, Portal telefonu komórkowego z wyświetlaczem graficznym GID / kolorowym CID, Radio DVD 800 NAVI (z systemem nawigacji satelitarnej), System nagłośnienia Infinity

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 240	255/45 18 99V	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 240	255/45 18 99V	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 240	255/45 18 99V	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO WINTER 240	255/45 18 99V	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TYMCZASOWY), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 500
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Zaślepka haka holowniczego R	brak	WY	0.1
2	Pokrywa dyszy spryskiwacza w zderzaku L	brak	WY	0.2
3	Szyba przednia barwiona	rysa/odprysk, pęknięcie	WY	1.6
4	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
5	Przełącznik automat.skrzyni biegów	niekompletny	WY	0.2
6	Nakładka konsoli środkowej tył	pęknięcie	WY	0.2
7	Nakładka przestrzeni bagażowej	niekompletna	WY	0.2
8	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
12	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	2
13	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
14	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
15	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
16	Błotnik przedni R	rysa/odprysk		
17	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
18	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
19	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
20	Próg L	rysa/odprysk		
21	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
22	Zagiłówek 2.rząd L	zarysowanie		
23	Tapicerki drzwi kpl.	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny		Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny	
Pierwszy Właściciel Model pojazdu <i>Malin</i> Numer identyfikacyjny pojazdu <i>406180H03M50155</i> Nazwisko / numer klienta <i>Krzysztof / Urszula Knapik Sp. z o.o.</i> Numer rejestracyjny <i>40 7243V</i> Miejscowość, data <i>Humn 25.05.2011</i>		Drugi Właściciel Nazwisko / numer klienta Numer rejestracyjny Trzeci Właściciel Nazwisko / numer klienta Numer rejestracyjny Czwarty Właściciel Nazwisko / numer klienta Numer rejestracyjny 	
Adam Opel AG, General Motors Poland Sp. z o.o. Telematyczny Partner, które dostarcza i przechowują dane osobowe nabywców fabrycznie nowych samochodów marki Opel na potrzeby obsługi klienta i przetwarzają je zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie danych osobowych. Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego centrum Opel Partner w Europie w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. 25.05.2011 Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.			

Fot. 32

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Potwierdzenie czynności serwisowych

☐ Przegląd okresowy /	☒ Przegląd główny	☐ Przegląd okresowy /	☒ Przegląd główny	☐ Przegląd okresowy /	☐ Przegląd główny
Data 17.01.2014	149765 km	Data 23.05.2014	179876 km	Data	km
Olej silnikowy Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☒ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐		Olej silnikowy Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐		Olej silnikowy Klasa: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐ GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	
Lepkość: 5 W-30		Lepkość: 5 W-30		Lepkość: W-	
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -32 °C		Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący -31 °C		Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	
Tak Nie		Tak Nie		Tak Nie	
☒ Bateria (kluczyk)		☒ Bateria (kluczyk)		☐ Bateria (kluczyk)	
☒ Filtr przeciwpyłkowy		☒ Filtr przeciwpyłkowy		☐ Filtr przeciwpyłkowy	
☒ Wkład filtra powietrza		☒ Wkład filtra powietrza		☐ Wkład filtra powietrza	
☒ Pasek klinowy		☒ Pasek klinowy		☐ Pasek klinowy	
☒ Pasek zębaty		☒ Pasek zębaty		☐ Pasek zębaty	
☒ Filtr paliwa		☒ Filtr paliwa		☐ Filtr paliwa	
☒ Olej przekładniowy		☒ Olej przekładniowy		☐ Olej przekładniowy	
☒ Płyn hamulcowy		☒ Płyn hamulcowy		☐ Płyn hamulcowy	
☒ Zestaw do naprawy opon		☒ Zestaw do naprawy opon		☐ Zestaw do naprawy opon	
☒ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu		☒ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu		☐ Elementy cierne hamulców z przodu / z tyłu	
☒ Świeca zapłonowa		☒ Świeca zapłonowa		☐ Świeca zapłonowa	
☒ Płyn chłodzący		☒ Płyn chłodzący		☐ Płyn chłodzący	

Podpis i pieczęć Autoryzowanego Serwisu Opel

OPEL PL 27 Tarnów

Fot. 33

Książka serwisowa – ostatni przegląd

RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
01-882 WARSZAWA
ŻEROMSKIEGO 29

ORGAN WYDAJĄCY

CEL WYDANIA POZWOLENIA CZASOWEGO Art. 74 ust. 2 pkt 2c

A W7 223Ø

D.1 OPEL
D.2 OG-A
D FM11 1AAMB3BFHJK5
D.3 INSIGNIA SPORTS TOURER SW

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ NAJWIĘKSZY DOP. CIŚN. OSI 11,56

E WØLGT8EM8B115Ø255

B 2011-04-29 **I** 2025-03-24 **H** 2025-04-23

SERIA PC/AAK 9711308

Fot. 34

Dow. rej. tym. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43


Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Szyba czołowa() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 46

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 48

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak - Inne 1



Fot. 52

Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 58

Drzwi przednie P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Drzwi tylne P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 60


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 64

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 72

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 76

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 80

Obudowa lusterka zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 84

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85


Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 86

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 88

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89


Gałka dźwigni zmiany biegów - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 90

Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91


Kanapa tyl. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 92


Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Kanapa tyl. - Inne 2



Fot. 94

Kanapa tyl.(.) - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Zaglówek lew. kanapy tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 96

Zaglówek lew. kanapy tyl. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 98

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 100

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 102

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Fot. 104


Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105


Podsufitka - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 106


Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107

Podsufitka - Inne 2



Fot. 108

Pas bezpieczeństwa tylny środkowy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109

Pas bezpieczeństwa tylny środkowy - Inne 1



Fot. 110

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111

Półka/roleta tylna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 112

Półka/roleta tylna - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1