

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 1.10.2025
 Auftragsnummer: 110728


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

**1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Peugeot**
 Typ: **207**
 Fahrgestellnummer: **VF3WAKFT0AT110728**
 Erstzulassung: **22.03.2011**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 5 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **123.447 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **FARBE SCHWARZ**
 Leistung: **54 kW / 73 PS**
 Hubraum: **1360 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **5**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 1.10.2025
 Auftragsnummer: 110728


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Elektr. Bremskraftverteilung
4	Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
5	Getriebe 5-Gang
6	Karosserie: 3-türig
7	LM-Felgen
8	Nebelscheinwerfer
9	Türgriffe außen Wagenfarbe
10	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
11	Außenspiegel Wagenfarbe
12	Kopf-Airbag-System
13	Motor 1,4 Ltr. - 54 kW
14	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
15	WIP-Bluetooth
16	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
17	Gepäckraumabdeckung / Rollo
18	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar

Nr.	Bezeichnung
19	Modellpflege
20	Bordcomputer
21	Fensterheber elektrisch vorn
22	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
23	Klimaanlage
24	Seitenairbag vorn
25	Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage
26	Servolenkung elektronisch gesteuert
27	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
28	Anti-Blockier-System (ABS)
29	Audiosystem WIP Sound (Radio/CD-Player MP3-fähig)
30	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (PSA = L6)
31	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
32	Drehzahlmesser
33	Lenkrad (Leder)
34	Sitz vorn links höhenverstellbar
35	Zeituhr
36	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung

Nr.	Bezeichnung
2	Reserverad in Fahrbereifung

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer VF3WAKFT0AT110728
 Fahrzeugtyp: Peugeot 207 54 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	03.02.2023	98881

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 12/26

- fahrbereit
 nicht fahrbereit
 rollfähig
 nicht verkehrssicher
 nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschädenvorhanden ja nein

Es sind keine Vorschäden bekannt.

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Service	1	fällig	
2	Frontscheibe	2, 3	Steinschlag mit Riss Fahrersichtfeld	
3	Stoßfänger vorne + Diffusor	4, 5, 6, 7	Kratzer+gebrochen	
4	Motorhaube	8, 9	Kratzer+Delle	
5	Scheinwerfer vorne rechts	10, 11	gebrochen	
6	Tür vorne rechts	12, 13, 14	Kratzer	
7	Einstieg vorne rechts	15, 16	Kratzer	
8	Fondseite rechts	17, 18, 19	Kratzer+Delle	
9	Dach	20, 21, 22	Dellen	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Schlüssel	23	beschädigt	
11	Fahrsitz	24, 25	fleckig	
12	Innenraum	26, 27, 28	verschmutzt	
13	Türverkleidung vorne links und rechts	29, 30, 31, 32	Stoff löst sich ab	
14	Heckklappe	33, 34, 35, 36	Kratzer+Delle	
15	Stoßfänger hinten	37, 38, 39	Kratzer	
16	Fondseite links	40, 41	Kratzer	
17	Tür vorne links	42, 43, 44	deformiert	
18	alle Felgen	45, 46, 47, 48	beschädigt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 88H	andere	7
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 88H	andere	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 88H	andere	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	185/65 R15 88H	andere	7



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum




Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Hubraum:	1.360					
Leistung (KW/PS):	54 / 73					
Schwarz Metallic						
120 500						
KFZ-Briefnr.:						
g Teil I						
22.03.2011	3003	ADR000477	2	1	54/5200	167
M1	AB		4030-4030		1748-1748	
VF3WAKFTOAT110728	8		1470-1502		1229-1229	
PEUGEOT				38		
W*****			145	1601	1601	
WAKFT*			1000	900		
WAKFTO/1			1000	900		
			82	4050	74	
207			950	600	5	
PEUGEOT (F)						
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
Schräghecklimousine						
715/2007*692/2008A						
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I						
Benzin						
0001	35A0	1360				
ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2421KG*						

Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Wartung-Pflege / Service fällig



Bild 2: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag mit Riss Fahrersichtfeld



Bild 3: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag mit Riss Fahrersichtfeld



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger vorne + Diffusor Kratzer+gebrochen



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger vorne + Diffusor Kratzer+gebrochen



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger vorne + Diffusor Kratzer+gebrochen



Bild 7: Karosserie / Stoßfänger vorne + Diffusor
Kratzer+gebrochen



Bild 8: Karosserie / Motorhaube Kratzer+Delle



Bild 9: Karosserie / Motorhaube Kratzer+Delle



Bild 10: Technik / Scheinwerfer vorne rechts
gebrochen



Bild 11: Technik / Scheinwerfer vorne rechts
gebrochen



Bild 12: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 17: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer+Delle



Bild 18: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer+Delle



Bild 19: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer+Delle



Bild 20: Karosserie / Dach Dellen



Bild 21: Karosserie / Dach Dellen



Bild 22: Karosserie / Dach Dellen



Bild 23: Technik / Schlüssel beschädigt



Bild 24: Innenraum / Fahrersitz fleckig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

110728

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Innenraum / Fahrersitz fleckig



Bild 26: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 27: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 28: Innenraum / Innenraum verschmutzt



Bild 29: Innenraum / Türverkleidung vorne links und rechts Stoff löst sich ab



Bild 30: Innenraum / Türverkleidung vorne links und rechts Stoff löst sich ab

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 1.10.2025
Auftragsnummer: 110728



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Innenraum / Türverkleidung vorne links und rechts Stoff löst sich ab



Bild 32: Innenraum / Türverkleidung vorne links und rechts Stoff löst sich ab



Bild 33: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Delle



Bild 34: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Delle



Bild 35: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Delle



Bild 36: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Delle



Bild 37: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 38: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 39: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 40: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 41: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 42: Karosserie / Tür vorne links deformiert



Bild 43: Karosserie / Tür vorne links deformiert



Bild 44: Karosserie / Tür vorne links deformiert



Bild 45: Reifen - Felge / alle Felgen beschädigt



Bild 46: Reifen - Felge / alle Felgen beschädigt



Bild 47: Reifen - Felge / alle Felgen beschädigt



Bild 48: Reifen - Felge / alle Felgen beschädigt