

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
 Hersteller: **Toyota**
 Typ: **Yaris**
 Fahrgestellnummer: **VNKKJ3D320A094749**
 Erstzulassung: **23.08.2012**
 Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
 Schadstoffklasse: **EU5**
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **77.036 km**
 Kraftstoffart: **Superbenzin**
 Farbe: **Red Mica Metallic**
 Leistung: **73 kW / 99 PS**
 Hubraum: **1329 ccm**
 Anzahl Schlüssel: **2**
 Anzahl Vorbesitzer: **3**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 1.10.2025
 Auftragsnummer: 094749


Zustandsbericht**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Außentemperaturanzeige
3	Elektr. Bremskraftverteilung
4	Innenausstattung: Aluminium / Chrom
5	Knieairbag Fahrerseite
6	Lenkrad (Sport/Leder)
7	LM-Felgen
8	Nebelscheinwerfer
9	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
10	Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
11	Türgriffe außen Wagenfarbe
12	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
13	Heckklappenleiste verchromt (abgedunkelt)
14	Kopf-Airbag-System
15	Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
16	Nebelschlussleuchte
17	Türverkleidungen vorn mit Softtouch-Elementen
18	3. Bremsleuchte
19	Gepäckraumabdeckung / Rollo
20	Getriebe 6-Gang
21	Gurtstraffer vorn
22	Rücksitz geteilt
23	Schleudertrauma-Schutzsystem
24	Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
25	Stoßfänger Wagenfarbe
26	Wegfahrsperr
27	Wärmeschutzverglasung getönt

Nr.	Bezeichnung
28	Karosserie: 5-türig
29	Kühlergrill mit Chromleiste (abgedunkelt)
30	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
31	Reserverad als Notrad
32	Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
33	Fensterheber elektrisch vorn
34	Gepäckraumboden 2-fach verstellbar
35	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
36	Klimaanlage
37	Mittelarmlehne vorn mit Staufach
38	Multimedia-System mit Rückfahrkamera und Bordcomputer
39	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
40	Außenspiegel lackiert
41	Heckscheibenwischer
42	Seitenairbag
43	Anti-Blockier-System (ABS)
44	Dachspoiler
45	Motor 1,3 Ltr. - 73 kW 16V KAT
46	Rücksitz klappbar
47	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
48	Servolenkung elektrisch
49	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
50	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
51	Chromfassung für Nebelscheinwerfer
52	Drehzahlmesser
53	Heckscheibe heizbar
54	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Mica-Lackierung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 1.10.2025
 Auftragsnummer: 094749


Zustandsbericht
TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis

Fahrgestellnummer VNKKJ3D320A094749
 Fahrzeugtyp: Toyota Yaris 73 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	23.08.2021	71500

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 08/27

fahrbereit
 nicht fahrbereit
 rollfähig
 nicht verkehrssicher
 nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel vorne links 191µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motordämmmatte	1, 2	Zerissen	
2	Stoßfänger vorne	3, 4, 5, 6	Kratzer	
3	Dach	7, 8	Dellen	
4	Kotflügel vorne rechts	9, 10, 11	Kratzer	
5	Spiegelkappe links	12, 13	Kratzer	
6	Schweller rechts	14	Kratzer	
7	Fondseite rechts	15, 16, 17	Kratzer	
8	Heckklappe	18, 19, 20	Kratzer	
9	Stoßfänger hinten	21, 22, 23, 24	Kratzer	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 1.10.2025
 Auftragsnummer: 094749


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
10	Fondseite links	25, 26, 27	Kratzer	
11	Schweller links	28, 29	Kratzer + Verkleidung lose	
12	Tür hinten links	30, 31	Kratzer	
13	Tür vorne links	32, 33, 34	Kratzer	
14	Einstieg vorne links	35, 36	Kratzer	
15	Kotflügel vorne links	37, 38	Kratzer	
16	Felge hinten links	39, 40	Kratzer	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/50 R16 88V	Kleber	7
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/50 R16 88V	Kleber	7
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/50 R16 88V	Kleber	7
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	195/50 R16 88V	Kleber	7



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Feldstr. 6
 16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür innen****Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum




Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 11: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven




Bild 5: Zulassungsbescheinigung




Bild 6: Serviceheft

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Motordämmmatte Zerissen



Bild 2: Karosserie / Motordämmmatte Zerissen



Bild 3: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer




Bild 5: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 7: Karosserie / Dach Dellen



Bild 8: Karosserie / Dach Dellen



Bild 9: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 10: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer




Bild 11: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Kratzer



Bild 12: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Spiegelkappe links Kratzer



Bild 14: Karosserie / Schweller rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 17: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 18: Karosserie / Heckklappe Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 20: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 21: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 22: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 24: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 26: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 27: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 28: Karosserie / Schweller links Kratzer + Verkleidung lose



Bild 29: Karosserie / Schweller links Kratzer + Verkleidung lose



Bild 30: Karosserie / Tür hinten links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 31: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 32: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 33: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 34: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 35: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 36: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

094749

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 37: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 38: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 39: Reifen - Felge / Felge hinten links Kratzer



Bild 40: Reifen - Felge / Felge hinten links Kratzer