

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 11.9.2025
 Auftragsnummer: 405606


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

**1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle:	VIN-Abfrage	Laufleistung abgelesen:	203.104 km
Hersteller:	Dodge	Kraftstoffart:	Diesel
Typ:	Caliber	Farbe:	Bright Silver Metallic
Fahrgestellnummer:	1B3HBC8AX7D405606	Leistung:	103 kW / 140 PS
Erstzulassung:	06.08.2008	Hubraum:	1968 ccm
Getriebe / Gänge:	Schaltgetriebe, 6 Gänge	Anzahl Schlüssel:	2
Schadstoffklasse:		Anzahl Vorbesitzer:	2
Vorverwendung:	Privat		

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 11.9.2025
 Auftragsnummer: 405606


Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	LM-Felgen
2	Nebelscheinwerfer
3	Servolenkung
4	Wärmeschutzverglasung
5	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
6	Fensterheber elektrisch
7	Motor 2,0 Ltr. - 103 kW 16V CRD KAT
8	Alarmanlage
9	Gepäckraumabdeckung / Rollo
10	Getriebe 6-Gang
11	Isofix-Aufnahmen für Kindersitze
12	Rücksitz geteilt / klappbar
13	Stoßfänger Wagenfarbe
14	Wegfahrsperr
15	Audiobedienung am Lenkrad
16	Karosserie: 5-türig

Nr.	Bezeichnung
17	Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
18	Kühlergrill verchromt
19	Reserverad als Notrad
20	Bordcomputer
21	Sitzlehne vorn rechts klappbar
22	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
23	Seitenschutzleisten Wagenfarbe
24	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
25	Anti-Blockier-System (ABS)
26	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
27	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
28	Audiosystem: Radio mit CD-Player
29	Kopfstützen hinten (3-fach)
30	Lenkrad (Leder)
31	Sitz vorn links höhenverstellbar
32	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 11.9.2025
 Auftragsnummer: 405606


Zustandsbericht
TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven
3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand
 Servicenachweis vorhanden ja: nein:
Servicenachweis
 Fahrgestellnummer 1B3HBC8AX7D405606
 Fahrzeugtyp: Dodge Caliber 103 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	01.09.2023	191101

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 12/25

- fahrbereit
 nicht fahrbereit
 rollfähig
 nicht verkehrssicher
 nicht rollfähig (immobil)

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
 Besichtigungsdatum: 11.9.2025
 Auftragsnummer: 405606


Zustandsbericht
TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven
5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden
 vorhanden ja nein

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Kotflügel vorne rechts 241µm
2	Tür vorne rechts 1,59mm
3	Tür hinten rechts 407µm
4	Fondseite rechts 815µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Dachhimmel	1	verschmutzt	
2	Fondseite links	2, 3	Kratzer	
3	Kotflügel vorne links	4, 5	Dellen	
4	Windschutzscheibe	6, 7	Steinschlag	
5	Stoßfänger vorne	8, 9, 10	Kratzer	
6	zusätzliche Lampen	11	ohne Funktion	
7	Tür vorne rechts	12, 13	Kratzer	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
8	Einstieg vorne rechts	14, 15	Kratzer	
9	Tür hinten rechts	16, 17, 18	deformiert	
10	Innenraum	19, 20, 21	Kratzer	
11	Fondseite rechts	22, 23	Korrosion	
12	Motorhaube	24, 25, 26, 27	Korrosion+Kratzer	
13	Stoßfänger hinten	28, 29, 30, 31	Kratzer	
14	Rücklicht links	32, 33	undicht/Wassereintritt	
15	Heckklappe	34, 35, 36	Kratzer+Korrosion	
16	Dichtung Kofferraum	37	lose	
17	Mittelarmlehne	38	Kratzer	
18	Tür hinten links	39, 40, 41	Kratzer	
19	Einstieg hinten links	42, 43	Kratzer	
20	Schweller links	44, 45, 46	Korrosion	
21	Schweller rechts	47, 48	Korrosion	
22	Tür vorne links	49, 50, 51	Korrosion	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	215/60 R17 96H	Falken	5
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	215/60 R17 96H	Falken	5
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	215/60 R17 96H	Falken	5
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	215/60 R17 96H	Falken	5



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.3 Technische Ausstattung und Zubehör**

Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
 Marzahner Chaussee 219
 12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
 SLL Automotive Group GmbH
 Erika-Mann-Str. 63
 80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Innenraum / Dachhimmel verschmutzt



Bild 2: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 3: Karosserie / Fondseite links Kratzer



Bild 4: Karosserie / Kotflügel vorne links Dellen




Bild 5: Karosserie / Kotflügel vorne links Dellen



Bild 6: Karosserie / Windschutzscheibe Steinschlag

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 7: Karosserie / Windschutzscheibe Steinschlag



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 9: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 10: Karosserie / Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 11: Technik / zusätzliche Lampen ohne Funktion



Bild 12: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 11.9.2025
Auftragsnummer: 405606

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 13: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer



Bild 14: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 15: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 16: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert



Bild 17: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert



Bild 18: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 19: Innenraum / Innenraum Kratzer



Bild 20: Innenraum / Innenraum Kratzer



Bild 21: Innenraum / Innenraum Kratzer



Bild 22: Karosserie / Fondseite rechts Korrosion



Bild 23: Karosserie / Fondseite rechts Korrosion



Bild 24: Karosserie / Motorhaube Korrosion+Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 25: Karosserie / Motorhaube Korrosion+Kratzer



Bild 26: Karosserie / Motorhaube Korrosion+Kratzer



Bild 27: Karosserie / Motorhaube Korrosion+Kratzer



Bild 28: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 29: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 30: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 31: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 32: Technik / Rücklicht links undicht/Wassereintritt



Bild 33: Technik / Rücklicht links undicht/Wassereintritt



Bild 34: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Korrosion



Bild 35: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Korrosion



Bild 36: Karosserie / Heckklappe Kratzer+Korrosion



Bild 37: Karosserie / Dichtung Kofferraum lose



Bild 38: Innenraum / Mittelarmlehne Kratzer



Bild 39: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 40: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 41: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 42: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

11.9.2025

Auftragsnummer:

405606

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 43: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 44: Karosserie / Schweller links Korrosion



Bild 45: Karosserie / Schweller links Korrosion



Bild 46: Karosserie / Schweller links Korrosion



Bild 47: Karosserie / Schweller rechts Korrosion



Bild 48: Karosserie / Schweller rechts Korrosion

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Marzahner Chaussee 219
12681-Berlin

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 11.9.2025
Auftragsnummer: 405606

TÜVNORD

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven



Bild 49: Karosserie / Tür vorne links Korrosion



Bild 50: Karosserie / Tür vorne links Korrosion



Bild 51: Karosserie / Tür vorne links Korrosion