

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle:	Zulassungsbescheinigung
Hersteller:	Ford
Typ:	C-MAX
Fahrgestellnummer:	WF0MXXGCDM6P57570
Erstzulassung:	28.09.2006
Getriebe / Gänge:	5-Gang Schaltgetriebe
Schadstoffklasse:	Euro4
Vorverwendung:	Privat

Laufleistung abgelesen:	124.245 km
Kraftstoffart:	Benzin
Farbe:	Grün
Leistung:	92 kW / 125 PS
Hubraum:	1798 ccm
Anzahl Schlüssel:	2
Anzahl Vorbesitzer:	3

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TÜV NORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Sonderausstattung:

Zubehör:

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****3. Ausbauinformationen**

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Servicenachweis vorhanden

ja: ☐ nein: ☒Servicenachweis

Fahrgestellnummer WF0MXXGCDM6P57570
Fahrzeugtyp: Ford C-MAX 92 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
-----	-------------	-------	-----------------

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 11/25☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig
 ✗ = nicht funktionsfähig
 — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden
 ja ☒
 nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Fondseite rechts 259µm
2	Tür hinten rechts 265µm
3	Tür vorne rechts 213µm
4	Tür vorne links 210µm
5	Tür hinten links 202µm
6	Fondseite links 193µm
7	Heckklappe 199µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorkontrollampe	1	Störung	
2	Einstieg hinten links	2, 3	Kratzer	
3	Türdichtung hinten links	4, 5	gerissen	
4	Tür vorne links	6, 7, 8	Kratzer	
5	Einstieg vorne links	9, 10	Kratzer	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
6	Kotflügel vorne links	11, 12, 13	Delle+Kratzer	
7	Antenne	14	beschädigt	
8	Frontscheibe	15, 16	Steinschlag	
9	Scheinwerfer vorne	17, 18, 19, 20	matt/milchig	
10	Stoßfänger vorne	21, 22, 23	Kratzer+gerissen	
11	Motorhaube	24, 25, 26	Kratzer	
12	Service		nicht nachvollziehbar	
13	Einstieg vorne rechts	27, 28	Kratzer	
14	Tür hinten rechts	29, 30, 31	Kratzer	
15	Einstieg hinten rechts	32, 33, 34	Kratzer+Delle	
16	Fondseite rechts	35, 36, 37	Kratzer	
17	Sitze	38, 39, 40	fleckig	
18	Amaturenbrett	41, 42	Kratzer	
19	Kofferraumverkleidung	43, 44, 45	Kratzer	
20	Heckklappenverkleidung	46, 47	Kratzer	
21	Stoßfänger hinten	48, 49, 50	Kratzer+gerissen	
22	Fondseite links	51, 52	Korrosion	
23	Tür hinten links	53, 54	Kratzer	
24	Bordbuch		fehlt	
25	Fußmatten vorne	55, 56	fehlen	
26	alle Felgen	57, 58, 59, 60	Kratzer+Nabendeckel fehlen	
27	Reifen hinten	61	porös/rissig	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad



Bild 2: Fahrertür innen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel



Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zulassungsbescheinigung

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Technik / Motorkontrollampe Störung



Bild 2: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 3: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 4: Karosserie / Türdichtung hinten links gerissen



Bild 5: Karosserie / Türdichtung hinten links gerissen



Bild 6: Karosserie / Tür vorne links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 8: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 9: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 10: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer

Bild 11: Karosserie / Kotflügel vorne links
Delle+KratzerBild 12: Karosserie / Kotflügel vorne links
Delle+Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Kotflügel vorne links
Delle+Kratzer



Bild 14: Technik / Antenne beschädigt



Bild 15: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 16: Karosserie / Frontscheibe Steinschlag



Bild 17: Technik / Scheinwerfer vorne matt/milchig



Bild 18: Technik / Scheinwerfer vorne matt/milchig

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Technik / Scheinwerfer vorne matt/milchig



Bild 20: Technik / Scheinwerfer vorne matt/milchig


Bild 21: Karosserie / Stoßfänger vorne
Kratzer+gerissenBild 22: Karosserie / Stoßfänger vorne
Kratzer+gerissenBild 23: Karosserie / Stoßfänger vorne
Kratzer+gerissen

Bild 24: Karosserie / Motorhaube Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Motorhaube Kratzer



Bild 26: Karosserie / Motorhaube Kratzer



Bild 27: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 28: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 29: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer




Bild 30: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 32: Karosserie / Einstieg hinten rechts
Kratzer+Delle



Bild 33: Karosserie / Einstieg hinten rechts
Kratzer+Delle



Bild 34: Karosserie / Einstieg hinten rechts
Kratzer+Delle



Bild 35: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 36: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer



Bild 38: Innenraum / Sitze fleckig



Bild 39: Innenraum / Sitze fleckig




Bild 40: Innenraum / Sitze fleckig



Bild 41: Innenraum / Amaturenbrett Kratzer



Bild 42: Innenraum / Amaturenbrett Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Innenraum / Kofferraumverkleidung Kratzer



Bild 44: Innenraum / Kofferraumverkleidung Kratzer




Bild 45: Innenraum / Kofferraumverkleidung Kratzer



Bild 46: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer



Bild 47: Innenraum / Heckklappenverkleidung Kratzer

Bild 48: Karosserie / Stoßfänger hinten
Kratzer+gerissen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 49: Karosserie / Stoßfänger hinten
Kratzer+gerissen



Bild 50: Karosserie / Stoßfänger hinten
Kratzer+gerissen



Bild 51: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 52: Karosserie / Fondseite links Korrosion



Bild 53: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 54: Karosserie / Tür hinten links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 55: Innenraum / Fußmatten vorne fehlen



Bild 56: Innenraum / Fußmatten vorne fehlen

Bild 57: Reifen - Felge / alle Felgen
Kratzer+Nabendeckel fehlenBild 58: Reifen - Felge / alle Felgen
Kratzer+Nabendeckel fehlenBild 59: Reifen - Felge / alle Felgen
Kratzer+Nabendeckel fehlenBild 60: Reifen - Felge / alle Felgen
Kratzer+Nabendeckel fehlen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

2.10.2025

Auftragsnummer:

P57570

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 61: Reifen - Felge / Reifen hinten porös/rissig