

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Opel**
Typ: **Astra J Lim. 5-trg.**
Fahrgestellnummer: **W0LPE6EJ9CG053603**
Erstzulassung: **15.12.2011**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **238.788 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Power Rot/Traffic**
Leistung: **132 kW / 180 PS**
Hubraum: **1598 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
3	Bremsassistent
4	Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
5	Heckleuchten dunkel getönt
6	LM-Felgen
7	Motor 1,6 Ltr. - 132 kW 16V Turbo
8	Türgriffe außen Wagenfarbe
9	Wärmeschutzverglasung
10	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
11	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
12	Außenspiegel Wagenfarbe
13	Einstiegsleisten (Aluminium)
14	Kopf-Airbag-System
15	Nebelschlussleuchte
16	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
17	Aktive Kopfstützen vorn
18	Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
19	Getriebe 6-Gang
20	Klimaautomatik 2-Zonen
21	Reifen-Reparaturkit
22	Rücksitz geteilt / klappbar
23	Tagfahrlicht
24	Karosserie: 5-türig
25	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
26	Sicht-Paket
27	Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
28	Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole

Nr.	Bezeichnung
29	Bordcomputer
30	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
31	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
32	Leseleuchten vorn (2)
33	Seitenairbag vorn
34	Elektron. Traktionskontrolle
35	Heckscheibenwischer
36	Innenausstattung: Dekorleisten Matrix
37	Innenraumfilter: Pollenfilter
38	Instrumente mit transluzenter Hintergrundbeleuchtung
39	Komfortsitze vorn
40	Kopfstützen hinten (2-fach)
41	Laderaumabdeckung
42	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
43	Anti-Blockier-System (ABS)
44	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
45	Licht-Paket
46	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
47	Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
48	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
49	Doppeltonfanfare
50	Drehzahlmesser
51	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
52	Heckscheibe heizbar
53	Lenkrad (Leder)
54	Mittelarmlehne vorn verschiebbar
55	Sitz vorn links höhenverstellbar
56	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer W0LPE6EJ9CG053603
Fahrzeugtyp: Opel Astra J Lim. 5-trg. 132 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	12.07.2024	217776

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 09/27☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✓ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Fondseite links 314µm
2	Tür hinten links 207µm
3	Tür vorne links 208µm
4	Kotflügel vorne links 176µm
5	Dachholm 197µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Sitzzwange	1, 2	ingerissen	
2	Kotflügel vorne links	3, 4, 5	Kratzer	
3	Stoßfänger vorne	6, 7, 8, 9	Krater/Steinschläge/gebrochen	
4	Motorhaube	10, 11, 12, 13	Steinschläge	
5	Kotflügel vorne rechts	14, 15	Korrosion	
6	Scheinwerfer vorne rechts	16, 17	Zerkratzt	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
7	Tür vorne rechts	18, 19	Kratzer	
8	Einstieg vorne rechts	20, 21	Kratzer	
9	Tür hinten rechts	22, 23, 24	Kratzer	
10	Einstieg hinten rechts	25, 26	Kratzer	
11	Fondseite rechts	27, 28, 29, 30	Kratzer	
12	Rücklicht links	31, 32	Kratzer/Einriss	
13	Heckklappe	33, 34, 35, 36	Kratzer	
14	Stoßfänger hinten	37, 38, 39	Kratzer+gebrochen	
15	Antenne	40	beschädigt	
16	Motor/Riementrieb	41	Geräusch-entwicklung	
17	Tür vorne links	42, 43, 44	Kratzer	
18	Einstieg vorne links	45, 46	Kratzer	
19	Bedientasten	47	verschlissen	
20	Tür hinten links	48, 49, 50, 51	Kratzer	
21	Dachholm links	52, 53, 54	Dellen	
22	Felge vorne links	56, 57	Lackschaden	
23	Hutablage/Kofferraumabdeckung	55	Fehlt	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/60 R16 96H	Michelin	4
2 - VR	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/60 R16 96H	Michelin	4
3 - HL	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/60 R16 96H	Michelin	6
4 - HR	Ganzjahresreifen / Aluminium	205/60 R16 96H	Michelin	6



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links




Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum**

Bild 1: Fahrertür innen



Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)



Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Servicezettel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden**

Bild 1: Innenraum / Sitzwange eingerissen



Bild 2: Innenraum / Sitzwange eingerissen



Bild 3: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer




Bild 4: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer



Bild 5: Karosserie / Kotflügel vorne links Kratzer

Bild 6: Karosserie / Stoßfänger vorne
Krater/Steinschläge/gebrochen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Stoßfänger vorne
Krater/Steinschläge/gebrochen



Bild 8: Karosserie / Stoßfänger vorne
Krater/Steinschläge/gebrochen




Bild 9: Karosserie / Stoßfänger vorne
Krater/Steinschläge/gebrochen



Bild 10: Karosserie / Motorhaube Steinschläge




Bild 11: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 12: Karosserie / Motorhaube Steinschläge

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Motorhaube Steinschläge



Bild 14: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Korrosion




Bild 15: Karosserie / Kotflügel vorne rechts Korrosion



Bild 16: Technik / Scheinwerfer vorne rechts Zerkratzt



Bild 17: Technik / Scheinwerfer vorne rechts Zerkratzt



Bild 18: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Tür vorne rechts Kratzer




Bild 20: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer




Bild 21: Karosserie / Einstieg vorne rechts Kratzer



Bild 22: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 23: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer




Bild 24: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 26: Karosserie / Einstieg hinten rechts Kratzer




Bild 27: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer




Bild 28: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer




Bild 29: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer




Bild 30: Karosserie / Fondseite rechts Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Karosserie / Rücklicht links Kratzer/Einriss



Bild 32: Karosserie / Rücklicht links Kratzer/Einriss



Bild 33: Karosserie / Heckklappe Kratzer




Bild 34: Karosserie / Heckklappe Kratzer




Bild 35: Karosserie / Heckklappe Kratzer




Bild 36: Karosserie / Heckklappe Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Stoßfänger hinten
Kratzer+gebrochen



Bild 38: Karosserie / Stoßfänger hinten
Kratzer+gebrochen



Bild 39: Karosserie / Stoßfänger hinten
Kratzer+gebrochen



Bild 40: Technik / Antenne beschädigt




Bild 41: Technik / Motor/Riementrieb Geräusch-
entwicklung



Bild 42: Karosserie / Tür vorne links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 43: Karosserie / Tür vorne links Kratzer




Bild 44: Karosserie / Tür vorne links Kratzer



Bild 45: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 46: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 47: Innenraum / Bedientasten verschlissen



Bild 48: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 49: Karosserie / Tür hinten links Kratzer




Bild 50: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 51: Karosserie / Tür hinten links Kratzer



Bild 52: Karosserie / Dachholm links Dellen



Bild 53: Karosserie / Dachholm links Dellen



Bild 54: Karosserie / Dachholm links Dellen

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG

Feldstr. 6

16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.

SLL Automotive Group GmbH

Erika-Mann-Str. 63

80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

053603

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 55: Innenraum / Hutablage/Kofferraumabdeckung
Fehlt



Bild 56: Reifen - Felge / Felge vorne links
Lackschaden



Bild 57: Reifen - Felge / Felge vorne links
Lackschaden