

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**
Hersteller: **Volkswagen**
Typ: **Golf VI**
Fahrgestellnummer: **WVWZZZ1KZ9P430388**
Erstzulassung: **05.12.2008**
Getriebe / Gänge: **Schaltgetriebe, 6 Gänge**
Schadstoffklasse: **EU5**
Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **245.041 km**
Kraftstoffart: **Superbenzin**
Farbe: **Silver Leaf Metallic**
Leistung: **90 kW / 122 PS**
Hubraum: **1390 ccm**
Anzahl Schlüssel: **2**
Anzahl Vorbesitzer: **2**

Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

2. Serien- / Sonderausstattung

Serienausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
2	Bremsassistent
3	Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide
4	Karosserie: 4-türig
5	Knieairbag Fahrerseite
6	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
7	Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
8	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
9	Türgriffe außen Wagenfarbe
10	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
11	Elektron. Differentialsperre (EDS)
12	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
13	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
14	Nebelschlussleuchte
15	Wegfahrsperre (elektronisch)
16	Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel
17	Antriebsart: Frontantrieb
18	Außenspiegel asphärisch, links
19	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
20	Doppeltonhorn
21	Gepäckraumabdeckung / Rollo
22	Getriebe 6-Gang
23	Rücksitz geteilt / klappbar
24	Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
25	Tagfahrlicht
26	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
27	Chrom-Paket (1)
28	Frontscheibe Verbundglas getönt
29	Gepäckraumbeleuchtung
30	Nichtraucher-Paket

Nr.	Bezeichnung
31	Sitze: Komfortsitze vorn
32	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
33	Verbandkasten und Warndreieck
34	Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
35	Fensterheber elektrisch vorn
36	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
37	Motor 1,4 Ltr. - 90 kW 16V TSI (1390 ccm)
38	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
39	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
40	Zentralverriegelung
41	Außenspiegel lackiert
42	Einparkhilfe vorn und hinten
43	Heckscheibenwischer
44	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
45	Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
46	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
47	Fußmatten Textil
48	Handbremshebelgriff Leder
49	Lendenwirbelstützen vorn
50	Leseleuchten vorn und hinten
51	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
52	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
53	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
54	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
55	Handschuhfach mit Kühlfunktion
56	Kopfstützen hinten (3-fach)
57	Mittelarmlehne
58	Sitz vorn links höhenverstellbar
59	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
60	Taschenhaken im Gepäckraum

Sonderausstattung:

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
3	* Multimediabuchse AUX-IN
4	* Antennen-Diversity
5	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
6	Spiegel-Paket
7	* Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
8	* Licht- und Sicht-Paket 1
9	* Innenspiegel mit Abblendautomatik
10	* Scheibenwischer mit Regensensor
11	* Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
12	* Außenspiegel mit Umfeldleuchte
13	* Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
14	* Außenspiegel elektr. anklappbar

Nr.	Bezeichnung
15	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
16	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
17	Ablage-Paket
18	* Gepäcksicherungsnetz
19	* Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
20	* Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
21	* Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
22	LM-Felgen 6,5x16 (Atlanta)
23	Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
24	* Bordwerkzeug und Wagenheber
25	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
26	* Multifunktionsanzeige Plus
27	* Handbremshebelgriff Leder
28	* Schalt-/Wählhebelgriff Leder
29	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Zubehör:

3. Ausbauinformationen

-

4. Allgemeiner Fahrzeugzustand

Service­nachweis vorhanden ja: ☒ nein: ☐

Service­nachweis

Fahrgestellnummer WVVZZZ1KZ9P430388
Fahrzeugtyp: Volkswagen Golf VI 90 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	19.06.2025	240087

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja: ☒ nein: ☐Servicenachweis

Fahrgestellnummer WVVZZZ1KZ9P430388

Fahrzeugtyp: Volkswagen Golf VI 90 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	19.06.2025	240087

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

HU vorhanden bis 09/26☒ fahrbereit☐ nicht fahrbereit☐ rollfähig☐ nicht rollfähig (immobil)☐ nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

5. Allgemeine Funktionsfähigkeit

- ✓ Motor startet eigenständig

✓ Motor funktionsfähig

✓ Getriebe funktionsfähig

✓ Lichtanlage funktionsfähig

✓ Fensterheber funktionsfähig

✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig

— Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig

✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig

— Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig ✗ = nicht funktionsfähig — = nicht vorhanden

6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden

vorhanden ja ☒ nein ☐

Nr.	Bauteil / Baugruppe
1	Tür vorne rechts 219µm
2	Tür hinten rechts 219µm
3	Fondseite rechts 432µm

7. Fahrzeugschäden und Fehlteile

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motordämmmatte	1, 2	zerissen	
2	Spiegelkappe rechts	3, 4	Kratzer	
3	Tür vorne rechts	5, 6, 7	deformiert	
4	Tür hinten rechts	8, 9	deformiert	
5	Seitenverkleidung Rücksitzbank	10, 11	Kratzer	
6	Fondseite rechts	12, 13, 14	Korrosion+Kratzer	
7	Motor	15	Ölfeucht	
8	Heckklappe	16, 17, 18	Delle+Kratzer	

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜV NORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
9	Stoßfänger hinten	19, 20, 21, 22, 23	Kratzer+ leicht deformiert	
10	Einstieg hinten links	24, 25	Kratzer	
11	Türverkleidung hinten rechts	26, 27	einschnitt	
12	Einstieg vorne links	28, 29	Kratzer	
13	Sitze	30, 31, 32, 33, 34	fleckig/verschmutzt	
14	Stoßfänger vorne	35, 36, 37, 38	Kratzer+deformiert	
15	Winterreifen vorne	39, 40	verschlissen	

Besichtigungsbedingungen:

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

Besichtigungsort
Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber
Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter: Lehmann Michel
Besichtigungsdatum: 1.10.2025
Auftragsnummer: 430388



Zustandsbericht

TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven

8. Bereifung Räder-Reifen

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91W	Dunlop	5
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91W	Dunlop	5
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91W	Dunlop	6
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	205/55 R16 91W	Dunlop	6

Demontierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Continental	2
2 - VR	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Continental	2
3 - HL	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Continental	5
4 - HR	Winterreifen / Stahl	195/65 R15 91T	Continental	5



Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:


Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür innen****Bild 2: Fahrertür in Richtung Lenkrad**

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)




Bild 4: Innenraum hi. von re.

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Instrumententafel

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Zubehörteile (Schlüssel etc.)




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

05.12.08	0603	AMK000375	2	01	90	/5000	1	200
M1	AO		18	4199	4296		19	1785
WVWZZZ1KZ9P430388	9		20	1464	1499		6	1290
VOLKSWAGEN, VW			12		75		0	
1K			V7	144	1820		E2	1820
ACCAXAX0			21	990	880		23	
FM6FM6AJ008N7MGN1			E1	990	880		8.3	
			01	75	3750		U2	72
GOLF			01	1300	640		S1	5
VOLKSWAGEN-VW			13		195/65 R15 91H		52	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			13		195/65 R15 91H			
Kombilimousine								
715/2007*692/2008A								
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I								
Benzin								
0001	35A0	1390						
F.1/F.2:+40 u. 7.2/8.2:+50 b Anhängetrieb*0.1:1600 b								
is 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.3120kg*Fahrzeug i								
st mit Anh.kuppl. werksseitig verbaut und M.spez.Fahrd								
yn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Temp. 100 km/h gem.3.Aend.V								
0.z.9.Ausn.Vo.z.STVO*ww.AHK 1t.EGTG*								

Bild 5: Zulassungsbescheinigung

LIQUI MOLY		MOTORENÖLE ADDITIVE AUTOPFLEGE	
Ölwechsel am:	75.06.2025		
bei Kilometer:	240.087		
☒ Ölfilter gewechselt	Füllmenge:	3,6	Liter
Nächster Ölwechsel:	W 7.12.25		
bei km:	280.087		
spätestens am:	06.12.25		
Getriebe/Antrieb	☐ nachgefüllt	☐ gewechselt	
Bremsflüssigkeit	☐ geprüft	☒ gewechselt	
Kühlflüssigkeit	☒ nachgefüllt	☐ gewechselt	
KFZ Meisterbetrieb Sven Schulze Dameswalder Weg 37 16515 Oranienburg Telefon: 03301 / 803367 schulze.autoservice@outlook.com			

Bild 6: Servicezettel

10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Motordämmmatte zerissen



Bild 2: Karosserie / Motordämmmatte zerissen



Bild 3: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 4: Karosserie / Spiegelkappe rechts Kratzer



Bild 5: Karosserie / Tür vorne rechts deformiert



Bild 6: Karosserie / Tür vorne rechts deformiert

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Karosserie / Tür vorne rechts deformiert



Bild 8: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert



Bild 9: Karosserie / Tür hinten rechts deformiert



Bild 10: Innenraum / Seitenverkleidung Rücksitzbank
Kratzer




Bild 11: Innenraum / Seitenverkleidung Rücksitzbank
Kratzer



Bild 12: Karosserie / Fondseite rechts
Korrosion+Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Karosserie / Fondseite rechts
Korrosion+Kratzer



Bild 14: Karosserie / Fondseite rechts
Korrosion+Kratzer



Bild 15: Technik / Motor Ölfeucht



Bild 16: Karosserie / Heckklappe Delle+Kratzer



Bild 17: Karosserie / Heckklappe Delle+Kratzer



Bild 18: Karosserie / Heckklappe Delle+Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 19: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer+ leicht deformiert



Bild 20: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer+ leicht deformiert



Bild 21: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer+ leicht deformiert



Bild 22: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer+ leicht deformiert



Bild 23: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer+ leicht deformiert



Bild 24: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 25: Karosserie / Einstieg hinten links Kratzer



Bild 26: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts einschnitt



Bild 27: Innenraum / Türverkleidung hinten rechts einschnitt



Bild 28: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer



Bild 29: Karosserie / Einstieg vorne links Kratzer




Bild 30: Innenraum / Sitze fleckig/verschmutzt

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388


TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 31: Innenraum / Sitze fleckig/verschmutzt



Bild 32: Innenraum / Sitze fleckig/verschmutzt




Bild 33: Innenraum / Sitze fleckig/verschmutzt



Bild 34: Innenraum / Sitze fleckig/verschmutzt

Bild 35: Karosserie / Stoßfänger vorne
Kratzer+deformiertBild 36: Karosserie / Stoßfänger vorne
Kratzer+deformiert

Besichtigungsort

Koch Gruppe Automobile AG
Feldstr. 6
16356-Ahrensfelde

Auftraggeber

Einfach. Ertragreich. 2trde.
SLL Automotive Group GmbH
Erika-Mann-Str. 63
80636 München

Gutachter:

Lehmann Michel

Besichtigungsdatum:

1.10.2025

Auftragsnummer:

430388

TÜVNORD**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 37: Karosserie / Stoßfänger vorne
Kratzer+deformiert



Bild 38: Karosserie / Stoßfänger vorne
Kratzer+deformiert



Bild 39: Reifen - Felge / Winterreifen vorne
verschlissen



Bild 40: Reifen - Felge / Winterreifen vorne
verschlissen