

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Ul. Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	73/22/09/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Rafał Choromański
Przedmiot wyceny:	Koparka gąsienicowa CAT 323
Nr fabryczny:	CAT00323HRAZ10188
Data sporządzenia wyceny:	02.10.2025
Wartość rynkowa (zakup):	- PLN netto



Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 25-09-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 73/22/09/2025/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot raportu

Przedmiotem wyceny jest koparka gąsienicowa CAT 323 będąca maszyną roboczą z grupy maszyn budowlanych. Często wykorzystywana w budownictwie, do wyrównania terenu, wykopu i załadunku materiałów sypkich (piach, żwir)

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka gąsienicowa
Producent:	CAT
Typ/model:	323
Nr fabryczny:	CAT00323HRAZ10188
Rok produkcji:	2019

Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

Wskazanie licznika czasu pracy:	12522h
Typ silnika:	Caterpillar C6.1 Acert
Moc silnika:	122W
Masa eksploatacyjna:	22800kg
Głębokość kopania (standard):	6.73m
Maksymalny zasięg:	9.87m
Siła zrywająca:	120kN
Wyposażenie:	- smarowane ogniwa łańcuchów - klimatyzacja - fotel zawieszony pneumatycznie - oświetlenie robocze - ramie BOOM – banan o długości 5,7m wykonany w wersji HEAVY DUTY - STICK o długości 2,9m wykonany w wersji HEAVY DUTY - rolki wykonane w wersji HEAVY DUTY - przeciwwaga 5,4t - komplet linii hydraulicznych - pompa elektryczna do tankowania - szybkozłącze hydrauliczne - łyżka skarpowa uchylna

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, następnie przeprowadzono próbę ruchową pojazdu i symulację ruchów roboczych bez obciążenia i z obciążeniem.

Koparka sprawna, wykonano próbę ruchową w warunkach pracy tj. jazdę próbną, sprawdzono działanie układu jezdnego (gąsienic), układu napędowego, silnika, mechanizmów roboczych kopania – sprawne ze stopniem zużycia adekwatnym do przebiegu. Mechanizmy robocze koparki: ramię z łyżką działa poprawnie we wszystkich kierunkach i płaszczyznach roboczych próby bez obciążenia i z obciążeniem. Działanie układów hydraulicznych z mechanizmami sterującymi i ich stan techniczny bez uwag. Praca silnika w całym zakresie obrotów prawidłowa, płynna, bez uwag.

Nadwozie koparki z zarysowaniami powłoki lakierowej. Widoczne wgniecenia i ogniska korozji na elementach obłachowania zewnętrznego, brak dolnej uszczelki szyby przedniej. Kabina operatora w stanie dobrym, wyświetlacz główny sprawny, zespoły dźwigi kompletne, wytarte przyciski na joystickach sterujących.

Mechanizmy sterowania sprawne, oświetlenie sprawne. Stan wizualny maszyny ocenia się jako dobry.

Liczba kluczyków: 1 szt.

Dane techniczne przyjęto na podstawie broszury widniejącej na stronie internetowej producenta oraz informacji przekazanych przez osobę udostępniającą.

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.





































































