

WV1ZZZ7HZGH063924

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	306.407 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	14.900 km
Typ/Modell	TRANSPORTER	HU (Abgelesen aus ZBI)	10/2026
Fahrgestellnummer	WV1ZZZ7HZGH063924	Leistung / Hubraum	103 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	11.01.2016	Polster/Farbe	Kunstleder / Grau
Letzte Wartung	05/2024, 253.150 km	Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell



Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
2	Fahrerhaus	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
3	Schiebetür rechts	Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Interieur	Laderaumboden (und Verkleidungen) - verkratzt / verschürft
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Instrumententafel	Instrumententafel (Abdeckung) - fehlt - erneuern
8	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel (Verkleidung) - gebrochen / gerissen - erneuern
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - kein Abzug
10	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag
11	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern
12	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft
13	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer
14	Schweller links	Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
15	Tür vorn links	Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern
16	Lenkanlage	Lenkrad - beschädigt - erneuern
17	Sitz vorn	Sitzbezug links (und Polster) - gebrochen / gerissen - erneuern
18	Sitz vorn	Sitzkastenverkleidung links - lose - instandsetzen
19	Fahrzeugdach	Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag
20	Interieur	Innenraum - Kratzer
21	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
22	Kraftstoffanlage	Tankdeckel - Kratzer - instandsetzen und lackieren
23	Tür vorn links	Tür - Kratzer
24	Heckleuchte	Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern
25	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern
26	Stoßfänger hinten	Rückstrahler links - gebrochen / gerissen - erneuern
27	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren
28	Stoßfänger hinten	Rückstrahler rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
29	Scheinwerfer	Scheinwerfer links (und rechts) - Steinschlag
30	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer
31	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
32	Verkleidungen/Abdeckungen	B-Säule rechts Verkleidung innen - lose - instandsetzen
33	Heckklappe/-tür	Dichtung - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile



Fehlteil

Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Seite rechts

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R16 107T	Barum	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/65 R16 107T	Barum	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R16 107T	Falken	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/65 R16 107T	Falken	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	215/65 R16 107T	Continental	Winterreifen	7	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	TRANSPORTER	Laufleistung (abgelesen)	306.407 km
Fahrgestellnummer	WV1ZZZ7HZGH063924	Erstzulassung	11.01.2016

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	116 µm
2	Dachholm links	114 µm
3	Dachholm rechts	119 µm
4	Heckklappe/-tür	127 µm
5	Kotflügel links	143 µm
6	Kotflügel rechts	132 µm
7	Motorhaube	129 µm
8	Schweller links	84 µm
9	Schweller rechts	97 µm
10	Seitenwand links	131 µm
11	Seitenwand rechts	136 µm
12	Tür hinten rechts	126 µm
13	Tür vorne links	132 µm
14	Tür vorne rechts	141 µm

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 3: Schräg hinten (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (links)




Abbildung 5: Kombiinstrument




Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum hinten




Abbildung 8: Mittelkonsole



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: FIN




Abbildung 11: Navigation



Abbildung 12: Entertainment




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente




Abbildung 19: Dokumente




Abbildung 20: Dokumente




Abbildung 21: Dokumente




Abbildung 22: Dokumente




Abbildung 23: Dokumente




Abbildung 24: Dokumente




Abbildung 25: Dokumente




Abbildung 26: Dokumente




Abbildung 27: Dokumente



Abbildung 28: Montierte Bereifung



Abbildung 29: Montierte Bereifung



Abbildung 30: Montierte Bereifung



Abbildung 31: Montierte Bereifung



Abbildung 32: Zusatzbereifung



Abbildung 33: Zusatzbereifung



Abbildung 34: Zusatzbereifung



Abbildung 35: Zusatzbereifung



Abbildung 36: Zusatzbereifung



Abbildung 37: Zusatzbereifung



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges



Abbildung 42: Sonstiges



Abbildung 43: Sonstiges



Abbildung 44: Sonstiges



Abbildung 45: Sonstiges




Abbildung 46: Sonstiges



Abbildung 47: Sonstiges



Abbildung 48: Sonstiges



Abbildung 49: Sonstiges



Abbildung 50: Sonstiges



Abbildung 51: Sonstiges



Abbildung 52: Sonstiges




Abbildung 53: Sonstiges



Abbildung 54: Sonstiges



Abbildung 55: Sonstiges



Abbildung 56: Sonstiges



Abbildung 57: Sonstiges



Abbildung 58: Sonstiges




Abbildung 59: Sonstiges



Abbildung 60: Sonstiges




Abbildung 61: Sonstiges



Abbildung 62: Sonstiges



Abbildung 63: Sonstiges



Abbildung 64: Sonstiges



Abbildung 65: Sonstiges



Abbildung 66: Sonstiges




Abbildung 67: Sonstiges



Abbildung 68: Sonstiges




Abbildung 69: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #2: Fahrerhaus: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Schiebetür rechts: Verkleidung Standard unten - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #4: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen) - verkratzt / verschürft




Beschädigung #4: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #4: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #4: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #4: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #4: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #4: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #4: Interieur: Laderaumboden (und Verkleidungen)
- verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung
Ladekante - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung
Ladekante - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung
Ladekante - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel,
Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel,
Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Instrumententafel: Instrumententafel (Abdeckung) - fehlt - erneuern




Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel (Verkleidung) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel (Verkleidung) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel (Verkleidung) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #9: Sonstiges: Inspektion/Wartung - kein Nachweis - kein Abzug




Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #10: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag



Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unlackiert) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(unlackiert) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(unlackiert) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(unlackiert) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(unlackiert) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(unlackiert) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn
(unlackiert) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #13: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #13: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #14: Schweller links: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Schweller links: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Schweller links: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Schweller links: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Schweller links: Schweller - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #15: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #15: Tür vorn links: Türdichtung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #16: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #16: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern




Beschädigung #17: Sitz vorn: Sitzbezug links (und Polster) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #17: Sitz vorn: Sitzbezug links (und Polster) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #17: Sitz vorn: Sitzbezug links (und Polster) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #18: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - lose - instandsetzen



Beschädigung #18: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - lose - instandsetzen



Beschädigung #19: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag




Beschädigung #19: Fahrzeugdach: Dach (Dachkante vorne) - Steinschlag



Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #20: Interieur: Innenraum - Kratzer



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #22: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #22: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Tür vorn links: Tür - Kratzer



Beschädigung #23: Tür vorn links: Tür - Kratzer



Beschädigung #23: Tür vorn links: Tür - Kratzer



Beschädigung #23: Tür vorn links: Tür - Kratzer



Beschädigung #23: Tür vorn links: Tür - Kratzer




Beschädigung #23: Tür vorn links: Tür - Kratzer



Beschädigung #24: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #24: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #24: Heckleuchte: Heckleuchte links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #25: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #25: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #25: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #25: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #25: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #25: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Rückstrahler links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Rückstrahler links - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #26: Stossfänger hinten: Rückstrahler links - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #27: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #27: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #27: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #27: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #27: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #27: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #28: Stossfänger hinten: Rückstrahler rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #28: Stossfänger hinten: Rückstrahler rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #29: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (und rechts) - Steinschlag




Beschädigung #29: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (und rechts) - Steinschlag



Beschädigung #29: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (und rechts) - Steinschlag



Beschädigung #29: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (und rechts) - Steinschlag



Beschädigung #29: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (und rechts) - Steinschlag



Beschädigung #29: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (und rechts) - Steinschlag



Beschädigung #30: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #30: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #30: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #31: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #31: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #31: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #31: Sitz vorn: Sitzbezug rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #32: Verkleidungen/Abdeckungen: B-Säule rechts Verkleidung innen - lose - instandsetzen



Beschädigung #32: Verkleidungen/Abdeckungen: B-Säule rechts
Verkleidung innen - lose - instandsetzen



Beschädigung #33: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen /
gerissen - erneuern



Beschädigung #33: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen /
gerissen - erneuern



Beschädigung #33: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen /
gerissen - erneuern



Beschädigung #33: Heckklappe/-tür: Dichtung - gebrochen /
gerissen - erneuern

Unfallfotos



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts




Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts




Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts




Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts